TOMO III. Información urbanística. Anexo II

INVENTARIO DE EDIFICACIONES EXISTENTES EN SUELO RÚSTICO Y SUELO URBANIZABLE

1. UN POCO DE HISTORIA.

Tradicionalmente, en Cantabria, la formación de los núcleos de población no se caracteriza por el agrupamiento compacto de edificaciones y amplios espacios entre ellos prácticamente deshabitados, sino que algo peculiar, es la dispersión de edificaciones situadas a lo largo de una vía de conexión o también dispersas por las laderas.

En muchas ocasiones, el núcleo de población como tal no se reconoce sino que se forma por un conjunta de edificaciones más o menos agrupadas.

La proliferación de este tipo de asentamiento ha estado amparada, hasta la Ley de Cantabria 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, por una tramitación sencilla ante la Comisión Regional de Urbanismo obteniendo así la autorización para la Construcción en Suelo no Urbanizable.

Con la publicación de la Ley 2/2001 la construcción de viviendas en Suelo Rústico quedó totalmente prohibida si no se justificaba la vinculación a una explotación agrícola ganadera.

En torno al Suelo Urbano, de Torrelavega y sus núcleos, como en el resto de los Municipios de Cantabria, también se presenta este fenómeno.

2. REALIZACIÓN DEL CATÁLOGO.

El presente catálogo consiste en detallar las edificaciones existentes que se encuentren en Suelo Urbanizable o en Suelo no Urbanizable.

Se ha realizado el trabajo de campo recogiendo los datos de cada edificación, de manera gráfica en la hoja 1 con el plano de situación, la localización y la fotografía de la edificación; y de forma descriptiva en la hoja 2 detallando el nombre del barrio, la dirección, el uso, las dotaciones e infraestructuras, así como las características de la edificación.

En la hoja 2 se describe físicamente:

1. LOCALIZACIÓN Y ACCESO.
2. DESCRIPCIÓN.
3. USO DE LA PARCELA.
4. SERVICIOS URBANÍSTICOS.
5. SITUACIÓN JURÍDICA.
6. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL.
7. CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN.

2.1 TRABAJO DE CAMPO.

Se ha realizado el trabajo de campo con visitas a las edificaciones haciendo una primera toma de datos en cuanto a fotografías, características exteriores y dotaciones.

2.2 TRABAJO DE GABINETE.

Con los datos recogidos se han montado en las fichas correspondientes.
La identificación catastral, en el Catastro de Rústica se hace difícil por la falta de actualización del mismo.

2.3 ORGANIZACIÓN DEL CATÁLOGO.

El presente catálogo recoge las edificaciones situadas en Suelo Urbanizable y Suelo No Urbanizable, quedan por tanto fuera de él las edificaciones situadas en Suelo Urbano y Suelo Urbanizable con Plan Parcial aprobado.

Para la localización de las mismas se dividió todo el Término Municipal en 23 hojas abarcando así todo el Suelo. La hoja nº1 no contiene suelo urbanizable o no urbanizable. Se corresponden con los terrenos de Solvay (Urbano Industrial).

La hoja nº12 cierra el esquema programado de división del Municipio pero no contiene terrenos del Termino Municipal.

El Municipio se constituye por los pueblos de: Barreda, Campuzano, Tanos, Torres, Sierrapando, Viérnoles, La Montaña, Ganzo y Dualez. Los cinco primeros están unidos físicamente a Torrelavega y los cuatro últimos aún conservan su núcleo definido e independiente de Torrelavega.

La localización de los núcleos respecto del esquema es la siguiente:


- **Ganzo y Dualez:** Enclavados a la ribera izquierda del Saja-Besaya, al Noroeste del Municipio. Hojas 2, 4 y 5.
- **Barreda:** Al Nordeste accediéndose por la carretera Nacional 611 de Torrelavega a Santander. Hojas 3, 6 y 7.
- **Torres:** Al Oeste, al otro lado del río Besaya. Hoja 8.
- **Centro:** Pleno centro urbano. Hoja 9
- **Sierrapando:** En la zona Este. Hojas 10, 11, 14 y 15.
- **Campuzano y Tanos:** Centro-Oeste. Hoja 13.
- **Viérnoles:** Pueblo al Suroeste. Hojas 16, 17, 20 y 21.
- **La Montaña:** Zona al Sureste del Municipio. Hojas 18, 19, 22 y 23.

SECTOR 2

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.01
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.01
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO: NORTE

ACCESO POR PUENTE EN EL POBLADO DE SNIACE. FRANJA DE TIERRA ENTRE EL FERROCARRIL DE FEVE SANTANDER-TORRELAVEGA Y EL RIO SAJA-BESAYA

DESCRIPCIÓN:

APEROS DE LABRANZA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	-	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*CHAPA*		
CUBIERTAS	*CHAPA*		
ESTRUCTURA	*METALICA*		
CARPINTERÍA	-		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*MALO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.02
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.02
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO: NORTE

ACCESO POR PUENTE EN EL POBLADO DE SNIACE. FRANJA DE TIERRA ENTRE EL FERROCARRIL DE FEVE SANTANDER-TORRELAVEGA Y EL RIO SAJA-BESAYA

DESCRIPCIÓN:

MATADERO COMARCAL DE TORRELAVEGA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVESTIMIENTO CONTINUO*		
CUBIERTAS	*CHAPA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*INDUSTRIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.03
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.03
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO: NORTE

ACCESO POR PUENTE EN EL POBLADO DE SNIACE. FRANJA DE TIERRA ENTRE EL FERROCARRIL DE FEVE SANTANDER-TORRELAVEGA Y EL RIO SAJA-BESAYA

DESCRIPCIÓN:

NAVE DE TALLER DE FORJA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	-	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*INDUSTRIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.04
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.04
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO: NORTE

ACCESO POR PUENTE EN EL POBLADO DE SNIACE. FRANJA DE TIERRA ENTRE EL FERROCARRIL DE FEVE SANTANDER-TORRELAVEGA Y EL RIO SAJA-BESAYA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADAD

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*INDUSTRIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.05
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.05
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO: NORTE

ACCESO POR PUENTE EN EL POBLADO DE SNIACE. FRANJA DE TIERRA ENTRE EL FERROCARRIL DE FEVE SANTANDER-TORRELAVEGA Y EL RIO SAJA-BESAYA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADAD

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REVOCO Y P.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*BLQ. DE HGON.*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*METALICA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.06
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.06
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO: NORTE

ACCESO POR PUENTE EN EL POBLADO DE SNIACE. FRANJA DE TIERRA ENTRE EL FERROCARRIL DE FEVE SANTANDER-TORRELAVEGA Y EL RIO SAJA-BESAYA

DESCRIPCIÓN:

NAVE DE FORPASA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*CHAPA PLEGADA*		
CUBIERTAS	*CHAPA PLEGADA*		
ESTRUCTURA	*METALICA*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*INDUSTRIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.07
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.07
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO: NORTE

ACCESO POR PUENTE EN EL POBLADO DE SNIACE. FRANJA DE TIERRA ENTRE EL FERROCARRIL DE FEVE SANTANDER-TORRELAVEGA Y EL RIO SAJA-BESAYA

DESCRIPCIÓN:

CONJUNTO DE VIVIENDA UNIFAMILIARES ADOSADAS DE LOS Nº 151 AL 157

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**VIVIENDA Nº151**	**VIVIENDA Nº153**	**VIVIENDA Nº155**	**VIVIENDA Nº157**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	*B+I*	*B+I*
SUP. CONSTRUIDA				
FACHADA	*REVOCO*	*REVOCO*	*REVOCO*	*REVOCO*
CUBIERTAS	*TEJA CURVA*	*TEJA MIXTA*	*TEJA MIXTA*	*TEJA CURVA*
ESTRUCTURA	*M. DE CARGA*	*M. DE CARGA*	*M. DE CARGA*	*M. DE CARGA*
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	*PVC*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD				
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*	*MALO*
USO	*RESIDENCIAL*	*RESIDENCIAL*	*RESIDENCIAL*	*RESIDENCIAL*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.08
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.08
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO: NORTE

ACCESO POR PUENTE EN EL POBLADO DE SNIACE. FRANJA DE TIERRA ENTRE EL FERROCARRIL DE FEVE SANTANDER-TORRELAVEGA Y EL RIO SAJA-BESAYA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV - REVOCO y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2-09
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2-09
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO: NORTE

ACCESO POR PUENTE EN EL POBLADO DE SNIACE. FRANJA DE TIERRA ENTRE EL FERROCARRIL DE FEVE SANTANDER-TORRELAVEGA Y EL RIO SAJA-BESAYA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2-10
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2-10
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO: NORTE

ACCESO POR PUENTE EN EL POBLADO DE SNIACE. FRANJA DE TIERRA ENTRE EL FERROCARRIL DE FEVE SANTANDER-TORRELAVEGA Y EL RIO SAJA-BESAYA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.11
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.11
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO: NORTE

ACCESO POR PUENTE EN EL POBLADO DE SNIACE. FRANJA DE TIERRA ENTRE EL FERROCARRIL DE FEVE SANTANDER-TORRELAVEGA Y EL RIO SAJA-BESAYA

DESCRIPCIÓN:

CONJUNTO DE NAVES INDUSTRIALES

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*INDUSTRIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.12
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.12
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ACCESO POR PUENTE EN EL POBLADO DE SNIACE. FRANJA DE TIERRA ENTRE EL FERROCARRIL DE FEVE SANTANDER-TORRELAVEGA Y EL RIO SAJA-BESAYA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.13
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.13 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO: NORTE

ACCESO POR PUENTE EN EL POBLADO DE SNIACE. FRANJA DE TIERRA ENTRE EL FERROCARRIL DE FEVE SANTANDER-TORRELAVEGA Y EL RIO SAJA-BESAYA

DESCRIPCIÓN:

NAVE INDUSTRIAL EMPRESA DE TRANSPORTES BÁRCENA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*INDUSTRIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.14
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.14
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO: NORTE

ACCESO POR PUENTE EN EL POBLADO DE SNIACE. FRANJA DE TIERRA ENTRE EL FERROCARRIL DE FEVE SANTANDER-TORRELAVEGA Y EL RIO SAJA-BESAYA

DESCRIPCIÓN:

NAVE INDUSTRIAL EMPRESA HARINERA EL MOLINO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*INDUSTRIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.15
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.15
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO: NORTE

ACCESO POR PUENTE EN EL POBLADO DE SNIACE. FRANJA DE TIERRA ENTRE EL FERROCARRIL DE FEVE SANTANDER-TORRELAVEGA Y EL RIO SAJA-BESAYA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.16
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 2.16
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO: NORTE

ACCESO POR PUENTE EN EL POBLADO DE SNIACE. FRANJA DE TIERRA ENTRE EL FERROCARRIL DE FEVE SANTANDER-TORRELAVEGA Y EL RIO SAJA-BESAYA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REVOCO Y P.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*BLQ. DE HGON.*	
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

SECTOR 3

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.01
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:





FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.01
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CARRETERA SALTO A RINCONEDA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.02
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.02
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CARRETERA SALTO A RINCONEDA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.03
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.03
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CARRETERA SALTO A RINCONEDA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:


CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.04
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:





FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.04
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CARRETERA SALTO A RINCONEDA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.05
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.05
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CARRETERA SALTO A RINCONEDA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*CERAMICA*		
CUBIERTAS	*PIZARRA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.06
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.06
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CARRETERA SALTO A RINCONEDA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.07
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.07 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CARRETERA SALTO A RINCONEDA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA PLANA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.08
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.08
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CARRETERA SALTO A RINCONEDA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*PIZARRA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.09
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.09
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CARRETERA SALTO A RINCONEDA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REVOCO Y P.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.10
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.10
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CARRETERA SALTO A RINCONEDA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVEST. CERAMICO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.11
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.11
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CARRETERA SALTO A RINCONEDA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PETREA+ REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.12
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.12
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CARRETERA SALTO A RINCONEDA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVEST. CERAMICO*		
CUBIERTAS	*TEJA PLANA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*PVC BLANCO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.13
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.13
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CARRETERA SALTO A RINCONEDA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVEST. CERAMICO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.14
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.14
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CARRETERA SALTO A RINCONEDA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.15
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.15
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CARRETERA SALTO A RINCONEDA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.16
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.16
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CARRETERA SALTO A RINCONEDA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVESTIMIENTO CERAMICO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.17
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.17
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CARRETERA SALTO A RINCONEDA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA HORMIGÓN CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.18
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.18
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CARRETERA SALTO A RINCONEDA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.19
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.19
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CARRETERA SALTO A RINCONEDA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.20
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.20
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CARRETERA SALTO A RINCONEDA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVESTIMIENTO CERAMICO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.21
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.21
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CASA ROTA. ACCESO POR CARRETERA QUE UNE EL POBLADO DE SNIACE Y EL BARRIO SAN RAMON.

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**VIVIENDA 1**	**VIVIENDA 2**	**ANEXO V.2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B+I*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVESTIMIENTO CERAMICO*	*REV. Y PINT.*	*REV. Y PINT.*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	*FIBROCEM.*
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*	*HORMIGÓN*	
CARPINTERÍA	*PVC BLANCO*	*ALUMINIO*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*REGULAR*	*REGULAR*
USO	*RESIDENCIAL*	*RESIDENCIAL*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.22
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.22
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CASA ROTA. ACCESO POR CARRETERA QUE UNE EL POBLADO DE SNIACE Y EL BARRIO SAN RAMON.

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO Y REV. CERAMICO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.23
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.23
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CASA ROTA. ACCESO POR CARRETERA QUE UNE EL POBLADO DE SNIACE Y EL BARRIO SAN RAMON.

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIARE AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.24
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.25
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.25
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CASA ROTA. ACCESO POR CARRETERA QUE UNE EL POBLADO DE SNIACE Y EL BARRIO SAN RAMON.

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	-	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

NO SE PUDO ACCEDER MAS CERCA DE LA EDIFICACION POR LA EXISTENCIA DE DOS PERROS

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.26
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.26
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CASA ROTA. ACCESO POR CARRETERA QUE UNE EL POBLADO DE SNIACE Y EL BARRIO SAN RAMON.

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	-	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.27
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.27 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CASA ROTA. ACCESO POR CARRETERA QUE UNE EL POBLADO DE SNIACE Y EL BARRIO SAN RAMON.

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	-	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

ABANDONADA

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*ABANDONO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.28
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.28
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CASA ROTA. ACCESO POR CARRETERA QUE UNE EL POBLADO DE SNIACE Y EL BARRIO SAN RAMON.

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	-	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

ABANDONADA

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B+I*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*ABANDONO*		
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.29
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.29 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CASA ROTA. ACCESO POR CARRETERA QUE UNE EL POBLADO DE SNIACE Y EL BARRIO SAN RAMON.

DESCRIPCIÓN:

ESTABULACION GANADERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLOQUE DE HORMIGÓN*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.30
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.30
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CASA ROTA. ACCESO POR CARRETERA QUE UNE EL POBLADO DE SNIACE Y EL BARRIO SAN RAMON.

DESCRIPCIÓN:

APEROS DE LABRANZA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLOQUE DE HORMIGÓN*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.31
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.31
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CASA ROTA. ACCESO POR CARRETERA QUE UNE EL POBLADO DE SNIACE Y EL BARRIO SAN RAMON.

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	-	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.32
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.32
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CASA ROTA. ACCESO POR CARRETERA QUE UNE EL POBLADO DE SNIACE Y EL BARRIO SAN RAMON.

DESCRIPCIÓN:

CEMENTERIO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS			
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA			
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO			
USO			

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.33
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.33
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CASA ROTA. ACCESO POR CARRETERA QUE UNE EL POBLADO DE SNIACE Y EL BARRIO SAN RAMON.

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	-	-	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.34
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.34
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CASA ROTA. ACCESO POR CARRETERA QUE UNE EL POBLADO DE SNIACE Y EL BARRIO SAN RAMON.

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	-	-	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.35
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.35
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. CASA ROTA. ACCESO POR CARRETERA QUE UNE EL POBLADO DE SNIACE Y EL BARRIO SAN RAMON.

DESCRIPCIÓN:

ESTABULACION GANADERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	-	-	-

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLOQUE DE HORMIGON*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.36
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.36
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. ACCESO POR DEBAJO DE LA AUTOVIA SANTANDER-TORRELAVEGA EN EL POBLADO DE SNIACE, A LA ALTURA DE LA ESCUELA TALLER

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	-	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.37
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.37
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. ACCESO POR DEBAJO DE LA AUTOVIA SANTANDER-TORRELAVEGA EN EL POBLADO DE SNIACE, A LA ALTURA DE LA ESCUELA TALLER

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVESTIMIENTO CERAMICO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*ALUMINIO Y PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.38
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.38 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. ACCESO POR DEBAJO DE LA AUTOVIA SANTANDER-TORRELAVEGA EN EL POBLADO DE SNIACE, A LA ALTURA DE LA ESCUELA TALLER

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.39
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.39
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. ACCESO POR DEBAJO DE LA AUTOVIA SANTANDER-TORRELAVEGA EN EL POBLADO DE SNIACE, A LA ALTURA DE LA ESCUELA TALLER

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*CERAMICO + REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.40
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.40
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. ACCESO POR DEBAJO DE LA AUTOVIA SANTANDER-TORRELAVEGA EN EL POBLADO DE SNIACE, A LA ALTURA DE LA ESCUELA TALLER

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	-	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

SE ESTÁ REFORMANDO

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.41
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 3.41
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NORTE. ACCESO POR DEBAJO DE LA AUTOVIA SANTANDER-TORRELAVEGA EN EL POBLADO DE SNIACE, A LA ALTURA DE LA ESCUELA TALLER

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	-	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVESTIMIENTO CERAMICO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

SECTOR 4

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.01
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.01 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ALTO DE SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

HOSPITAL COMARCAL SIERRALLANA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+II*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MURO CORTINA + LCV*		
CUBIERTAS	*PLANA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*SANITARIO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.02
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.02
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA ANTIGUA SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


EN OBRAS DE REHABILITACION

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*	*REVOCO*	*PIEDRA*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C. CURVA*	*T.C. CURVA*
ESTRUCTURA	*MURO CARGA Y MADERA*	*M. C./MADERA*	*M. C./MADERA*
CARPINTERÍA	*PVC*	*MADERA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REHABILITACION*	*REHAB.*	*REHAB.*
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.03
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.03
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ALTO DE SIERRALLANA, FRENTE A HOSPITAL COMARCAL.

DESCRIPCIÓN:

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


CENTRO DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA HORMIGÓN*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*DOTACIONAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.04
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.04
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. DESDE LA ROTONDA EN EL ALTO DE SIERRALALLANA

DESCRIPCIÓN:

VESTUARIOS DE CAMPO DE RUGBY

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*PLANA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*DEPORTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.05
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.05 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. DESDE LA ROTONDA EN EL ALTO DE SIERRALALLANA

DESCRIPCIÓN:

DEPOSITO DE AGUA MUNICIPAL

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	-	-	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS			
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA			
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*DOTACIONAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.06
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO, 257*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.06
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA CARRETERA DE SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.07
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.07
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA CARRETERA DE SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.08
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.08 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA CARRETERA DE SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

APEROS DE LABRANZA Y GARAJE

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**GARAJE**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*	*REVOCO*	
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*	*FIBROCEM.*	
ESTRUCTURA	*-*	*-*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*	*REGULAR*	
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.09
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.09
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA CARRETERA DE SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


EN RUINA

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*RUINA*		
USO			

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.10
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.10
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA CARRETERA DE SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


NO SE PUDO ACCEDER

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	-		
USO	-		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.11
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.11
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA CARRETERA DE SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	-	*SI*	-

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*INDUSTRIAL?*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.12
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.12
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA CARRETERA DE SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	-	*SI*	-

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*PLANA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*INDUSTRIAL?*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.13
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.13
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA CARRETERA DE SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

POSIBLE TALLER DE CHAPA CON VIVIENDA EN LA PLANTA BAJA Y ACCESO DESDE CAMINO A LA PLANTA PRIMERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*-*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*CHAPA METALICA*	*CHAPA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*	*REGULAR*	
USO	*INDUSTRIAL?*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.14
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.14
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA CARRETERA DE SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

CUADRA CON ANEXO EN PLANTA BAJA QUE PARECE UNA CONSTRUCCION MAS RECIENTE E INACABADA, PUESTO SE APRECIAN LAS ESPERAS DE LOS PILARES SOBRE EL FORJADO PRIMERO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*-*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*LCV*	
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*	*-*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*HORMIGON*	
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*	*REGULAR*	
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.15
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO,*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.15
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA CARRETERA DE SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**VIVIENDA 1**	**VVDA. 2**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. DE CARGA Y MADERA*	*M. CARGA/MA.*	
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*METALICA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*RESIDENCIAL*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.16
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.16
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA CARRETERA DE SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. DE CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.17
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.17
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA CARRETERA DE SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

APEROS DE LABRANZA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*-*	*-*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. DE CARGA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.18
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.18
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA CARRETERA DE SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

NAVE GANADERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*M. DE CARGA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.19
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO,*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.19
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA ANTIGUA SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

APAEROS DE LABRANZA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*M. DE CARGA*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.20
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO,*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.20
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA ANTIGUA SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV+REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA HGON.*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.21
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO, 247*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.21
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO, 247*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA ANTIGUA SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAM. CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.22
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.22
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA ANTIGUA SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

CUADRA?

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAM. CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.23
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.23
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA ANTIGUA SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAM. CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.24
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO, 241*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.24
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO, 241*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA ANTIGUA SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQU. CERAM.+REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAM. CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.25
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO, 239*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.25
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO, 239*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA ANTIGUA SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINT.*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA HGON.*	*CUB. PLANA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.26
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO, 237*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.26
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO, 237*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA ANTIGUA SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERM. CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.27
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO, 235*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.27
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO, 235*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA ANTIGUA SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERM. CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO Y MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.28
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.28
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR LA ANTIGUA SUBIDA A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERM. CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.29
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO, 221*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.29
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO, 221*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN REMODELACIÓN

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERM. CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.30
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.30
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA QUE SUBE DE GANZO A SIERRALLANA

DESCRIPCIÓN:

DEPOSITO DE AGUA MUNICIPAL

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	-	-	-	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINT.*		
CUBIERTAS	*CUB. PLANA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO			

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.31
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.31
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA ANEXA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINT.*	*BLQU. HGON.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.32
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO, 253*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.32
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO, 253*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GALLINERO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINT.*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.33
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.33
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

EDIF. DE APEROS DE LABRANZA CON COBERTIZO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*-*	*-*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*CHAPA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*MADERA*	
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.34
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO, 223*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.34
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO, 223*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. CERAMICO*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*CHAPA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*METALICA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.35
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO, 225*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.35
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO, 225*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA Y METALICA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.36
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.36
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*PIZARRA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.37
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO, 229*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:







EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.37
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO, 229*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES CON GALLINERO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVES. CERAMICO*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEM.*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.38
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO, 231B*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.38
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO, 231B*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

NAVE

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.39
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.39
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

CABAÑA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLOQUE HGON.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.40
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.40
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA / HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.41
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *GANZO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 4.41
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *GANZO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. JUNTO RIO SAJA

DESCRIPCIÓN:

EDIFICIO EMPRESA SNIACE

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
-	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*PLANA / FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*INDUSTRIAL*		

SECTOR 5

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.01
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.01
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

APEROS DE LABRANZA CON PORCHE

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA C. CURVA/FIBROC.*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA / MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.02
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.02
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

ALMACEN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CON COBERTIZO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLQ. HGON.*		
CUBIERTAS	*TEJA C. CURVA*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA / MADERA*	*MADERA*	
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*INDUSTRIAL*	*INDUSTRIAL*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.03
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.03
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

CEMENTERIO DE DUALEZ

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS			
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA			
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RELIGIOSO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.04
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:







EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.04
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

TRES VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS (nº333, 335, 337)

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**VVDA. 1**	**VVDA. 2**	**VVDA. 3**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	*B+I*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*	*REV. Y PINT.*	*REV. Y PINT.*
CUBIERTAS	*T. C. CURVA*	*T. C. CURVA*	*T. C. CURVA*
ESTRUCTURA	*HGON.*	*HGON.*	*HGON.*
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	*PVC*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*RESIDENCIAL*	*RESIDENCIAL*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.05
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 331*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:







EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.05
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 331*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIF. AISLADA CON DOS GARAJES ANEXOS Y UN ALMACEN.

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA + MORTERO*	*BLQ. H.+CHAPA*	*BLQ. HGON.*
CUBIERTAS	*T. C. CURVA*	*FIBROCEM.*	*FIBROCEM.*
ESTRUCTURA	*HGON.*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*METALICA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	*ALMACEN*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.06
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.06
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIF. AISLADA CON COBERTIZO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*T. C. CURVA*	*CHAPA*	
ESTRUCTURA	*HGON.*	*MADERA*	
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.07
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.07
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

GARAJE

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*T. C. CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*GARAJE*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.08
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.08
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

NAVE PARA GANADO Y AVESTRUCES

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLQ. HORMIGON*		
CUBIERTAS	*PLANA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.09
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 85*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.09
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 85*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. CERAMICO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HGON.*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.10
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 85A*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.10
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 85A*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*-*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA PLANA*		
ESTRUCTURA	*HGON.*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.11
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.11
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

DOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS PLURIFAMILIAR DE VPO. 7 PORTALES (3+4) CON 6 VIVIENDAS POR PORTAL. TOTAL 42 VIVIENDAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV+MORTERO MONCAP.*		
CUBIERTAS	*PIZARRA*		
ESTRUCTURA	*HGON.*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.12
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.12
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

NAVE DE CHAPA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*CHAPA*		
CUBIERTAS	*CHAPA*		
ESTRUCTURA	*METALICA*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.13
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.13
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

PERRERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO MOCAPA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA PLANA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO			

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.14
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.14
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLOQUE HORMIGON*		
CUBIERTAS	*PLASTICA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.15
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.15
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

PERRERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*PIZARRA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.16
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.16
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

APEROS DE LABRANZA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*CHAPA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.17
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 117*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.17
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 117*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV+ REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.18
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 101-115*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.18
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 101-115*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

8 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN HILERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA y PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.19
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.19
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA GUARDAR COCHE

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*GARAJE*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.20
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.20
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZOS ADOSADOS PARA USO DE GARAJE Y APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*CHAPA*	*BLQ. HGON.*	
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*	*TEJA C. MXT.*	
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*	*PVC*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAS*	*BUENO*	
USO	*GARAJE*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.21
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.21
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

ESTABLO CON PAJAR

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y PINTURA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.22
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.22
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON COBERTIZO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.23
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 32*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.23
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 32*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA PLANA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.24
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 28*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.24
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 28*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.25
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 25*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.25
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 25*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

GARAJE Y APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*CHAPA*	
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*GARAJE*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.26
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 30*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.26
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 30*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

TALLER

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LVC*	*CHAPA*	
CUBIERTAS	*CHAPA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*INDUSTRIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.27
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 26*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.27
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 26*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*PIEDRA*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.28
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.28
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

HERMITA Y CEMENTERIO DE DUALEZ

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RELIGIOSO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.29
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:







EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.29
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

PLANTA DE COGENERACION DE SNIACE

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*PLANA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*INDUSTRIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.30
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.30
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN REHABILIATACION CON COBERTIZO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS		*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*MURO CARGA + MADERA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.31
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.31
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*MURO CARGA + MADERA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.32
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.32
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

NAVE GANADERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.33
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.33
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLQ. HORMIGON*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.34
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.34
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.35
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 80*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.35
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 80*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.36
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.36
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.37
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.37
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.38
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.38
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.39
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 121*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.39
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 121*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA+REVOCO Y PINTURA*	*BLQ. HGON.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.40
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 123*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.40
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 123*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.41
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 125*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.41
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 125*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*BLQ. HGON.*	*REV. Y PINT.*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C. MXTA.*	*FIBROCEMENTO*
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*PVC*	*METALICA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.42
	HOJA 1


DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 127*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.42
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ, 127*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CARRETERA DE BARREDA A GANZO

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE Y TRASTERO ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQ. CERM. Y REV.+PINT.*	*REV. Y PINT.*	*REV. Y PINT.*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	*FIBROCEMENTO*
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.43
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.43
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *DUALEZ*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO POR CAMBERA EN MAL ESTADO

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI					

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA			
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO			
USO			

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.44
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.44
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. ACCESO DESDE EL POBLADO DE SNIACE A LA ALTURA DE LA ESCUELA TALLER, POR DEBAJO DE LA AUTOVIA

DESCRIPCIÓN:

CUADRA EN DESUSO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI				*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV.+PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.45
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *INMOBILIARIA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.45
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *INMOBILIARIA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. JUNTO AL RÍO. ACCESO POR EL BULEVAR RONDA.

DESCRIPCIÓN:

DEPURADORA MUNICIPAL

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*CHAPA HIERRO*		
CUBIERTAS	*CHAPA HIERRO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO			
USO			

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.46
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *INMOBILIARIA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.46
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *INMOBILIARIA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. DESDE BULEVAR RONDA.

DESCRIPCIÓN:

PABELON POLIDEPORTIVO "LA HABANA VIEJA"

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
	SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLOQUE Y CHAPA*		
CUBIERTAS	*CHAPA*		
ESTRUCTURA	*METALICA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*DEPORTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.47
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *INMOBILIARIA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.47
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *INMOBILIARIA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR DETRÁS DEL PABELLON POLIDEPORTIVO "LA HABANA VIEJA"

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA GALLINERO Y APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*DEPORTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.48
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *INMOBILIARIA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.48
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *INMOBILIARIA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR DETRÁS DEL PABELLON POLIDEPORTIVO "LA HABANA VIEJA"

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA ANEXA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA PLANA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.49
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *INMOBILIARIA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.49
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *INMOBILIARIA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE. POR DETRÁS DEL PABELON POLIDEPORTIVO "LA HABANA VIEJA"

DESCRIPCIÓN:

GARAJES Y APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*GARAJE*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.50
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.50
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ACCESO POR PUENTE EN EL POBLADO DE SNIACE. FRANJA DE TIERRA ENTRE EL FERROCARRIL DE FEVE SANTANDER-TORRELAVEGA Y EL RIO SAJA-BESAYA

DESCRIPCIÓN:

CONJUNTO DE NAVES

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVESTIMIENTO CONTINUO*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*INDUSTRIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.51
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.51
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ACCESO POR PUENTE EN EL POBLADO DE SNIACE. FRANJA DE TIERRA ENTRE EL FERROCARRIL DE FEVE SANTANDER-TORRELAVEGA Y EL RIO SAJA-BESAYA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVESTIMIENTO CONTINUO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.52
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.52
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ACCESO POR PUENTE EN EL POBLADO DE SNIACE. FRANJA DE TIERRA ENTRE EL FERROCARRIL DE FEVE SANTANDER-TORRELAVEGA Y EL RIO SAJA-BESAYA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.53
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 5.53
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ACCESO POR PUENTE EN EL POBLADO DE SNIACE. FRANJA DE TIERRA ENTRE EL FERROCARRIL DE FEVE SANTANDER-TORRELAVEGA Y EL RIO SAJA-BESAYA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DESHABITADA DENTRO DEL RECINTO DE NAVES INDUSTRIALES DE LA FICHA 2-01

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*INDUSTRIAL*		

SECTOR 6

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.01
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *ALTO LAS CRUCES, 183*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.01
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *ALTO LAS CRUCES, 183*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON COBERTIZO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. Y PINT.*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*MIXTAURVA*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA*		
CARPINTERÍA	*PVC*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.02
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *ALTO LAS CRUCES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.02 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *ALTO LAS CRUCES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQ. CERM. Y REV.+PINT.*	*PIEDRA*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.03
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *ALTO LAS CRUCES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.03 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *ALTO LAS CRUCES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

CUADRA SIN USO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.04
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *ALTO LAS CRUCES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.04 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *ALTO LAS CRUCES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA			
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO			
USO			

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.05
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.05
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MADERA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.06
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.06
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA MERENDERO, COBERTIZO PARA APEROS Y GARAJE

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	*REV. Y PINT.*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	*T. C. CURVA*
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.07
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.07
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA CON CUADRA DESHABITADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.08
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARRIO SAN RAMON*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.08
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARRIO SAN RAMON*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA ANEXA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. Y PINT.*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MADERA*	*HORMIGON*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.09
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARRIO SAN RAMON*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.09
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARRIO SAN RAMON*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA ANEXA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. Y PINT.*	*BLQ. HGON.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA		*HORMIGON*	
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*METALICA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.10
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARRIO SAN RAMON*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.10
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARRIO SAN RAMON*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LHD*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.11
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARRIO SAN RAMON*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.11
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARRIO SAN RAMON*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

NAVE GANADERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLQ. HORMIGON*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.12
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARRIO SAN RAMON*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.12
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARRIO SAN RAMON*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJEA ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*	*REV.+PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA HGON.*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*	*M. CARGA+MAD.*	
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.13
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON, 97*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.13
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON, 97*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

EDIFICIO DESTINADO A VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN LA MITAD DE LA PLANTA PRIMERA Y EL RESTO CUADRA Y GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQ. CERAMICA*	*BLQ. HGON.*	*REVOCO*
CUBIERTAS	*PIZARRA*	*PIZARRA*	*PLANA*
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*HORMIGON*	
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*ALUMINIO*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	*GARAJE*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.14
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.14
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

EDIFICIO DESTINADO A VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN LA MITAD DE LA PLANTA PRIMERA Y EL RESTO CUADRA Y SOCARREÑA ANEXA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*	*PIEDRA*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA + MADERA*	*M.CARGA+MAD.*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.15
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON, 96*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.15
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON, 96*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

EDIFICIO DESTINADO A VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA ANEXA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REVOCO*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C. CURVA*	
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.16
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.16
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

CONJUNTO DE NAVES DE LA COOPERATIVA CONTRA EL PARO "COORCOPAR"

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*INDUSTRIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.17
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.17
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y COBERTIZO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REVOCO*	*REVOCO*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	*FIBROCEMENTO*
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.18
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.18
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

EDIFICIO DESTINADO LA MITAD A VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y EL RESTO A CUADRA CON PAJAR; GARAJE Y COBERTIZO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	*REVOCO*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	*PLANA*
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MADERA*	*M. CARGA+MAD.*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	*METALICA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	*GARAJE*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.19
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.19
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

EDIFICIO EN RUINAS Y VIVIENDA CON CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. Y PINT.*	*PIEDRA*	
CUBIERTAS	*T. C. CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MADERA*	*M. CARGA*	
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*RUINA*	
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.20
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON, 88*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.20
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON, 88*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. Y PINT.+LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.21
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.21
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. Y PINT.+PIEDRA*	*REVOCO*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.22
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON, 85*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.22
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON, 85*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. Y PINT.+ PLAQ. CERAM.*	*REVOCO*	*REVOCO*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	*PLANA*
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.23
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.23
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y ESTERCOLERO ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. Y PINT.*	*REV. Y PINT.*	*REVOCO*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA PLANA*	*T. C. CURVA*	*T. C. CURVA*
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*DESHABITADO*	*REGULAR*	*REGULAR*
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.24
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.24
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y GARAJE ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*	*REV. +PIEDRA*	*REVOCO*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	*FIBROCEMENTO*
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*M. CARGA+MAD.*	
CARPINTERÍA	*ALUMINO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	*GARAJE*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.25
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.25
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA ANEXA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	*REV. Y PINT.*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	*FIBROCEMENTO*
ESTRUCTURA		*M. CARGA+MAD.*	*M. CARGA+MAD.*
CARPINTERÍA	*MADERA y PVC*	*MADERA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.26
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.26
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN REHABILITACION

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REHABILITACION*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.27
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.27
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº SAN RAMON*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. Y PINT.*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MADERA*	*M. CARGA+MAD.*	
CARPINTERÍA	*ALUMINO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.28
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA, 82*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.28
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA, 82*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

ESCUELA INFANTIL "ISLA VERDE"

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA CURVA HGON.*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*EDUCATIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.29
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.29
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

RUINAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*T. C. CURVA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*RUINAS*		
USO			

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.30
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA, 78*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.30
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA, 78*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV+PLAQUETA*		
CUBIERTAS	*PIZARRA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.31
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.31
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA HORMIGON*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.32
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.32
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DESHABITADA UTILIZADA COMO CUADRA Y CON GALLINEROS ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MAD.*	*MADERA*	
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*MALO*	*REGULAR*	
USO	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.33
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.33
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*METALICA*		
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.34
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.34
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

DDEPOSITO DE AGUA MUNICIPAL

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO			
USO			

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.35
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA, 75*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.35
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA, 75*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.36
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA, 107*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.36
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA, 107*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GALLINERO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. Y PINT.*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*ALUMINO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.37
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA, 108*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.37
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA, 108*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GALLINERO Y GARAJE ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*ALUMINO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.38
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS, 139*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.38
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS, 139*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS (UNA DE ELLAS DESHABITADA)

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*	*REVOCO*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL*	*RESIDENCIAL*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.39
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.39
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*	*LCV*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.40
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.40
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.41
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS, 148*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.41
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS, 148*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON COBERTIZO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*MADERA*	
CARPINTERÍA	*ALUMINO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.42
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.42
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.43
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS, 146*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.43
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS, 146*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA ABANDONADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
	SI	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*ABANDONO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.44
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS, 144*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.44
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS, 144*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.45
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.45
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA ABANDONADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*DESHABITADA*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.46
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS, 140*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.46
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS, 140*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y COBERTIZO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*	*LHD*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.47
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS, 141*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.47
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS, 141*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA-PAJAR ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*	*LHD*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MADERA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.48
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS, 142A*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.48
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS, 142A*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DESHABITADA CON COBERTIZO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.49
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.49
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CURVA HGON.*	*PLANA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.50
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:







EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.50
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VARIAS EDIFICACIONES DENTRO DE UN CERCADO PERTENECIENTE AL "CENTRO DE JARDINERIA DEL SERCA"

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*ALUMINO*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*INDUSTRIAL*	*INDUSTRIAL*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.51
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.51
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE.

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y COBERTIZO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*BLQ. HGON.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.52
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS, 589*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.52
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº CASERIOS, 589*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE.

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON COBERTIZO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*ALUMINO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.53
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.53
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE.

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	*REV. Y PINT.*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*T. C. CURVA*	*T. C. CURVA*
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*	*ALUMINO*	*METALICA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.54
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.54
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE.

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*BLQ. HGON*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*	*ALUMINO*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.55
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.55
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *Bº EMILIA REVUELTA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*PLANA*	
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.56
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.56
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA APEROS Y CABRAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.57
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 6.57
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *BARREDA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

NOROESTE

DESCRIPCIÓN:

RUINAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*RUINA*		
USO			

SECTOR 8

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.01
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.01
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN RUINA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*			*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LHD*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*RUINA*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.02
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.02
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZOS PARA APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LHD*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PPRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.03
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.03
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLOQUE HORMIGON*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PPRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.04
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.04
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

ANTIGUO TRANSFORMADOR CON COBERTIZO PARA APEROS ADOSADO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LHD*		
CUBIERTAS	*CHAPA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*CHAPA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PPRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.05
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.05
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

ANTIGUA CAS DE MAQUINAS QUE PASÓ A SE VIVIENDA Y HOY ESTA DESHABITADA, PERTENECIENTE A LA REAL CONPAÑIA ASTURIANA DE ZINC (AZSA)

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*CHAPA DE ZINC*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*DESHABITADA*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.06
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:









EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.06
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

CORRALADA CON 5 VIVIENDAS ADOSADAS DEL NUMERO 66 AL 74 (LA NUMERO 74 EN REHABILITACION)

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA Y PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA Y PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.07
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.07
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS ADOSADAS (Nº62 Y 64)

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B+I*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*	*M. CARGA*	
CARPINTERÍA	*PVC*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*RESIDENCIAL*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.08
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.08
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

GARAJE Y PERRERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LHD + REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*GARAJE*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.09
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.09
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.10
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.10
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON COBERTIZOS ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*LHD*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA		*MADERA*	
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.11
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.11
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON COBERTIZOS Y GARAJE ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*LHD*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA		*MADERA*	
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.12
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.12
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

SUBESTACION TRANSFORMADORA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*CHAPA*		
CUBIERTAS	*CHAPA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO			
USO			

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.13
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.13
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

SOLAR DONDE SE EMPLAZABA LA FLOTACION DE LA REAL COMPAÑÍA ASTURIANA DE ZINC (DEMOLIDO)

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS			
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA			
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO			
USO			

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.14
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.14
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLAD CON COBERTIZO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
	SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*BLQ. HGON.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.15
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.15
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE. ACCESO POR CARRETERA QUE VA DESDE EL Bº EL MILAGRO A TORRES ARRIBA Y VUELVE A BAJAR POR LA IGLESIA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON COBERTIZO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO+LCV+PIEDRA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*T.C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.16
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.16
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE. ACCESO POR CARRETERA QUE VA DESDE EL Bº EL MILAGRO A TORRES ARRIBA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


CIERRE VEGETAL MUY DENSO. NO SE PUDO FOTOGRAFIAR MEJOR

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO			
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.17
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 8.17
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TORRES ARRIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE. ACCESO POR CARRETERA QUE VA DESDE EL Bº EL MILAGRO A TORRES ARRIBA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

SECTOR 9

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 9.03
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 9.03
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO: Bº ESCUELAS, 207

OESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PLANTA PRIMERA Y TALLER DE CARPINTERIA DE ALUMINIO Y PVC EN PLANTA BAJA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA HGON.*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 9.01
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 9.01 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO: Bº ESCUELAS, 205

OESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PLANTA PRIMERA Y TALLER DE CARPINTERIA DE ALUMINIO Y PVC EN PLANTA BAJA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


4694107VN1949D0001HD USO LOCAL CULTURAL
4694107VN1949D0002JF USO LOCAL INDUSTRIAL
4694107VN1949D0003KG USO LOCAL RESIDENCIAL

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*IDEM*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*IDEM*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*IDEM*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*IDEM*	
USO	*RESIDENCIAL*	*CULTURAL*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 9.02
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 9.02 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO: BO ESCUELAS, 213

OESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVESTIMIENTO CONTINUO*	*IDEM*	*IDEM*
CUBIERTAS	*TEJA HORMIGON MIXTA*	*FIBROCEMENTO*	*FIBROCEMENTO*
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*IDEM*	*IDEM*
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*IDEM*	*IDEM*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*IDEM*	*IDEM*
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 9.04
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 9.04
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO: BO ESCUELAS, 209

OESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


PARECE ESTAR DESHABITADA

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA CERMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 9.05
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CENTRO - Bº COVADONGA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 9.05
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CENTRO - Bº COVADONGA*

SITUACIÓN Y ACCESO: AV BESAYA, 29(B)

OESTE

DESCRIPCIÓN:

CENTRO DE SALUD BARRIO COVADONGA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVESTIMIENTO CONTINUO*		
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*SANITARIO*		