SECTOR 10

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.01
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.01
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

NAVE GANADERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


EDIFICIO INACABADO. LA CUBIERTA ES EL FORJADO PRIMERO. SE APRECIAN CALRAMENTE LAS

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.02
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 509 - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.02
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 509 - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DESHABITADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.03
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.03
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y SOCARREÑA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*LHD*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. CER. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M.CARGA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.04
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA,505 - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.04
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA,505 - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE EN PLANTA BAJA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQ. CERAM.+REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA HGON.*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.05
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA,587 - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.05
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA,587 - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR DESHABITADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MAD.*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*DESHABITADA*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.06
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA,503 - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.06
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA,503 - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DOSADAS, UNA DE ELLAS DESHABITADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*PIEDRA*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MAD.*	*M. CARGA+MAD.*	
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.07
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA,499 - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.07
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA,499 - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQ. CERAM.+ REV. Y PINT.*	*REVOCO*	*REVOCO*
CUBIERTAS	*PIZARRA*	*T. C. CURVA*	*T. C. CURVA*
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*M. CARGA+MAD.*	*M. CARGA+MAD.*
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*REGULAR*
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.08
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.08
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA APEROS DE LABRANZA CONSTRUIDO A PAR TIR DE UNA RUINA DE LO QUE DEBIÓ SER ANTAÑO UNA VIVIENDA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MAD.*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.09
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 497 - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:







EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.09
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 497 - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


EN ESTA CASA NACIÓ VICENTE TRUEBA HACE 72 AÑOS

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*	*REVOCO*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MAD.*	*HORMIGON*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.10
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.10
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON COBERTIZO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA+REVOCO*	*REVOCO*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MAD.*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.11
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 583 - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.11
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 583 - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS CON CUADRA ANEXA SIN USO. UNA DE LAS VIVIENDAS ESTÁ EN RUINA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	*B+I*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*	*REV. Y PINT.*	*REV. Y PINT.*
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA HORMIGON*	*T. MXT. HGON.*	*FIBROCEMENTO*
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*M. CARGA+MAD.*	*M. CARGA+MAD.*
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.12
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 585 - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.12
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 585 - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CASA PARA PISCINA Y COBERTIZO ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*	*REV. Y PINT.*	*REV. Y PINT.*
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA HORMIGON*	*T. CER. MIXTA*	*T. HGON.*
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*M. CARGA+MAD.*	
CARPINTERÍA	*PVC*	*PVC*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*RESIDENCIAL*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.13
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 581 - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.13
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 581 - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y VIVIENDA EN CONSTRUCCION ANEXA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*LHD*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*MURO CARGA*	*HORMIGON*	
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*EN CONSTR.*	
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.14
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 493-491 - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.14
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 493-491 - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIF. PAREADAS CON GARAJE EN PLANTA BAJA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA HGON MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.15
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.15
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIF. PAREADAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.16
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 489 - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.16
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 489 - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON MERENDERO Y BARBACOA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. CER. CURVA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*MADERA*	
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.17
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.17
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.18
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.18
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV + PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA PLANA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.19
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.19
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

NAVE GANADERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA Y ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.20
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 535A - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.20
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 535A - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON NAVE GANADERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.21
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.21
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.22
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 483 - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.22
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 483 - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REVOCO*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*METALICA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.23
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.23
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA, PAJAR Y SOCARREÑA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REVOCO*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. CER. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.24
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 565/563 - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.24
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 565/563 - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADASA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA*		
CARPINTERÍA	*PVC - ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.25
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 525B - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.25
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 525B - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON ALMACEN ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*HGON.*	
CARPINTERÍA	*PVC*	*METALICA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*INDUSTRIAL*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.26
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 525 - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.26
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 525 - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DESHABITADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA HGON.*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.27
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.27
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.28
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 527B - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.28
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 527B - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINY.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.29
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 529 - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.29
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 529 - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINY.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.30
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 531 - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.30
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA, 531 - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR; COBERTIZO PARA GANADO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*BLQ. HGON.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*FIBROCEMANTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*METALICA*	
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.31
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.31
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA HILERA - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR EN DESUSO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*	*REVOCO*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMANTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*MADERA*	
CARPINTERÍA	*PVC/MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.32
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *RIOCABO, 475-477,479 - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.32
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *RIOCABO, 475-477,479 - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS CON COBERTIZOS ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA+REVOCO*	*REV. Y PINT.*	*REV. Y PIEDRA*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*T. CER. CURVA*	*T. CER. CURVA*
ESTRUCTURA	*M. DE CARGA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO/MADERA*	*ALUMINIO*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*REGULAR*
USO	*RESIDENCIAL*	*RESIDENCIAL*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.33
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.33
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*ALUMINIO/MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.34
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *RIOCABO, 567 - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.34
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *RIOCABO, 567 - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y COBERTIZO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*M. DE CARGA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.35
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.35
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y FIBROCEMENTO*		
CUBIERTAS	*CHAPA Y FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.36
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *RIOCABO,569 - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.36
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *RIOCABO,569 - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQUETA CERAMICA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.37
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.37
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA SIN REVESTIMIENTO DE FACHADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LHD.*	*REVOCO*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA PLANA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.38
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.38
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.39
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.39
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*CHAPA PLASTICA*		
CUBIERTAS	*CHAPA PLASTICA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.40
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.40
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA ANEXA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LADRILLO Y REVOCO*	*BLQ. HGON.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA PLANA*	*T. CER. CURVA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.41
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.41
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA HGON.*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.42
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *RIOCABO, 543-545 - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.42
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *RIOCABO, 543-545 - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS CON COBERTIZOS ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*LHD*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MAD.*		
CARPINTERÍA	*MADERA / PVC*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.43
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.43
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MAD.*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.44
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.44
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MAD.*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.45
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.45
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZOS PARA HUERTA Y GANADO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*CHAPA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.46
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.46
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA, PAJAR Y ESTERCOLERO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA+MAD.*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.47
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.47
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE EN PLANTA BAJA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA HGON.*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.48
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.48
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA ANEXA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA - PIEDRA*	*BLQ. HGON.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.49
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.49
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLQ. HORMIGON*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.50
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.50
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


LA VIVIENDA Y CUADRA PARECEN ESTAR DESHABITADOS

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*	*REVOCO*	
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.51
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.51
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

RUINAS DE UNA VIVIENDA SOBRE LAS QUE AHORAN SIRVEN DE COBERTIZO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.52
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.52
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *RIOCABO - SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

RESTOS DE UNA CHIMENEA Y COBERTIZO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*PLANA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO			
USO	*INDUSTRIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.53
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.53
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA PLANA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.54
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.54
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

ESTACION TRANSFORMADORA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA PLANA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*INDUSTRIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.55
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.55
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

ESTACION DE TREN EN DSUSO DE RENFE LINEA SANTANDER-REINOSA Y VIVIENDA DEL JEFE DE ESTACION

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA*	*M. CARGA*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*MALO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*INDUSTRIAL*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.56
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO, 449-451*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.56
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO, 449-451*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS Y COBERTIZO PARA APARCAMIENTO COCHES

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*LHD*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA*	*METALICA*	
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.57
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.57
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	*BBLQ. HGON.*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	*FIBROCEMENTO*
ESTRUCTURA	*M. CARGA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.58
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.58
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQUETA, REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA HORMIGON*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.59
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.59
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA ANEXA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. CER. PLANA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.60
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.60
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

CENTRO COMERCIAL CARREFOUR

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. CONTINUO MET.*		
CUBIERTAS	*METALICA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*COMERCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.61
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.61
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

EDIFICIO DE 26 VIVIENDAS REPARTIDAS EN TRES PORTALES

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
	SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+II*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO MONOC.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.62
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.62
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

EDIFICIO SUPERPERCADO "DIA" Y NAVE DE "LOPSA"

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B+I*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*CHAPA METALICA*	*REV. CERAMICO*	
CUBIERTAS	*CHAPA METALICA*	*CHAPA MET.*	
ESTRUCTURA	*METALICA*	*HORMIGON*	
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*ALUMINIO*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*COMERCIAL*	*COMERCIAL*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.63
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.63
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 EDIFICIOS DE VIVIENDAS (8 VIVIENDAS POR EDIFICIO)

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.** *SI*	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+II*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO MONOCAPA*		
CUBIERTAS	*ZINC*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.64
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.64
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR SIN USO ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
	SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. HGON. MIXT.*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA*	*M. CARGA*	
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.65
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.65
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES CON 2 GARAJES ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REV. Y PINT. - PLAQ. CERAM.*	*PLAQ. CERAM.*	*REVOCO*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*FIBROCEMENTO*	*T. C. MIXTA*
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO - MADERA*	*MADERA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	*GARAJE*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.66
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.66
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

NAVE VENTA VEHICULOS COMERCIALES "DAF-HERGOVISA"

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
	SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*CHAPA METALICA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMNETO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*COMERCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.67
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 357*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.67
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 357*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE EN PLANTA BAJA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.** *SI*	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.68
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 349-351-353-355*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.68
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 349-351-353-355*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AIDOSADAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
	SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQ. CERAM. Y REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*T. C. CURVA - T. C. PLANA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA Y ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.69
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 365*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.69
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 365*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE Y COBERTIZO ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REVOCO*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO - MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.70
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.70
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*PLANA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*METALICA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.71
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.71
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON MERENDERO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*	*PIEDRA*	
CUBIERTAS	*TEGOLA*	*T.C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*MADERA*	
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.72
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 345*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.72
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 345*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV Y MORTERO*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*PLANA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*PVC*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.73
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 343*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.73
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 343*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON COBERTIZO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*PLANA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.74
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.74
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA PLANA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.75
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.75
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y UNA CAPILLA ADOSADAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL RELIGIOSO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.76
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.76
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*PVC Y MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.77
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 331*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.77
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 331*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.78
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.78
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.79
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 317*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.79
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 317*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

NAVE GANADERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.80
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 315*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.80
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 315*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON ALMACEN Y GARAJE EN PLANTA BAJA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.81
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.81
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.82
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.82
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA HGON.*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.83
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 311*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.83
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 311*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*T. C. MIXTA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*MADERA*	
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.84
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 309*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.84
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 309*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*M. CRGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.85
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 347*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.85
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 347*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. CER. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.86
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.86
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.87
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 319*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.87
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 319*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA, PAJAR Y SOCARREÑA ANEXOS.

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA, REVOCO Y PINTURA*	*PIEDRA*	*PIEDRA*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. CER. CURVA*	*T. CER. CURVA*
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*	*M. CARGA/MAD.*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*REGULAR*	*REGULAR*
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.88
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 307*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.88
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 307*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.89
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 303*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.89
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS, 303*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

NAVE ALMACEN EMPRESA DE CONSTRUCCION Y TALLER DE CALDERERIA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLOQUE HORMIGON*	*CHAPA*	
CUBIERTAS	*CHAPA METALICA*	*CHAPA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*METALICA*	*METALICA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*INDUSTRIAL*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.90
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.90
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQUETA CERAMICA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. CER. CURVA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.91
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.91
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-LOS OCHOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQUETA CERAMICA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.92
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.92
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA EN RUINA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*RUINA*		
USO			

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.93
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES, 183*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.93
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES, 183*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.94
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES, 185*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.94
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES, 185*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA Y ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.95
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES, 187*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.95
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES, 187*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA DESHABITADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA, REVOCO Y PINTURA*	*PIEDRA*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. CER. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*MALO*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.96
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.96
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*APLACADO PIEDRA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEGOLA*	*T. CER. MIXTA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.97
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.97
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*PIZARRA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.98
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES, 18*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.98
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES, 18*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.99
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES, 19*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.99
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES, 19*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DESHABITADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. CER. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*MALO*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.100
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.100
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*PLAQ. CERAM.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.A CER. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*	*M. CARGA/MAD.*	
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*RESIDENCIAL*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.101
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.101
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*PIZARRA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.102
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.102
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON SOCARREÑA Y GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*	*BLQ. HGON.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*T.C.CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*PVC*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.103
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES, 12*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.103
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES, 12*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

NAVE-ALMACEN

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV + CHAPA*		
CUBIERTAS	*CHAPA*		
ESTRUCTURA	*METALICA*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*INDUSTRIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.104
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.104
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA HGON.*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.105
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.105
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA PLANA HGON.*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.107
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.107
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*PIZARRA*	*LOSA HGON*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*	*ALUMINIO*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.108
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.108
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA PLANA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.109
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES, 13*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.109
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES, 13*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.110
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES, 15-16-17*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.110
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES, 15-16-17*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO-MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.111
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.111
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO Y PIEDRA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. CER. CURVA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*HORMIGON*	
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*METALICA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.112
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.112
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN HILERA (UNA DE ELLAS EN REHABILITACION)

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
	SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO / PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.113
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.113
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA ANEXA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:


IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*	*PIEDRA*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C.CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.114
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.114
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*	*LCV*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C.CURVA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.115
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.115
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO APEROS Y MERENDERO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*LOSA HGON.*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.116
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.116
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON VARIOS ANEXOS DEDICADOS ALA EXPLOTACION AGRARIA Y GANADERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*BLQ. HGON.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*M. CRG.+METAL.*	
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.117
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.117
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON VGARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REVOCO*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*	*M. CRG.+METAL.*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MAD. Y MET.*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.118
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.118
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

9 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN HILERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO -PLAQUETA CERAM.*		
CUBIERTAS	*T. CER. MIXTA-T.CER. PLANA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA-ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.119
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.119
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y GALLINERO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	*BLQ. Y PINT.*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C.CURVA Y PLANA*	*FIBROCEMENTO*
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	*METALICA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.120
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.120
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA EN RUINA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS			
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*RUINA*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.121
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:









EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.121
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

CONVENTO CLAUSURA DE CARMELITAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*	*REVOCO*	*PIEDRA*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	*T.C.CURVA*
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*SEMI-RUINA*
USO	*RELIGIOSO*	*RELIGIOSO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.122
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.122
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA HRGON.*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.123
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.123
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*T. CER. CURVA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.124
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.124
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

EXPLOTACION GANADERA CON VARIOS EDIFICIOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA, REVOCO Y PINTURA*	*REVOCO*	*BLQ. HGON.*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	*FIBROCEMENTO*
ESTRUCTURA		*HORMIGON*	*HORMIGON*
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.125
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.125
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA Y PLQ. CERAM.*		
CUBIERTAS	*PIZARRA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA Y PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.126
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.126
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*T.PLANA HGON.*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.127
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.127
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA PLANA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.128
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.128
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y APLAC. PETREO*		
CUBIERTAS	*TEGOLA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.129
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.129 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DESHABITADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*	*PIEDRA*	
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*	*T.C.CURVA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.130
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.130
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

CENTRO DE REPRODUCCION ANIMAL

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO			

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.131
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.131
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.132
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.132
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA APEROS ENTERRADO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI				*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA			
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.133
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.133
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZOS PARA APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI				*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*METALICA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.134
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.134
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
	SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO MONOC.*	*MORT. MONO.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*T.C.MIXTA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*HORMIGON*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.135
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 10.135 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO-MIRAVALLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

CIRCULO DE RECREO DE TORRELAVEGA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*PIZARRA*	*T. CER. CURVA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*HORMIGON*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*DEPORTIVO*	*DEPORTIVO*	

SECTOR 11


EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 11.01
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 11.01 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON COBERTIZO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:


CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*	*REVOCO*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 11.02
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:





FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 11.02 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO**

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINTURA*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*T. CER. MIXTA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*METALICA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 11.03
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 11.03 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

COMPLEJO INDUSTRIAL VERTEDERO "EL MAZO" CENTRO DE RECICLADO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*CHAPA*	*CHAPA*	*MORTERO*
CUBIERTAS	*CHAPA*	*CHAPA*	*PLANA*
ESTRUCTURA	*METALICA*	*METALICA*	*HORMIGON*
CARPINTERÍA	*METALICA*	*METALICA*	*PVC*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*INDUSTRIAL*	*INDUSTRIAL*	*INDUSTRIAL*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 11.04
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 11.04 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO**

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REBOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 11.05
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 11.05 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO**

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQUETA*	*REBOCO*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 11.06
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 11.06 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO**

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQUETA*	*REBOC. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

SECTOR 13

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.02
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.02
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

Acceso por carretera que une el Boulevard Ronda con la carretera de Tanos a Santiago

Oeste

DESCRIPCIÓN:

Nave destinada a ganado

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
Productivo					
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
Si	*Si*	*Si*	*Si*	*Si*	*Si*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.03
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.03
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

Nave ganadera

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
Agricola					
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
no	*Si*	*Si*	*Si*	*si*	*Si*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.04
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.04
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

Vivienda Unifamiliar Aislada con huerto y arboles frutales

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
Agricola					
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
Si	Si	Si	Si	si	Si

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CURVA*		
ESTRUCTURA	*MURO DE CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.05
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.05
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

Vivienda Unifamiliar Aislada

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
Agricola					
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
Si	Si	Si	Si	si	Si

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


Conjunto de edificaciones adosadas pertenecientes a un mismo propietario

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CURVA*		
ESTRUCTURA	*MURO DE CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.06
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.06
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

Vivienda Unifamiliar Aislada en estado de abandono

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
Agricola					
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
Si	Si	Si	Si	si	Si

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


RUINAS

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MAMPOSTERIA Y REVOCO*		
CUBIERTAS	*TEJA CURVA*		
ESTRUCTURA	*MURO DE CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.07
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.07
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

Vivienda Unifamiliar Aislada con huerto

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
RESIDENCIAL					
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
Si	Si	Si	Si	si	Si

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVESTIMIENTO CONTINUO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.08
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.08
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

Edificaciones de una planta para guardar utensilios del campo

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
Agricola					
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
Si	Si	Si	Si	si	Si

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*AGRICOLA*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.09
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.09
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

Campuzano.

DESCRIPCIÓN:

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
RESIDENCIAL					
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
Si	Si	Si	Si	si	Si

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*ALUMINO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.10
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.10
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
RESIDENCIAL					
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
Si	Si	Si	Si	si	Si

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*	*REVOCO*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*TEJA C. MXTA.*	
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*	*HORMIGÓN*	
CARPINTERÍA	*PVC*	*PVC*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*RESIDENCIAL*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.11
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.11
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
RESIDENCIAL					
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
NO	*Si*	*Si*	*Si*	*si*	*Si*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


REHABILITADA RECIENTEMENTE

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO + PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*MURO DE CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.12
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.12
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
RESIDENCIAL					
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
NO	*Si*	*Si*	*Si*	*si*	*Si*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*MURO DE CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR - MALO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.13
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.13 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

EDIFICACION EN VARIOS CUERPOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
RESIDENCIAL					
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*Si*	*Si*	*Si*	*si*	*Si*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV + RECOCO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*MURO DE CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.14
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.14
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA ABANDONADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
PRODUCTIVO					
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI				*SI*	

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


DEBE UTILIZARSE PARA APEROS DE LABRANZA

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*RECOCO*		
CUBIERTAS	*TEJA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*MALO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.15
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.15
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

Campuzano.

DESCRIPCIÓN:

NAVE INDUSTRIAL

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
PRODUCTIVO					
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


ALMACEN DE FRUTAS "FRUTAS TORRELAVEGA"

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*RECOCO*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*HIERRO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.16
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.16
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

NAVE GANADERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLOQUE DE HORMIGÓN*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.17
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.17 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

ALMACEN DE FRUTA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*CHAPA PLEGADA*		
CUBIERTAS	*CHAPA PLEGADA*		
ESTRUCTURA	*METALICA*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.18
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.18
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

CONJUNTO DE EDIFICACIONES QUE COMPONEN EN SU CONJUNTO UNA GRANJA DE VACUNO PRINCIPALMENTE. "GRANJA EL MIRADOR"

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLQ. HGON. / REVOCO*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGÓN*		
CARPINTERÍA	*METALICA / MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.19
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.19
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA EN RUINA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI					

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MAMPOSTERIA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*MURO DE CARGA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*RUINA*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.20
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.20 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

NAVES GANADERAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO *SI*	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLOQUE HGON.*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HGON.*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.21
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.21
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*			

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO + PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HGON.*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.22
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.22
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

ACCESO DESDE CTRA. QUE UNE EL BOULEVAR RONDA CON LA CARRETERA DE TANOS A SANTIAGO

DESCRIPCIÓN:

NAVES NIDO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*CHAPA*		
CUBIERTAS	*CHAPA*		
ESTRUCTURA	*HGON.*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*INDUSTRIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.23
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.23 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO *SI*	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV PINTADO*		
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA HGON.*		
ESTRUCTURA	*HGON.*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.24
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.24
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA PLANA*		
ESTRUCTURA	*HGON.*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.25
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.25
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO: MIES DE PALACIO

OESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CRAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*ALUMINIO LACADO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.26
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.26
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO: MIES DE PALACIO

OESTE

DESCRIPCIÓN:

2 NAVES DEDICADAS AL ALMACENAMIENTO Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.(ALMACENES LAVIN)

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*CHAPA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*METALICA*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*INDUSTRIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.27
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.28
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.28
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO: MIES DE PALACIO, 339

OESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON HUERTO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

RESTAURADA RECIENTEMENTE

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.29
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *MIES DE PALACIO,337*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.29
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *MIES DE PALACIO,337*

SITUACIÓN Y ACCESO:

OESTE

DESCRIPCIÓN:

CUADRA CABAÑA "LA CEÑA"

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*INDUSTRIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.30
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.30 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO: MIES DE PALACIO,333

OESTE

DESCRIPCIÓN:

APEROS DE LABRANZA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO *SI*	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA	*MURO CARGA*		
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO			
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.31
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.31 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO: MIES DE PALACIO,335

OESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y EDIFICACIONN DE APEROS DE LABRANZA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*LCV*	
CUBIERTAS	*TEJA CERMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*HORMIGON*	
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.01
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 13.01
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *CAMPUZANO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

Acceso por carretera del Boulevard Ronda a la carretera de Tanos a Santiago

Oeste del municipio

DESCRIPCIÓN:

Vivienda Unifamiliar Aislada con terreno

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
Residencial					
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
Si	Si	Si	Si	Si	Si

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	B+I		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	LCV ROJO		
CUBIERTAS	TEJA CERAMICA MIXTA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	PVC		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	BUENO		
USO	RESIDENCIAL		

SECTOR 14

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.01
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.01
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLOQUE DE HORMIGON*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.02
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.02
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

DEPOSITO DE AGUAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REBOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*PLANA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO			

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.03
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.03
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

ESTABULACION GANADERA (FINCA SAN VICENTE)

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*BLOQ. HORMIG.*	
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*ALUMINIO*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.04
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.04
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES CON CUADRA EN PLANTA BAJA Y ANEXO PARA GARAJE

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+1*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO / PLQ. CERAM.*	*MORTERO*	
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA DE HORMIGON*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.05
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.05
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

ERMITA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*BOVEDA REVOCADA*		
ESTRUCTURA	*MURO DE CARGA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*ABANDONO*		
USO	*RELIGIOSO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.06
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.06
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA ANEXA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*PIEDRA*	
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA DE HORMIGON*	*T.C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*M. CARGA*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.07
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.07
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

CASA MONTAÑESA EN ESTADO DE SEMIABANDONO CON NAVES GANADERAS ANEXAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENT.*	
ESTRUCTURA	*MURO DE CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL Y PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.08
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.08
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLDA CON GARAJE

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQ. CERAM.+LCV*		
CUBIERTAS	*PIZARRA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.09
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.09
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AILADAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDR. APLAC. REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*MURO DE CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.10
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.10
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA ABANDONADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*MURO DE CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.11
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.11
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA, GARAJE Y PAJAR ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REVOCO*	*REVOCO*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C. CURVA*	*T.C. PLANA*
ESTRUCTURA	*MURO DE CARGA Y MADERA*	*M.C. Y MADERA*	
CARPINTERÍA	*PVC*	*MADERA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	*GARAJE*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.12
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.12
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA HORMIGON*		
ESTRUCTURA	*MURO DE CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.13
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.13
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*MURO DE CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO Y PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.14
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.14
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

3 VIVIENDAS ADOSADAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*MURO DE CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.15
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.15
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AILADA CON ESTABULACION

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA DE HORMIGON*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.16
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.16
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AILADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA PLANA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.17
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.17
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AILADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.18
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.18 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

GARAJES

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*MURO DE CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*GARAJE*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.19
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.19
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQUETA Y L. C. VISTA*		
CUBIERTAS	*PIZARRA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.20
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.20
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*			

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.21
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.21
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA Y REVOCO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*MURO DE CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.22
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.22
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

DEPOSITO DE AGUA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO			

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.23
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.23
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.24
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.24
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.25
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.25
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

RUINAS DE UNA CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*T. CERAMICA CURVA Y PLANA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*RUINA*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.26
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.26
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

EDIFICIO PARA CLUB DEPORTIVO "LA MONTAÑA", OTRORA VIV. UNIFAM AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*PIZARRA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*DEPORTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.27
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.27
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN HILERA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQ. CERAMICA / REVOCO*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C.CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*	*M. CARGA*	
CARPINTERÍA	*MADERA / PVC*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.28
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.28
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA DESHABITADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR-MALO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.29
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.29
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

DEPOSITO DE AGUA MUNICIPAL

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*LOSA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO			

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.30
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.30
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA ANEXA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*BLQ. HGON.*	*REVOCO*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C. CURVA*	*FIBROCEMENTO*
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO Y MADERA*	*MADERA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.31
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.31
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS. UNA DE PLANTA BAJA, Y OTRA DE BAJA+I

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA Y METALICA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.32
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.32
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

EDIFICIO DESTINADO A CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.33
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.33
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VARIOS COBERTIZOS PERTENECIENTES AL CENTRO "RETO"

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*METALICA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*COMERCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.34
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.34
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO MONOCAPA*	*MORTERO MO.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*T.C. MIXTA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*HORMIGON*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.35
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.35
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

NAVE GANADERA-ALMACEN CON VIVIENDA UNIFAMILIAR. GRANJA "LA PEÑUCA"

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLQ. HORMIGÓN*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.36
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.36
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

CABAÑA PARA GANADO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*PIEDRA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.37
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:




FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.38
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.38
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQ. CERAM.+ LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA HGON.*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.39
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.39
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA HGON.*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.40
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.40
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR Y COBERTIZO ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.41
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.41
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQ. CERAM. + REV. Y PINT.*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*METALICA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.42
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.42
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA CON CUADRA EN RUINAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*	*BLQ. HGON*	*LHD*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	*FIBROCEMENTO*
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*RUINA*	*RUINA*	*RUINA*
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.43
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.43
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*BLQ. HGON*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.44
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.44
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILARES ADOSADAS CON CUADRA Y GALLINERO ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	*BLQ. HGON.*
CUBIERTAS	*T. C. CURVA Y MIXTA*	*T.C. CURVA*	*LOSA*
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	*METALICA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.45
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.45
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

RUINAS DE PIEDRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*RUINA*		
USO			

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.46
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.46
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA, PAJAR Y ESTERCOLERO ANEXOS.

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.47
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.47
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLQ. HRGON.*		
CUBIERTAS	*LOSA HGON.*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.48
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.48
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR DE RECIENTE REHABILITACIÓN CON GARAJE ANEXO Y CUADRA Y PAJAR DE DISTINTA PROPIEDAD

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	*B+I*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO+PIEDRA+LCV*	*MORTERO*	*REV. Y PINT.*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*LOSA*	*T.C. CURVA*
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*METALICA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*REGULAR*
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.49
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.49
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GALLINERO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*LOSA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.50
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.50
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR DESHABITADOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*DESHABITADO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.51
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.51
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA HGON. MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.52
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.52
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA, PAJAR Y COBERTIZO ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.53
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.53
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON 2 CUADRAS Y 1 PAJAR ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA+REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*LOSA PLANA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.54
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.54
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

ESTABULACION GANADERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLQ. HORMIGON*		
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.55
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.55
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON TALLER DE CHAPA Y PINTURA ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*CHAPA MET.*	
CUBIERTAS	*PIZARRA*	*CHAPA MET.*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*METALICA*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*METALICA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*INDUSTRIAL*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.56
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.56
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO MONOCAPA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.57
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.57
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PAJAR Y CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA+REVOCO Y PINTURA*	*PIEDRA+R.Y P.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C.CURVA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.58
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.58
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN RUINAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*RUINA*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.59
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.59
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*PIZARRA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.60
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.60
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON COBERTIZO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*	*REVOCO*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.61
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.61
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS CON CUADRA PAJAR Y GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.** *SI*	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*	*REVOCO*	*REVOCO*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C.CURVA*	*FIBROCEMENTO*
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	*GARAJE*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.62
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.62
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
	SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*PVC / MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.63
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.63
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

HOTEL SPA TORRESPORT

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
	SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+III*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MURO CORTINA*		
CUBIERTAS	*PLANA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*HOSTELERO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.64
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.64
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
	SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*LOSA PLANA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.65
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.65
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLOQUE DE HORMIGON*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.66
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.66
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.67
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.67
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GALLINEROS ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. PINT.*	*REV. PINT.*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	*T.C.CURVA*
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*PVC*	*MADERA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.68
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.68
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

GARAJE EN APARENTE ESTADO DE ABANDONO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*GARAJE*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.69
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.69
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA / ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.70
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.70
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.71
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.71
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

NAVES APARCAMIENTO PRIVADO DE CAMIONES

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LHD+REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*METALICA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*INDUSTRIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.72
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.72
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR DE PIEDRA DESHABITADA CON CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*	*PIEDRA*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C.CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.73
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.73
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.74
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.74
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA PLANA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.75
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.75
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILAR AISLAD CON CUADRA ANEXA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C.CURVA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.76
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.76
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

NAVE GANADERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*			

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*CUB. PLANA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.77
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.77
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA GANADO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*			

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLOQUE HORMIGON*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO/CHAPA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.78
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.78
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y VARIAS NAVES PERTENECIENTES A LA EMPRESA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS "PARUVI"

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
	SI	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+III*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*CHAPA METAL.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*CHAPA METAL.*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*	*METALICA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*INDUSTRIAL*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.79
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.79
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS CON CUADRA ANEXA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQUETA CERAMICA*	*REVOCO*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.80
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.80
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQUETA CERAMICA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.81
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.81
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE EN PLANTA BAJA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQUETA CERAMICA*		
CUBIERTAS	*PIZARRA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.82
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.82
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE EN PLANTA BAJA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQUETA CERAMICA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.83
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.83
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQUETA CERAMICA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.84
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.84
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON COBERTIZO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*	*MADERA*	
CUBIERTAS	*TEGOLA*	*PLANA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.85
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.85
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON COBERTIZO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*TEGOLA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.86
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.86
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO LA CASTAÑEDA, 661

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*PIZARRA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.87
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.87
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO LA CASTAÑEDA, 663 Y 665

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA PLANA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.88
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.88
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO LA CASTAÑEDA

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.89
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.89
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO LA CASTAÑEDA, 735

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.90
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.90
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO LA CASTAÑEDA

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQ. CERAMICA+MORTERO*	*BLQ. HGON.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.91
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.91
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO LA CASTAÑEDA

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON TALLER DE METALISTERIA ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQ. CERAMICA*	*PLQ. CERAM.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*T.C.MIXTA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*INDUSTRIAL*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.92
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.92
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO LA CASTAÑEDA

ESTE

DESCRIPCIÓN:

CAMPO DE FUTBOL Y VESTUARIOS DEL CLUB DEPORTIVO TROPEZÓN DE TANOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*LOSA PLANA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*DEPORTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.93
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.93
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO LA CASTAÑEDA

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.94
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.94
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO LOS OCHOS, JUNTO A CARREFOUR

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DESHABITADA CON COBERTIZO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C.CURVA*	
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.95
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.95
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO: JUNTO AL BULEVAR RONDA *ESTE*

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON COBERTIZO-GALLINERO PARA APEROS ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.** *SI*	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.96
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.96
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO: JUNTO A CARREFOUR

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 GARAJES ADOSADOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*T. C. CURVA / FIBROCEM.*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*ALUMINIO / MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*GARAJE*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.97
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.97
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO: JUNTO AL BULEVAR RONDA, CTRA. TANOS-SIERRAPANDO *ESTE*

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON COBERTIZOS ANEXOS PARA APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO MONOCAPA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.98
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.98
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

CEMENTERIO DE TANOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS			
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA			
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RELIGIOSO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.99
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.99
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

3 COBERTIZOS ANEXOS PARA ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.100
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.100
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*MORTERO*	*REVOCO*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*M. CARGA*		
CARPINTERÍA	*PVC*	*METALICA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*PRODUCTIVO*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.101
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.101 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

RUINA UTILIZADA COMO REFUGIO DE GANADO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLOQUE HORMIGON*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*RUINA*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.102
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *SIERRAPANDO*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.102
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.103
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 14.103
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO: JUNTO A LA AUTOVÍA

ESTE

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS PAREADAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI					*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

DE RECIENTE CONSTRUCCION

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		