
SECTOR 15

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 15.01
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 15.01
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*CHAPADO DE PIEDRA*	*PIEDRA*	
CUBIERTAS	*PIZARRA*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC IMITACION MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 15.02
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 15.02
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO**

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REBOCO Y PINTURA*	*PIEDRA*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA PLANA*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 15.03
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 15.03
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PLAQUETA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA PLANA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 15.04
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 15.04
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO**

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REBOCO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*MURO DE CAGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 15.05
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 15.05
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA DESHABITADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO**

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*PIEDRA, REBOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*MURO DE CAGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 15.06
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 15.06
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REBOCO Y PINTURA*	*REB. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	
ESTRUCTURA	*MURO DE CARGA Y MADERA*	*M. CARGA-MA*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 15.07
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 15.07
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.** *SI*	**AGUA** *SI*	**SANEAM.**	**VIARIO** *SI*	**ALUMBRADO** *SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REBOCO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*MURO DE CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 15.08
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 15.08
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*REBOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*MURO DE CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA Y ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 15.09
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:





FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 15.09
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

ESTE

DESCRIPCIÓN:

CEMENTERIO RIO CABO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*BLOQUE DE HORMIGON*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA PLANA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RELIGIOSO*		


SECTOR 16

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 16.01
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES (LAS ESCAVADAS)

PLANO DE LOCALIZACIÓN:





FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 16.01
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES (LAS ESCAVADAS)
SITUACIÓN Y ACCESO:	CARRETERA DE VIERNOLES A CARTES, ZONA NOROESTE
DESCRIPCIÓN:	NAVE INDUSTRIAL, REALIZADA EN BLOQUE DE HORMIGÓN, ACABADO EN REVOCO MÁS PINTURA, ZONAS CON CHAPA
USO DE LA PARCELA:	INDUSTRIAL
SUPERFICIE:	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES: "DESGÜACE BECERRIL"


CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE HORMIGÓN Y CHAPA		
CUBIERTAS	CHAPA ONDULADA		
ESTRUCTURA	METÁLICA		
CARPINTERÍA	METÁLICA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	INDUSTRIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 16.02
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES (LAS ESCAVADAS)

PLANO DE LOCALIZACIÓN:





FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 16.02
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES (LAS ESCAVADAS)

SITUACIÓN Y ACCESO: CARRETERA DE VIERNOLES A CARTES, ZONA NOROESTE

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR,
NAVE INDUSTRIAL, REALIZADA EN BLOQUE DE HORMIGÓN,
ACABADO EN REVOCO MÁS PINTURA, ZONAS CON CHAPA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL E INDUSTRIAL	**SUPERFICIE:**			
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES: "DESGÜACE BECERRIL"


CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA +1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	HOMIGÓN Y MADERA		
CARPINTERÍA	ALUMINIO		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL - INDUSTRIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 16.03
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES (LAS ESCAVADAS)

PLANO DE LOCALIZACIÓN:





FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 16.03
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES (LAS ESCAVADAS)
SITUACIÓN Y ACCESO:	CARRETERA DE VIERNOLES A CARTES, ZONA NOROESTE
DESCRIPCIÓN:	RUINAS DE EDIFICACIÓN

USO DE LA PARCELA:	RESDIDENCIAL DE EXPLOTACIÓ AGRARIA	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA +1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	MUROS DE PIEDRA		
CUBIERTAS	*		
ESTRUCTURA	MUROS DE PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	RUINOSO		
USO	*		

SECTOR 17


EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,11,12
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,11,12 HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ

DESCRIPCIÓN: EDIFICACIÓN DE CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NORTE

USO DE LA PARCELA: INDUSTRIAL				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	HIERRO ACABADO OXIDO, PAVES		
CUBIERTAS	*		
ESTRUCTURA	METÁLICA		
CARPINTERÍA	METÁLICA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	INDUSTRIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,46,48
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,46,48 HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE LAS ESCAVADAS

DESCRIPCIÓN: EDIFICICACIONES GANADERAS Y AGRÍCOLAS

USO DE LA PARCELA: AGRÍCOLA Y GANADERO				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIGÓN		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,63,65
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,63,65 HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA NORTE DE SECTOR 17, ENTORNO DE LA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA
DESCRIPCIÓN:	EDIFICACIONES AGRÍCOLAS
USO DE LA PARCELA:	AGRÍCOLA Y GANADERO
SUPERFICIE:	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIGÓN		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,93,94
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,93,94
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA ENTRE ESTE DE BARRIO RADILLO Y OESTE DE BARRIO RIO ARRIBA
DESCRIPCIÓN:	COBERTIZO DE CHAPA Y BEBEDERO DE ANIMALES
USO DE LA PARCELA:	AGRÍCOLA Y GANADERO
SUPERFICIE:	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	CHAPA Y BLOQUE DE HORMIGON		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO Y CHAPA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANDERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,107,108 HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,107,108 HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA NORTE DE BARRIO RIO ARRIBA
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO
SUPERFICIE:	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,114,115 HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,114,115 HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ACCESO POR PUENTE ESPINA EN DIRECCIÓN A BARRIO RIO ARR
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO
SUPERFICIE:	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES: NO SE PUEDE ACCEDER A ELLA POR SER FINCA PARTICULAR

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,01
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,01
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ

DESCRIPCIÓN: EDIFICACIÓN EN PLANTA BAJA

USO DE LA PARCELA: AGRÍCOLA				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIGÓN		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	METÁLICA		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	ALMACEN		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,02
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,02
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**			
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES: GARAJE EN PLANTA BAJA Y VIVIENDA EN PLANTA PRIMERA

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + 1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO + PINTURA		
CUBIERTAS	PIZARRA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	PVC		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,03
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,03
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:		RESIDENCIAL NO AGRARIO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES: GARAJE EN PLANTA BAJA Y VIVIENDA EN PLANTA PRIMERA

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + 1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PLAQUETA, REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	PIZARRA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	ALUMINIO		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,04
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,04
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ

DESCRIPCIÓN: INVERNADEROS

USO DE LA PARCELA: AGRÍCOLA Y GANADERO				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*		
CUBIERTAS	*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,05
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,05
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:		RESIDENCIAL NO AGRARIO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	SI		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + ATICO		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA PLANA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	ALUMINIO		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,06
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,06
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	SI	SI	SI		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	ALUMINIO		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,07
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,07
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:		RESIDENCIAL NO AGRARIO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + BAJOCUBIERTA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	MORTERO MONOCAPA		
CUBIERTAS	PIZARRA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,08
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,08
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: SUBIDA DE BARRIO DE HOZ A BARRIO HERRERA

DESCRIPCIÓN: CASONA MONTAÑESA

USO DE LA PARCELA:		RESIDENCIAL NO AGRARIO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + II		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	MUROS DE PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA MIXTA		
ESTRUCTURA	MADERA Y MURO DE PIEDRA		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,09
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,09
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: SUBIDA DE BARRIO DE HOZ A BARRIO HERRERA

DESCRIPCIÓN: CASONA MONTAÑESA

USO DE LA PARCELA:		RESIDENCIAL NO AGRARIO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I + ÁTICO		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	MUROS DE PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MADERA Y MURO DE PIEDRA		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,10
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,10
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: SUBIDA DE BARRIO DE HOZ A BARRIO HERRERA

DESCRIPCIÓN: PISTA DEPORTIVA (TENIS)

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*		
CUBIERTAS	*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	DEPORTIVO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,13
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,13
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ

DESCRIPCIÓN: EDIFICACIÓN INDICADA EN PLANO E INEXISTENTE EN LA REALID

USO DE LA PARCELA: *				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*		
CUBIERTAS	*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*		
USO	*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,14
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,14
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ

DESCRIPCIÓN: EDIFICACIÓN NO INDICADA EN EL PLANO, GARAJE DE AUTOCARAVANAS

USO DE LA PARCELA:		RESIDENCIAL NO AGRARIO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	CHAPA METÁLICA		
CUBIERTAS	METÁLICA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	GARAJE AUTOCARAVANAS		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,15
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,15
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ DESVIO HACIA LAS ESCAVADAS

DESCRIPCIÓN: ESTABULACIÓN GANADERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIGÓN		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	METÁLICA		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,16
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,16
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ DESVIO HACIA LAS ESCAVADAS

DESCRIPCIÓN: ALMACEN INDUSTRIAL

USO DE LA PARCELA:		INDUSTRIAL		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES: INSTALACIÓN DE ALARMA

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	METÁLICA		
CARPINTERÍA	PAVES Y METÁLICA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	INDUSTRIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,17
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,17
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ HACIA APEADERO DE FEVE EN VIERNOLES

DESCRIPCIÓN: EDIFICACIÓN DE ALMACEN

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIGÓN		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,18
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,18
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	BARRIO DE HOZ HACIA APEADERO DE FEVE EN VIERNOLES
DESCRIPCIÓN:	GARAJE
USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA
SUPERFICIE:	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQ. DE HORMIGÓN Y REVOCO		
CUBIERTAS	HORMIGÓN		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	GARAJE		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,19
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,19
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	BARRIO DE HOZ HACIA APEADERO DE FEVE EN VIERNOLES
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PAJAR ADOSADO

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA PLANA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,20
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,20
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ HACIA APEADERO DE FEVE EN VIERNOLES

DESCRIPCIÓN: ALMACEN DE APEROS DE LABRANZA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	MADERAS		
CUBIERTAS	POLIESTER		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,21
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,21
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ HACIA APEADERO DE FEVE EN VIERNOLES

DESCRIPCIÓN: APEADERO DE FEVE EN VIERNOLES

USO DE LA PARCELA:		INDUSTRIAL		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES: APEADERO DE FEVE

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA PLANA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	INDUSTRIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,22
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,22
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE DE RODANIL

DESCRIPCIÓN: NAVE ALMACEN AGRÍCOLA

USO DE LA PARCELA:	AGRÍCOLA Y GANADERO	**SUPERFICIE:**			
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIGÓN		
CUBIERTAS	*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	METÁLICA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,23
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,23
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	BARRIO DE DE RODANIL
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, GARAJE EN PLANTA BAJA Y VIVIENDA EN PLANTA PRIMERA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I + ÁTICO		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	L.C.V., REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	PIZARRA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	METÁLICA Y MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,24
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,24
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE DE RODANIL

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PAJAR ADOSADO

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PLAQUETAS CERÁMICAS		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,25
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,25
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE DE RODANIL

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:		RESIDENCIAL NO AGRARIO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PLAQUETAS CERÁMICAS		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	ALUMINIO		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,26
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,26
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE DE RODANIL

DESCRIPCIÓN: GARAJE

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	GARAJE		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,27
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,27
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE DE RODANIL

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE EN PLANTA BAJA Y VIVIENDA EN PLANTA PRIMERA Y ÁTICO

USO DE LA PARCELA:		RESIDENCIAL NO AGRARIO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I + ÁTICO		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	L.C.V., PINTURA Y REVOCO		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	PVC		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,28
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,28
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE DE RODANIL

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE EN PLANTA BAJA Y VIVIENDA EN PLANTA PRIMERA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO			**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	C.V., PINTURA, REVOCON Y PIED		
CUBIERTAS	PIZARRA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN Y MADERA		
CARPINTERÍA	ALUMINIO		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,29
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,29
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE DE RODANIL

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PAJAR ADOSADO

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	ALUMINIO		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,30
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,30
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE DE RODANIL

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:		RESIDENCIAL NO AGRARIO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	ALUMINIO Y MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,31
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,31
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE DE RODANIL

DESCRIPCIÓN: ALMACEN DE APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIGÓN		
CUBIERTAS	CHAPA METÁLICA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,32
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,32
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE DE RODANIL

DESCRIPCIÓN: ALMACEN DE APEROS

USO DE LA PARCELA:	AGRÍCOLA Y GANADERO	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIGÓN		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA PLANA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,33
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,33
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE DE RODANIL

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE EN PLANTA BAJA Y VIVIENDA EN PLANTA PRIMERA, PAJAR ADOSADO

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**			
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	L.C.V., REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	PIZARRA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN Y MADERA		
CARPINTERÍA	ALUMINIO		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,34
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,34
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE DE RODANIL

DESCRIPCIÓN: ESTABULACIÓN GANADERA

USO DE LA PARCELA:		AGRÍCOLA Y GANADERO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIIGÓN		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,35
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,35
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE DE RODANIL

DESCRIPCIÓN: 2 VIVIENDAS, UNA EN PLANTA BAJA Y LA 2ª EN PLANTA PRIMERA

USO DE LA PARCELA:		RESIDENCIAL NO AGRARIO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	ORTERO MONOCAPA Y PLAQUET		
CUBIERTAS	PIZARRA		
ESTRUCTURA	HOIRMIGÓN		
CARPINTERÍA	PVC		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,36
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,36
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE DE RODANIL

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR CON GARAJE EN PLANTA BAJA Y VIVIEND EN PLANTA PRIMERA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,37
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,37
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE DE RODANIL

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALMACEN Y PAJAR ADOSADOS

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA			**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	PIZARRA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,38
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,38
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE DE RODANIL

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR CON NAVES GANADERAS ADOSADAS

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA			**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I	P.BAJA	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	L.C.V., REVOCO Y PINTURA	BLOQ. HORM.	
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA	FIBROCEM.	
ESTRUCTURA	*	*	
CARPINTERÍA	MADERA	*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	NORMAL	NORMAL	
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA	AGRÍCOLA	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,39
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,39
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE DE RODANIL

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE EN PLANTA BAJA Y VIVIENDA EN PLANTA PRIMERA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO			**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	MADERA Y L.C.V. REVOCO Y PINT		
CUBIERTAS	PIZARRA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,40
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,40
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE DE RODANIL

DESCRIPCIÓN: ESTABULACIÓN GANDERA

USO DE LA PARCELA: AGRÍCOLA Y GANADERO				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIGÓN		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,41
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,41
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE LAS ESCAVADAS

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON SEMISOTANO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + ÁTICO		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	MORTERO MONOCAPA Y PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA PLANA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	PVC		
ESTADO	EDIFICACIÓN NUEVA		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,42
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,42
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE LAS ESCAVADAS

DESCRIPCIÓN: ESTABULACIÓN GANADERA

USO DE LA PARCELA:		AGRÍCOLA Y GANADERO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIGÓN		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,43
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,43
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE LAS ESCAVADAS

DESCRIPCIÓN: EDIFICACIONES INEXISTENTES, POSIBLES INVERNADEROS

USO DE LA PARCELA: *				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*		
CUBIERTAS	*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*		
USO	*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,44
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,44
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE LAS ESCAVADAS

DESCRIPCIÓN: EDIFICACIÓN PERTENECIENTE A DESGÜACE BECERRIL

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIGÓN		
CUBIERTAS	CHAPA METÁLICA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	INDUSTRIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,45
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,45
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE LAS ESCAVADAS

DESCRIPCIÓN: PAJAR AISLADO

USO DE LA PARCELA:		AGRÍCOLA Y GANADERO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,47
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,47
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE LAS ESCAVADAS

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PAJAR ADOSADO

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,49
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,49
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE LAS ESCAVADAS

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PAJAR Y NAVES ADOSADAS ESTERCOLERO

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**			
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,50
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,50
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE LAS ESCAVADAS

DESCRIPCIÓN: ESTABULACIÓN GANADERA

USO DE LA PARCELA: AGRÍCOLA Y GANADERO				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	METÁLICA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,51B
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,51B
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE LAS ESCAVADAS

DESCRIPCIÓN: EDIFICACIÓN AGRÍCOLA

USO DE LA PARCELA:		AGRÍCOLA Y GANADERO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,51B
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,51B
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE LAS ESCAVADAS

DESCRIPCIÓN: EDIFICACIÓN AGRÍCOLA

USO DE LA PARCELA:		AGRÍCOLA Y GANADERO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,52
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,52
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE LAS ESCAVADAS

DESCRIPCIÓN: EDIFICACIÓN AGRÍCOLA

USO DE LA PARCELA: AGRÍCOLA Y GANADERO				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIGÓN		
CUBIERTAS	CHAPA METÁLICA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,53
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,53
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ZONA NORTE DE SECTOR 17 Y VIERNOLES

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:		RESIDENCIAL NO AGRARIO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	MADERA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA		
ESTRUCTURA	MADERA		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,54
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,54
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA NORTE DE SECTOR 17, ENTORNO DE LA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, CON GARAJE EN PLANTA BAJA VIVIENDA EN PLANTA PRIMERA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	L.ADRILLO CARA VISTA		
CUBIERTAS	PIZARRA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,55
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,55
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA NORTE DE SECTOR 17, ENTORNO DE LA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA
DESCRIPCIÓN:	INVERNADEROS
USO DE LA PARCELA:	AGRÍCOLA Y GANADERO
SUPERFICIE:	

VALLADO	ELECT.	AGUA	SANEAM.	VIARIO	ALUMBRADO
*	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	PRINCIPAL	ANEJO 1	ANEJO 2
Nº DE PLANTAS	*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*		
CUBIERTAS	*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,56
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,56
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA NORTE DE SECTOR 17, ENTORNO DE LA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE EN PLANTA BAJA Y VIVIENDA EN PLANTA PRIMERA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	LADRILLO CARA VISTA		
CUBIERTAS	PIZARRA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,57
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,57
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA NORTE DE SECTOR 17, ENTORNO DE LA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA
DESCRIPCIÓN:	EDIFICACIÓN AGRÍCOLA
USO DE LA PARCELA:	AGRÍCOLA Y GANADERO
SUPERFICIE:	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	MADERA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,58
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,58
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA NORTE DE SECTOR 17, ENTORNO DE LA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA
DESCRIPCIÓN:	2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	METÁLICA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,59
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,59
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA NORTE DE SECTOR 17, ENTORNO DE LA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA
DESCRIPCIÓN:	2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES, 1 EN PLANTA BAJA Y 1 EN PLANTA PRIMERA
USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO
SUPERFICIE:	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	ALUMINIO		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,60
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,60
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA NORTE DE SECTOR 17, ENTORNO DE LA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE EN PLANTA BAJA Y VIVIENDA EN PLANTA PRIMERA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	LADRILLO CARA VISTA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA MIXTA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,61
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,61
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA NORTE DE SECTOR 17, ENTORNO DE LA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA
DESCRIPCIÓN:	PEQUEÑA CABAÑA PARA DISFRUTE
USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO
SUPERFICIE:	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIGÓN		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA MIXTA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,62
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,62
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA NORTE DE SECTOR 17, ENTORNO DE LA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PEQUEÑO PAJAR ADOSADO

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,64
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,64
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA NORTE DE SECTOR 17, ENTORNO DE LA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + II		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	L.C.V. Y PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA PLANA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,66
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,66
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO A ESTACIÓN DE RENFE DEL SUR DE TANOS

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**			
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,67
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,67
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO A ESTACIÓN DE RENFE DEL SUR DE TANOS

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**			
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,68
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,68
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO A ESTACIÓN DE RENFE DEL SUR DE TANOS

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARO	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,69
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,69
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO A ESTACIÓN DE RENFE DEL SUR DE TANOS

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**			
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	L.C.V., REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	PIZARRA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN Y MADERA		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,70
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,70
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ESTACIÓN DE RENFE DEL SUR DE TANOS

DESCRIPCIÓN: TRANSFORMADOR DE VIESGO, SITUADO EN RECINTO DE RENFE

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	INDUSTRIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,71
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,71
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ESTACIÓN DE RENFE DEL SUR DE TANOS

DESCRIPCIÓN: ESTACIÓN DE TREN. RENFE

USO DE LA PARCELA: SERVICIOS				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	METÁLICA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	SERVICIOS		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,72
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,72
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ESTACIÓN DE RENFE DEL SUR DE TANOS

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO EN ESTACIÓN DE TREN. RENFE

USO DE LA PARCELA: INDUSTRIAL

SUPERFICIE:

VALLADO	ELECT.	AGUA	SANEAM.	VIARIO	ALUMBRADO
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	PRINCIPAL	ANEJO 1	ANEJO 2
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	LADRILLO CARA VISTA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	INDUSTRIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,73
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,73
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ESTACIÓN DE RENFE DEL SUR DE TANOS

DESCRIPCIÓN: NAVE ALMACEN

USO DE LA PARCELA: INDUSTRIAL				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	INVERTIDA TELA ASFALTICA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	INDUSTRIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,74
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,74
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO HERRERA, AL ESTE DEL BARRIO DE HOZ

DESCRIPCIÓN: ALMACEN AGRÍCOLA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
AGRÍCOLA Y GANADERO					
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIGÓN		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,75
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,75
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ENTRE BARRIO HERRERA Y PARAMENES, AL ESTE DEL BARRIO D

DESCRIPCIÓN: ALMACEN AGRÍCOLA

USO DE LA PARCELA:	AGRÍCOLA Y GANADERO	**SUPERFICIE:**			
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	OQUE DE HORMIGÓN,CHAPA,MA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,76
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,76
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ENTRE BARRIO HERRERA Y PARAMENES, AL ESTE DEL BARRIO D

DESCRIPCIÓN: ALMACEN AGRÍCOLA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
AGRÍCOLA Y GANADERO					
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIGÓN, REVOCO		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,77
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,77
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ENTRE BARRIO HERRERA Y PARAMENES, AL ESTE DEL BARRIO D

DESCRIPCIÓN: EDIFICICACIÓN AGRÍCOLA

USO DE LA PARCELA:		AGRÍCOLA Y GANADERO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,78
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,78
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: AL ESTE DEL BARRIO PARAMENES Y OESTE DEL BARRIO RADILL

DESCRIPCIÓN: EDIFICACIÓN INEXISTENTE EN LA ACTUALIDAD

USO DE LA PARCELA: *				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*		
CUBIERTAS	*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*		
USO	*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,79
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,79
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: AL ESTE DEL BARRIO PARAMENES Y OESTE DEL BARRIO RADILL

DESCRIPCIÓN: ALAMCEN DE APEROS ADOSADO A VIVIENDA

USO DE LA PARCELA:		AGRÍCOLA Y GANADERO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES: LIMITE CON SUELO URBANO

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	METÁLICA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,80
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,80
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: AL ESTE DEL BARRIO PARAMENES Y OESTE DEL BARRIO RADILL

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	SI		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA DE HORMIGON		
ESTRUCTURA	MUROS DE PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,81
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,81
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: AL ESTE DEL BARRIO PARAMENES Y OESTE DEL BARRIO RADILL

DESCRIPCIÓN: 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS

USO DE LA PARCELA:		RESIDENCIAL NO AGRARIO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	SI		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I	P.BAJA + I	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	PIEDRA, REVOCO Y PINTURA	PIEDRA, L.C.V.	
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA PLANA	TEJA C.P.	
ESTRUCTURA	HORMIGÓN	HORMIGÓN	
CARPINTERÍA	MADERA	MADERA	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	NORMAL	NORMAL	
USO	RESIDENCIAL	RESIDENCIAL	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,82
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,82
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: AL ESTE DEL BARRIO PARAMENES Y OESTE DEL BARRIO RADILL

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	SI		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	ALUMINIO Y MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,83
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,83
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: AL ESTE DEL BARRIO PARAMENES Y OESTE DEL BARRIO RADILL

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON ALMACEN Y CUADRAS GARAJE EN PLANTA BAJA Y VIVIENDA EN PLANTA PRIMERA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARÍA	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	SI		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I	P.BAJA	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	REVOCO	BLOQUE	
CUBIERTAS	TEJA DE HORMIGÓN	FIBROCEMEN.	
ESTRUCTURA	HORMIGÓN	*	
CARPINTERÍA	MADERA	*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	NORMAL	NORMAL	
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA	AGRÍCOLA	


EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,84
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,84
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	AL ESTE DEL BARRIO PARAMENES Y OESTE DEL BARRIO RADILL
DESCRIPCIÓN:	EDIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN FASE DE ESTRUCTURA ACTUALMENTE SE USA COMO ESTABULACIÓN GANADERA
USO DE LA PARCELA:	AGRÍCOLA Y GANADERO
SUPERFICIE:	

VALLADO	ELECT.	AGUA	SANEAM.	VIARIO	ALUMBRADO
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	PRINCIPAL	ANEJO 1	ANEJO 2
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I + ÁTICO		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*		
CUBIERTAS	*		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	EN CONSTRUCCION		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,85
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,85
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: AL ESTE DEL BARRIO PARAMENES Y OESTE DEL BARRIO RADILL

DESCRIPCIÓN: ALMACEN DE APEROS GANADEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
AGRÍCOLA Y GANADERO					
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIGÓN		
CUBIERTAS	CHAPA METÁLICA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,86
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,86
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: AL ESTE DEL BARRIO PARAMENES Y OESTE DEL BARRIO RADILL

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I + ÁTICO		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA Y REVOCO		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA PLANA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	PVC Y MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,87
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,87
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: AL ESTE DEL BARRIO PARAMENES Y OESTE DEL BARRIO RADILL

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**			
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO, PINTURA Y L.C.V.		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,88
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,88
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: AL ESTE DEL BARRIO PARAMENES Y OESTE DEL BARRIO RADILL

DESCRIPCIÓN: NAVE GANADERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIGÓN		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,89
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,89
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: AL ESTE DEL BARRIO PARAMENES Y OESTE DEL BARRIO RADILL

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE EN PLANTA BAJA Y VIVIENDA EN PLANTA PRIMERA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**			
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,90
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,90
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: NORTE DE BARRIO RADILLO

DESCRIPCIÓN: NAVE GANADERA Y PAJAR

USO DE LA PARCELA: AGRÍCOLA Y GANADERO				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIGÓN		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,91
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,91
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA ENTRE ESTE DE BARRIO RADILLO Y OESTE DE BARRIO RIC ARRIBA
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PAJAR ADOSADO

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I	P.BAJA	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	L.C.V., REVOCO Y PINTURA	PIEDRA	
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA	TEJA CER. C.	
ESTRUCTURA	MADERA	MADERA	
CARPINTERÍA	MADERA	MADERA	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	NORMAL	NORMAL	
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA	AGRÍCOLA	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,92
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,92
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA ENTRE ESTE DE BARRIO RADILLO Y OESTE DE BARRIO RIC ARRIBA
DESCRIPCIÓN:	SILO AGRÍCOLA
USO DE LA PARCELA:	AGRÍCOLA Y GANADERO
SUPERFICIE:	

VALLADO	ELECT.	AGUA	SANEAM.	VIARIO	ALUMBRADO
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	PRINCIPAL	ANEJO 1	ANEJO 2
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANDERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,95
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,95
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA ENTRE ESTE DE BARRIO RADILLO Y OESTE DE BARRIO RIC ARRIBA
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PAJAR

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + ÁTICO		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,96
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,96
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA ENTRE ESTE DE BARRIO RADILLO Y OESTE DE BARRIO RIC ARRIBA
DESCRIPCIÓN:	EDIFICACIÓN AGRÍCOLA DE PAJAR Y SILO
USO DE LA PARCELA:	AGRÍCOLA Y GANADERO
SUPERFICIE:	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,97
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,97
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA ENTRE ESTE DE BARRIO RADILLO Y OESTE DE BARRIO RIC ARRIBA
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE EN PLANTA BAJA Y VIVIENDA EN PLANTA PRIMERA Y ÁTICO

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**			
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I + ÁTICO		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PLAQUETAS CERÁMICAS		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA PLANA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,98
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,98
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA ENTRE ESTE DE BARRIO RADILLO Y OESTE DE BARRIO RIC ARRIBA
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA		
ESTRUCTURA	PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,99
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,99
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA ENTRE ESTE DE BARRIO RADILLO Y OESTE DE BARRIO RIC ARRIBA
DESCRIPCIÓN:	EDIFICACIÓN EN CONSTRUCCION EN FASE DE MOVIMIENTO DE T

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*		
CUBIERTAS	*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	EN CONSTRUCCIÓN		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,100
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,100
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA ENTRE ESTE DE BARRIO RADILLO Y OESTE DE BARRIO RIC ARRIBA
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PAJAR
USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA
SUPERFICIE:	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN Y MADERA		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NIORMAL		
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,101
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,101
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ZONA SUR DE BARRIO RIO ARRIBA

DESCRIPCIÓN: ALMACÉN AGRÍCOLA

USO DE LA PARCELA:		AGRÍCOLA Y GANADERO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIGÓN		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NIORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,102
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,102
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA ENTRE ESTE DE BARRIO RADILLO Y OESTE DE BARRIO RIC ARRIBA
DESCRIPCIÓN:	CABAÑA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	MADERA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MADERA		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NIORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,103
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,103
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ZONA NORTE DE BARRIO RIO ARRIBA

DESCRIPCIÓN: CABAÑA

USO DE LA PARCELA:		RESIDENCIAL NO AGRARIO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + ÁTICO		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	MORTERO MONOCAPA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA MIXTA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NUEVA CONSTRUCCIÓN		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,104
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,104
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ZONA OESTE DE BARRIO RIO ARRIBA

DESCRIPCIÓN: CABAÑA

USO DE LA PARCELA:		RESIDENCIAL NO AGRARIO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	MORTERO MONOCAPA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA MIXTA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NUEVA CONSTRUCCIÓN		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,104B
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,104B HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA NORTE DE BARRIO RIO ARRIBA
DESCRIPCIÓN:	ALMACEN AGRÍCOLA
USO DE LA PARCELA:	AGRÍCOLA Y GANADERO
SUPERFICIE:	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIGÓN		
CUBIERTAS	CHAPA METÁLICA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,105
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:




FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,106
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,106
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ZONA NORTE DE BARRIO RIO ARRIBA

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA, REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,109
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,109
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ACCESO POR PUENTE ESPINA EN DIRECCIÓN A BARRIO RIO ARR
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PAJAR Y CUADRA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MUROS DE PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,110
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,110
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO POR PUENTE ESPINA EN DIRECCIÓN A BARRIO RIO ARR

DESCRIPCIÓN: CABAÑA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO			**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	CHAPA Y MADERA		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,111
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,111
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO POR PUENTE ESPINA EN DIRECCIÓN A BARRIO RIO ARR

DESCRIPCIÓN: CABAÑA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO			**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,112
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,112
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO POR PUENTE ESPINA EN DIRECCIÓN A BARRIO RIO ARR

DESCRIPCIÓN: CABAÑA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + ÁTICO		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,113
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,113
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO POR PUENTE ESPINA EN DIRECCIÓN A BARRIO RIO ARR

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**			
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES: NO SE PUEDE ACCEDER A ELLA POR SE FINCA PARTICULAR

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,116
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,116
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO POR PUENTE ESPINA EN DIRECCIÓN A BARRIO RIO ARR

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO AGRÍCOLA

USO DE LA PARCELA: AGRÍCOLA Y GANADERO				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL (REFORMA)		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,117
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,117
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ACCESO POR PUENTE ESPINA EN DIRECCIÓN A BARRIO RIO ARR
DESCRIPCIÓN:	CASERIO GANADERO Y AGRÍCOLA
USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA
SUPERFICIE:	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA, REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MUROS DE PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL (REFORMA)		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,119
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,119
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ACCESO POR PUENTE ESPINA EN DIRECCIÓN A BARRIO RIO ARR
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE EN PLANTA BAJA Y VIVIENDA EN PLANTA PRIMERA CON PAJAR
USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA
SUPERFICIE:	

VALLADO	ELECT.	AGUA	SANEAM.	VIARIO	ALUMBRADO
SI	SI	SI	SI		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	PRINCIPAL	ANEJO 1	ANEJO 2
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	ALUMINIO		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,120
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,120
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO POR PUENTE ESPINA EN DIRECCIÓN A BARRIO RIO ARR

DESCRIPCIÓN: TRANSFORMADOR DE VIESGO

USO DE LA PARCELA: INDUSTRIAL				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	INDUSTRIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,121
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,121
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO POR PUENTE ESPINA EN DIRECCIÓN A BARRIO RIO ARR

DESCRIPCIÓN: PAJAR Y GARAJE

USO DE LA PARCELA:	AGRÍCOLA Y GANADERO	**SUPERFICIE:**			
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA DE HORMIGÓN		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,122
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,122
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO POR PUENTE ESPINA EN DIRECCIÓN A BARRIO RIO ARR

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	SI		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,123
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,123
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO POR PUENTE ESPINA EN DIRECCIÓN A BARRIO RIO ARR

DESCRIPCIÓN: NAVE INDUSTRIAL

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	SI		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	CHAPA METÁLICA		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	METÁLICA		
CARPINTERÍA	METÁLICA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	INDUSTRIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,124
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,124
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO POR PUENTE ESPINA EN DIRECCIÓN A BARRIO RIO ARR

DESCRIPCIÓN: NAVE INDUSTRIAL

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	SI		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES: SOLDADURAS VIAÑA

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	LOQUE DE HORMIGÓN Y PINTUR		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	METÁLICA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	INDUSTRIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,125
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,125
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ACCESO POR PUENTE ESPINA EN DIRECCIÓN A INSTITUTO MANU GUTIERREZ ARAGON
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN CONSTRUCCIÓN

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	SI		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES: AUTOESCUELA VIRGEN DE LA PEÑA

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I + ÁTICO		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*		
CUBIERTAS	PIZARRA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	EN CONSTRUCCIÓN		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,126
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,126
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO POR PUENTE ESPINA EN DIRECCIÓN A BARRIO RIO ARR

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	SI		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA Y L.C.V.		
CUBIERTAS	PIZARRA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,127
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,127
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO POR PUENTE ESPINA EN DIRECCIÓN A BARRIO RIO ARR

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	SI		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + ÁTICO		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	MORTERO MONOCAPA		
CUBIERTAS	PIZARRA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,128
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,128
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO POR PUENTE ESPINA EN DIRECCIÓN A BARRIO RIO ARR

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJES

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	SI		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + ÁTICO	P.BAJA	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	LADRILLO CARA VISTA	CHAPA	
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA	CHAPA	
ESTRUCTURA	HORMIGÓN	*	
CARPINTERÍA	MADERA	*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	NORMAL	NORMAL	
USO	RESIDENCIAL	GARAJE	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,129
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,129
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO POR PUENTE ESPINA EN DIRECCIÓN A BARRIO RIO ARR

DESCRIPCIÓN: PISTA DEPORTIVA DE TENIS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*		
CUBIERTAS	*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	DEPORTIVO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,130
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,130
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ACCESO POR PUENTE ESPINA EN DIRECCIÓN A INSTITUTO MANU GUTIÉRREZ ARAGÓN
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE EN PLANTA BAJA Y VIVIENDA EN PLANTA PRIMERA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	SI		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PLAQUETAS CERÁMICAS		
CUBIERTAS	PIZARRA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,131
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,131
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ACCESO POR PUENTE ESPINA EN DIRECCIÓN A INSTITUTO MANU GUTIÉRREZ ARAGÓN
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	SI		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA PLANA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,132
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,132
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ACCESO POR PUENTE ESPINA EN DIRECCIÓN A INSTITUTO MANU GUTIÉRREZ ARAGÓN
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON PAJAR ADOSADO

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	SI		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,133
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,133
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO POR PUENTE ESPINA

DESCRIPCIÓN: PAJAR Y CUADRAS

USO DE LA PARCELA:		AGRÍCOLA Y GANADERO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,134
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,134
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO POR PUENTE ESPINA

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PAJAR ADOSADO

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA			**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I +ÁTICO		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MUROS DE PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,135
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,135
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ACCESO POR PUENTE ESPINA
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA
SUPERFICIE:	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + ÁTICO		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MUROS DE PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,136
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,136
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO POR PUENTE ESPINA HACIA BARRIO RIO ARRIBA

DESCRIPCIÓN: NUEVA EDIFICACIÓN NO INDICADA EN PLANO

USO DE LA PARCELA:		AGRÍCOLA Y GANADERO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	MORTERO MONOCAPA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA MIXTA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,137
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,137
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO POR PUENTE ESPINA HACIA BARRIO RIO ARRIBA

DESCRIPCIÓN: INVERNADEROS

USO DE LA PARCELA: AGRÍCOLA Y GANADERO				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*		
CUBIERTAS	*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,138
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 17,138 HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ACCESO POR PUENTE ESPINA HACIA BARRIO RIO ARRIBA

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + I		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA MIXTA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

SECTOR 18

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.01
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.01
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DESDE LA ANTIGUA CARRETERA A VARGAS N-634

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA ANEXA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA+PVC*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.02
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.02
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO AL Bº SAN BLAS DESDE LA ANTIGUA CARRETERA A VARGAS N-634

DESCRIPCIÓN:

CUADRA CON PAJAR

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.03
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.03
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO AL Bº SAN BLAS DESDE LA ANTIGUA CARRETERA A VARGAS N-634

DESCRIPCIÓN:

DEPURADORA MUNICIPAL

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*METALICA*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*DOTACIONAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.04
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.04
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO AL Bº SAN BLAS DESDE LA ANTIGUA CARRETERA A VARGAS N-634

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES (UNA DESHABITADA) ADOSADAS CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*BLQ. HGON.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*	*	
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*METALICA*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	*REGULAR*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.05
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.05
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DESDE EL Bº SAN BLAS HACIA LA SUBIDA AL DOBRA

DESCRIPCIÓN:

GARAJE

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*GARAJE*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.06
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.06
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR E EL Bº SAN BLAS

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.07
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.07
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR E EL Bº SAN BLAS

DESCRIPCIÓN:

GARAJE

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA PLANA*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*GARAJE*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.08
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.08
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR E EL Bº SAN BLAS

DESCRIPCIÓN:

GARAJE

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*PIEDRA+FIBROCEMENTO*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*GARAJE*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.09
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.09
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR E EL Bº SAN BLAS

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA APEROS DE LABRANZA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*CHAPA METALICA*		
CUBIERTAS	*CHAPA METALICA*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.10
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.10
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR E EL Bº SAN BLAS

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA APEROS DE LABRANZA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*CHAPA METALICA*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.11
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.11
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA CARRETERA DE SUBIDA AL PICO DOBRA DESDE LA MONTAÑA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.12
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.12
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA CARRETERA DE SUBIDA AL PICO DOBRA DESDE LA MONTAÑA

DESCRIPCIÓN:

DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES CON CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	*B*
SUP. CONSTRUIDA	*	*	*
FACHADA	*PIEDRA+REV. Y PINT.*	*REVOCO*	*BLQ. HGON.*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C.CURVA*	*CHAPA MET.*
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*	*	*
CARPINTERÍA	*MADERA*	*ALUMINIO*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD	*	*	*
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*REGULAR*
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*RES. PROD.*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.13
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.13
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA CARRETERA DE SUBIDA AL PICO DOBRA DESDE LA MONTAÑA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y GARAJE ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA	*	*	*
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	*MADERA*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C.CURVA*	*CHAPA MET.*
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*	*	*
CARPINTERÍA	*MADERA+ALUMINIO*	*MADERA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD	*	*	*
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	*GARAJE*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.14
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.14
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA CARRETERA DE SUBIDA AL PICO DOBRA DESDE LA MONTAÑA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y GARAJE

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA+PVC*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.15
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.15
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA CARRETERA DE SUBIDA AL PICO DOBRA DESDE LA MONTAÑA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA+PVC*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.16
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.16
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DESDE LA CARRETERA NACIONAL 634

DESCRIPCIÓN:

EDIFICIO PARA EXPLOTACION PORCINA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.17
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.17
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DESDE LA CARRETERA NACIONAL 634

DESCRIPCIÓN:

CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. DE PIEDRA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.18
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.18
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DESDE LA CARRETERA NACIONAL 634

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR CON CUADRA, PAJAR Y COBERTIZO PARA HIERBA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*CHAPA MET.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*CHAPA MET.*	
ESTRUCTURA	*M. DE PIEDRA Y MADERA*	*METALICA*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.19
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.19
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. BARRIO LA SERNA. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR CON CUADRA, PAJAR Y COBERTIZO PARA HIERBA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. DE PIEDRA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.20
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.20
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DELA MONTAÑA A TANOS Y VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

EDIFICACION EN RUINA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*RUINA*		
USO	*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.21
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.21
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE LA MONTAÑA A TANOS Y VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

NAVES PARA EXPLOTACION GANADERA. FINCA "PEPE EL ASTURIANO" CON ANEXO PARA OFICINA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*PIEDRA*	
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*	*T. C. MIXTA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*HORMIGON*	
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.22
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.22
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

CUADRA CON PAJAR Y SOCARREÑA APARENTEMENTE EN DESUSO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. DE PIEDRA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.23
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.23
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

ALMACEN

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*INDUSTRIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.24
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.24
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	*PIEDRA*	*BLQ. HGON.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*M. DE PIEDRA Y MADERA*	*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.25
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.25
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE EN PLANTA BAJA Y CUADRA EN SEMISOTANO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REV. Y PINT. +LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.26
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.26
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA	*	*	*
FACHADA	*LCV*	*PIEDRA*	*BLQ. HGON.*
CUBIERTAS	*TEJA MIXTA HORMIGON*	*T. C. CURVA*	*T. C. CURVA*
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*	*
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD	*	*	*
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.27
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.27
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	*PIEDRA*	*BLQ. HGON.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*	
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA+MADERA*	*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	*BUENO*	*SEMIRRUINA*	
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.28
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.28
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*BLQ. HGON.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*METALICA*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.29
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.29
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. BARRIO LA SERNA. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y GARAJE ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA	*	*	*
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	*BLQ. HGON.*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	*FIBROCEMENTO*
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA+MADERA*	*	*
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	*METALICA*
ANTIGÜEDAD	*	*	*
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	*GARAJE*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.30
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS-VIERNOLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.30
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS-VIERNOLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. BARRIO LA SERNA. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y GARAJE ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	*B*
SUP. CONSTRUIDA	*	*	*
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA+PIEDRA*	*REV. Y PINT.*	*BLQ. HGON.*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T. C. CURVA*	*FIBROCEMENTO*
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA+MADERA*	*HORMIGON*	*HORMIGON*
CARPINTERÍA	*MADERA*	*PVC*	*
ANTIGÜEDAD	*	*	*
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.31
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS-VIERNOLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.31
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS-VIERNOLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. BARRIO LA SERNA. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA EN PLANTA BAJA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA+PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CURVA HGON.*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.32
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS-VIERNOLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.32
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS-VIERNOLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. BARRIO LA SERNA. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA APARENTEMENTE DESHABITADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA+MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.33
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS-VIERNOLES*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.33
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS-VIERNOLES*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. BARRIO LA SERNA. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON COBERTIZO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	*PIEDRA+ REV. Y PINT.*	*BLQ. HGON.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA+MADERA*	*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.34
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.34
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

CUADRA APARENTEMENTE ABANDONADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*PIEDRA+ REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA+MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.35
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.35
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*LHD+ REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.36
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.36
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. BARRIO LA SERNA. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.37
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.37
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA APEROS. MERENDERO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*SI*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*BLQ. HORMIGON*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.38
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.38
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.39
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *VIERNOLES- Bº RIO RIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.39
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *VIERNOLES- Bº RIO RIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES Ó POR VIERNOLES DIRECTAMENTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.40
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *VIERNOLES- Bº RIO RIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.40
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *VIERNOLES- Bº RIO RIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES Ó POR VIERNOLES DIRECTAMENTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZOS PARA APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*	*SI*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.41
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *VIERNOLES- Bº RIO RIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.41
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *VIERNOLES- Bº RIO RIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES Ó POR VIERNOLES DIRECTAMENTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.42
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *VIERNOLES- Bº RIO RIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.42
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *VIERNOLES- Bº RIO RIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES Ó POR VIERNOLES DIRECTAMENTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*	*SI*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.43
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *VIERNOLES- Bº RIO RIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.43
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *VIERNOLES- Bº RIO RIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES Ó POR VIERNOLES DIRECTAMENTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*PIEDRA+REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.44
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *VIERNOLES- Bº RIO RIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.44
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *VIERNOLES- Bº RIO RIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES Ó POR VIERNOLES DIRECTAMENTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*	*SI*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*BLOQUE HORMIGON*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.45
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *VIERNOLES- Bº RIO RIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.45
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *VIERNOLES- Bº RIO RIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES Ó POR VIERNOLES DIRECTAMENTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON COBERTIZO ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	*REVOCO*	*LHD*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*T.C.CURVA*	
ESTRUCTURA	*	*	
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	*REGULAR*	*REGULAR*	
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.46
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *VIERNOLES- Bº RIO RIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.46
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *VIERNOLES- Bº RIO RIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES Ó POR VIERNOLES DIRECTAMENTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.47
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *VIERNOLES- Bº RIO RIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.47
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *VIERNOLES- Bº RIO RIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES Ó POR VIERNOLES DIRECTAMENTE

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA APEROS Y OVEJAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.48
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *VIERNOLES- Bº RIO RIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.48
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *VIERNOLES- Bº RIO RIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES Ó POR VIERNOLES DIRECTAMENTE

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR EN APARENTE ESTADO DE ABANDONO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*PIEDRA+REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.49
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *VIERNOLES- Bº RIO RIBA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.49
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *VIERNOLES- Bº RIO RIBA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DE TANOS A VIERNOLES Ó POR VIERNOLES DIRECTAMENTE

DESCRIPCIÓN:

DEPOSITO DE AGUA MUNICIPAL

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*HORMIGON*		
CUBIERTAS	*HORMIGON PLANA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*		
USO	*DOTACIONAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.50
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.50
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CARRETERA DE TANOS A VIERNOLES PARALELA AL FERROCARRIL SANTANDER-PALENCIA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	*B*
SUP. CONSTRUIDA	*	*	*
FACHADA	*REVOCO*	*LHD*	*REV. Y PINT.*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C.CURVA*	*T.C.CURVA*
ESTRUCTURA	*	*	*
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD	*	*	*
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.51
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.51
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CARRETERA DE TANOS A VIERNOLES PARALELA AL FERROCARRIL SANTANDER-PALENCIA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.52
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.52
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CARRETERA DE TANOS A VIERNOLES PARALELA AL FERROCARRIL SANTANDER-PALENCIA

DESCRIPCIÓN:

GARAJE - COBERTIZO PARA APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO - GARAJE*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.53
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *TANOS*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 18.53
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *TANOS*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CARRETERA DE TANOS A VIERNOLES PARALELA AL FERROCARRIL SANTANDER-PALENCIA Y POR EL CAMINO HACIA EL DEPOSITO DE AGUA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA CON CUADRA Y PAJAR

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:


CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA	*	*	*
FACHADA	*REVOCO*	*BLQ. HGON.*	*REVOCO*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C.CURVA*	*FIBROCEMENTO*
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*	*	*
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	*
ANTIGÜEDAD	*	*	*
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*REGULAR*
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

SECTOR 19

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.01
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.01
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA ANTIGUA CARRETERA TORRELAVEGA VARGAS (N-634)

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA PREFABRICADA SOBRE CIMIENTOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*		*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA			
FACHADA	*CHAPA*		
CUBIERTAS	*CHAPA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD			
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.02
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.02
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO DESDE EL ALTO DE LA MONTAÑA POR EL PASEO DE LA TIA GABINA "LA PARTERA"

DESCRIPCIÓN:

CABAÑA PARA GANADO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. DE CARGA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.03
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.03
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA ANTIGUA CARRETERA A VARGAS N-634

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON ALMACEN

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*T. C. CURVA+FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*M. DE CARGA*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.04
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.04
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO DESDE EL ALTO DE LA MONTAÑA POR EL PASEO DE LA TIA GABINA "LA PARTERA"

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA			
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.05
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.05
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DESDE LA ANTIGUA CARRETERA A VARGAS N-634

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA ANEXA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA	*	*	*
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*BLQ. HGON.*	*REV. YPINT.*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*CHAPA MET.*	*T.C.CURVA*
ESTRUCTURA	*M DE CARGA*	*	*
CARPINTERÍA	*MADERA*	*METALICA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD	*	*	*
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.06
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.06
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO DESDE EL ALTO DE LA MONTAÑA POR EL PASEO DE LA TIA GABINA "LA PARTERA"

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DESHABITADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M DE CARGA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*ABANDONO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.08
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.08
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. EN EL ALTO DE LA MONTAÑA.

DESCRIPCIÓN:

1 BAR Y 2 VIVIENDAS CON CUADRA ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B+I*	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*PLAQ. CERAM.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*T.C.CURVA*	
ESTRUCTURA	*	*	
CARPINTERÍA	*PVC*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*HOSTELERO*	*RESIDENCIAL*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.09
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.09
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. EN EL ALTO DE LA MONTAÑA.

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA APEROS DE LABRANZA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*BLOQUE HORMIGON*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.10
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.10
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. EN EL ALTO DE LA MONTAÑA.

DESCRIPCIÓN:

CUADRA CON PAJAR

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.11
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.11
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. EN EL ALTO DE LA MONTAÑA.

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REV. Y PINT.+ PLAQ. CERAM.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.12
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.12
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. EN EL ALTO DE LA MONTAÑA.

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS Y GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA	*	*	*
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*LCV*	*PIEDRA*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C.CURVA*	*T.C.CURVA*
ESTRUCTURA	*M. CARGA*	*M.CARGA*	*M. CARGA*
CARPINTERÍA	*MADERA*	*ALUMINIO*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD	*	*	+
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL*	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.13
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.13
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. EN EL ALTO DE LA MONTAÑA POR LA CARRETERA QUE VA AL Bº DE SAN BLAS

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA EN PLANTA BAJA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. CARGA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.14
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.14
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA CARRETERA QUE VA AL Bº DE SAN BLAS

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE ANEXO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*T.C. MIXTA*	
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*METALICA*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL*	*GARAJE*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.15
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.15
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA CARRETERA QUE VA AL Bº DE SAN BLAS

DESCRIPCIÓN:

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.16
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.16
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA CARRETERA QUE VA AL Bº DE SAN BLAS

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON ACCESO POR P. PRIMERA. VIVIENDA EN BAJOCUBIERTA, BAR-RESTAURANTE "MESÓN SAN BLAS" EN PLANTA PRIMERA Y ALMACEN EN PLANTA BAJA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*LCV*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL-HOSTELERO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.17
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.17
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA CARRETERA QUE VA AL Bº DE SAN BLAS

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA, PAJAR Y GALLINERO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL-PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.18
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.18
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. Bº DE SAN BLAS

DESCRIPCIÓN:

COLEGIO SAN BLAS (ACCESO DESDE VIAL POR PLANTA SEGUNDA)

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+II*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA HORMIGON MIXTA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*EDUCATIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.19
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.19
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. Bº DE SAN BLAS

DESCRIPCIÓN:

IGLESIA Y CEMENTERIO DE SAN BLAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. DE CARGA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RELIGIOSO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.20
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.20
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. Bº DE SAN BLAS

DESCRIPCIÓN:

CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*BLOQUE DE HORMIGON*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.21
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.21
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. Bº DE SAN BLAS

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA APEROS-MERENDERO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*MORTERO*		
CUBIERTAS	*TEGOLA*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.22
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.22
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DESDE EL BARRIO SAN BLAS HACIA LA DEPURADORA SUBIENDO HACIA EL DOBRA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR. COBERTIZO PARA APEROS Y GARAJE ANEXOS.

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA	*	*	*
FACHADA	*PIEDRA+LCV*	*REV. Y PINT.*	*REV. Y PINT.*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*T.C.CURVA*	*T.C.MIXTA*
ESTRUCTURA	*M. CARGA DE PIEDRA+MAD.*	*	*
CARPINTERÍA	*PVC*	*METALICA*	*METALICA*
ANTIGÜEDAD	*	*	*
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	*GARAJE*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.23
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.23
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DESDE EL BARRIO SAN BLAS HACIA LA DEPURADORA SUBIENDO HACIA EL DOBRA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR.

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. DE PIEDRA+MAD.*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.24
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.24
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DESDE EL BARRIO SAN BLAS HACIA LA DEPURADORA SUBIENDO HACIA EL DOBRA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR.

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA+PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. DE PIEDRA+MAD.*		
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.25
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.25
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DESDE EL BARRIO SAN BLAS HACIA LA DEPURADORA SUBIENDO HACIA EL DOBRA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR.

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. DE PIEDRA+MAD.*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.26
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.26
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DESDE EL BARRIO SAN BLAS HACIA LA DEPURADORA SUBIENDO HACIA EL DOBRA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR.

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. DE PIEDRA+MAD.*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.27
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.27
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DESDE EL BARRIO SAN BLAS HACIA LA DEPURADORA SUBIENDO HACIA EL DOBRA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA.

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. DE PIEDRA+MAD.*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.28
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.28
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DESDE EL BARRIO SAN BLAS HACIA LA DEPURADORA SUBIENDO HACIA EL DOBRA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA EN RUINA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*PIEDRA+REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. DE PIEDRA+MAD.*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*RUINA*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.29
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.29
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DESDE EL BARRIO SAN BLAS HACIA LA DEPURADORA SUBIENDO HACIA EL DOBRA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. DE PIEDRA+MAD.*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.30
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.30
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. PASEO DE LA TIA GABINA "LA PARTERA"

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	*PIEDRA+LADRILLO MEDIEV.*	*BLQ. HGON.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*CUB. PLANA*	
ESTRUCTURA	*M. DE PIEDRA+MAD.*	*HORMIGON*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*METALICA*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.31
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.31
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. PASEO DE LA TIA GABINA "LA PARTERA"

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA, PAJAR Y ESTERCOLERO ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA	*	*	*
FACHADA	*PLAQUETA CERAMICA*	*REV. Y PINT.*	*REV. Y PINT.*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*T.C. MIXTA*	*T.C. CURVA*
ESTRUCTURA	*HORMIGON*	*HORMIGON*	*HORMIGON*
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD	*	*	*
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.32
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.32
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. PASEO DE LA TIA GABINA "LA PARTERA"

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA	*	*	*
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*REV. Y PINT.*	*BLQ. HGON.*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C.CURVA*	*FIBROCEMENTO*
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*	*	*
CARPINTERÍA	*ALUMINIO*	*MADERA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD	*	*	*
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.33
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.33
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. BAJANDO POR EL PASEO DE LA TIA GABINA "LA PARTERA" DESDE EL ALTO DE LA MONTAÑA EN LA CN-634

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	*PIEDRA*	*PIEDRA*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA MIXTA*	*T.C.CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*	*	
CARPINTERÍA	*PVC*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.34
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.34
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DESDE EL BARRIO SAN BLAS HACIA LA DEPURADORA SUBIENDO HACIA EL DOBRA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	*PIEDRA*	*BLQ. HGON.*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*	*	
CARPINTERÍA	*MADERA+ALUMINIO*	*METALICA*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.35
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.35
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DESDE EL BARRIO SAN BLAS HACIA LA DEPURADORA SUBIENDO HACIA EL DOBRA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y PAJAR ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*PIEDRA+REV. Y PINT.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.36
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.36
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO DESDE EL BARRIO SAN BLAS HACIA LA DEPURADORA SUBIENDO HACIA EL DOBRA

DESCRIPCIÓN:

CABAÑA REGUGIO PARA GANADO EN SEMIRUINA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*PIEDRA.*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*MALO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.37
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR CAMINO EN EL ALTO DE LA MONTAÑA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA Y COBERTIZOS ANEXOS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*	*CHAPA*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*FIBROCEMENTO*	
ESTRUCTURA	*	*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	*BUENO*	*MALO*	
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.37
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:




FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.38
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.38
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. BAJANDO POR EL PASEO DE LA TIA GABINA "LA PARTERA" DESDE EL ALTO DE LA MONTAÑA EN LA CN-634

DESCRIPCIÓN:

NAVE GANADERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*FIBROCEMENTO*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.39
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 19.39
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. BAJANDO POR EL PASEO DE LA TIA GABINA "LA PARTERA" DESDE EL ALTO DE LA MONTAÑA EN LA CN-634

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON CUADRA EN PLANTA BAJA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*SI*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

PARECE ESTAR DESHABITADA


CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO Y PINTURA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*HORMIGON*		
CARPINTERÍA	*PVC+MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

SECTOR 20

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 20,01
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 20,01
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	DESVIO DE LA CA-700 EN BARRIO DE HOZ, ZONA SUROESTE
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PAJAR ADOSADO

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACION AGRARIA	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:


CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA +1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	ROS DE PIEDRA,REVOCO Y PINT		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MUROS DE PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*		
USO	*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 20,02
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:





FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 20,02
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: CA-700 EN BARRIO DE HOZ, ZONA SUROESTE

DESCRIPCIÓN: EDIFICIO CON DOS VIVIENDAS PAREADAS

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:


CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA +1	PLANTA BAJA	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	LADRILLO CARA VISTA	PLAQUETAS	
CUBIERTAS	PIZARRA	TEJA C.CURVA	
ESTRUCTURA	HORMIGON	HORMIGÓN	
CARPINTERÍA	ALUMINIO	ALUMINIO	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	NORMAL	NORMAL	
USO	*	*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 20,03
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:





FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 20,03
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	CA-700 EN BARRIO DE HOZ, ZONA SUROESTE
DESCRIPCIÓN:	EDIFICIO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADO A ESTABULACION GANADERA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA +1 + ATICO	PLANTA BAJA	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	LADRILLO CARA VISTA	REVOCO	
CUBIERTAS	TEJA CERAMICA MIXTA	FIBROCEMENTO	
ESTRUCTURA	HORMIGON	METÁLICA	
CARPINTERÍA	MADERA	*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	NORMAL	NORMAL	
USO	RESIDENCIAL	GANADERO	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 20,04
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 20,04
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	DESVIO DE LA CA-700 EN BARRIO DE HOZ, ZONA SUROESTE
DESCRIPCIÓN:	ESTABULACIÓN GANADERA
USO DE LA PARCELA:	AGRÍCOLA Y GANADERO
SUPERFICIE:	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:


CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	MADERA		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	MADERA		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 20,05
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:





FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 20,05
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	DESVIO DE LA CA-700 EN BARRIO DE HOZ, ZONA SUROESTE
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PAJAR ADOSADO

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:


CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + 1	BAJA +1	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	LADRILLO CARA VISTA	IEDRA Y REVOCO	
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA	TEJA C. CURVA	
ESTRUCTURA	HORMIGÓN	MURO DE PIEDRA	
CARPINTERÍA	ALUMINIO	MADERA	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	NORMAL	NORMAL	
USO	RESIDENCIAL	GANADERO	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 20,06
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:





FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 20,06
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	DESVIO DE LA CA-700 EN BARRIO DE HOZ, ZONA SUROESTE
DESCRIPCIÓN:	EDIFICACIÓN AISLADA

USO DE LA PARCELA:	*	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:	NO ES POSIBLE ACCEDER A LUGARES PRÓXIMOS A ELLA


CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*		
USO	*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 20,07
	HOJA 1


DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:





FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 20,07
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	DESVIO DE LA CA-700 EN BARRIO DE HOZ, ZONA SUROESTE
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO + PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA		
ESTRUCTURA	MUROS Y MADERA		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	RUINOSO		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 20,08
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 20,08
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	DESVIO DE LA CA-700 EN BARRIO DE HOZ, ZONA SUROESTE
DESCRIPCIÓN:	NAVE DE APEROS
USO DE LA PARCELA:	AGRÍCOLA Y GANADERO
SUPERFICIE:	

VALLADO	ELECT.	AGUA	SANEAM.	VIARIO	ALUMBRADO
*	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	PRINCIPAL	ANEJO 1	ANEJO 2
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO + PINTURA		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 20,09
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 20,09
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: *

DESCRIPCIÓN: *

USO DE LA PARCELA: *				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES: NO HA SIDO POSIBLE VISUALIZARLA NI ACCEDER A ELLA


CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*		
CUBIERTAS	*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*		
USO	*		

SECTOR 21

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,01
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,01
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO PARAMENES, ZONA SUR

DESCRIPCIÓN: CEMENTERIO MUNICIPAL

USO DE LA PARCELA: *				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES: CEMENTERIO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*		
CUBIERTAS	*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*		
USO	*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,02
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,02
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO PARAMENES, ZONA SUR

DESCRIPCIÓN: EDIFICACIÓN DE ALMACEN DE APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIGÓN		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRICOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,03
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,03
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO PARAMENES, ZONA SUR

DESCRIPCIÓN: EDIFICACIÓN DE ALMACEN DE APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MADERA		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL (NECESITA REFORMA)		
USO	AGRICOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,04
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,04 HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	BARRIODE HOZ, ZONA SUR
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA
SUPERFICIE:	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + 1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA MIXTA		
ESTRUCTURA	MADERA		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,05
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,05
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	BARRIO PARAMENES, SUBIDA AL CALERUCO, ZONA SUR
DESCRIPCIÓN:	EDIFICACIÓN AGRÍCOLA
USO DE LA PARCELA:	AGRICOLA Y GANADERO
SUPERFICIE:	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	CHAPA METÁLICA		
CUBIERTAS	CHAPA METÁLICA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,06
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,06
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO PARAMENES, SUBIDA AL CALERUCO, ZONA SUR

DESCRIPCIÓN: CASERIO

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA			**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA +1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MADERA		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESINDECIAL Y AGRÍCOLA		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,07
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,07
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ, ZONA SUR

DESCRIPCIÓN: EDIFICACIÓN AGRÍCOLA

USO DE LA PARCELA: AGRÍCOLA Y GANADERO				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	MADERA		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	MADERA		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,08-09
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,08-09 HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ, ZONA SUR

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ALMACEN Y GARAJE ANEJOS

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA +1	P. BAJA	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	REVOCO Y PINTURA	REVOCO Y P.	
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA	TEJA CER. C.	
ESTRUCTURA	*	*	
CARPINTERÍA	PVC Y MADERA	*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	NORMAL	NORMAL	
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA	*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,10
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,10
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ, ZONA SUR

DESCRIPCIÓN: ESTABULACIÓN GANADERA

USO DE LA PARCELA: AGRÍCOLA Y GANADERO				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	METÁLICA		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,11
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,11
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ, ZONA SUR

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PAJAR ADOSADO

USO DE LA PARCELA:		RESIDENCIAL NO AGRARIO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES: JUNTO A DESGÜACE VELARDE

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,12
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,12
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ, ZONA SUR

DESCRIPCIÓN: EDIFICACIÓN GANADERA
(NO EXISTENTE EN EL PLANO)

USO DE LA PARCELA:		AGRÍCOLA Y GANADERO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES: INICIO DE SUBIDA AL MONTE DOBRA POR LA VERTIENTE SUR

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + 1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO		
CUBIERTAS	CHAPA METÁLICA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,13
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,13
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ, ZONA SUR

DESCRIPCIÓN: ALMACEN

USO DE LA PARCELA:	AGRÍCOLA Y GANADERO	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES: INICIO DE SUBIDA AL MONTE DOBRA POR LA VERTIENTE SUR

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,14
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,14
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ, ZONA SUR

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR

USO DE LA PARCELA:		RESIDENCIAL NO AGRARIO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES: INICIO DE SUBIDA AL MONTE DOBRA POR LA VERTIENTE SUR

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + 1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	MORTERO MONOCAPA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA MIXTA		
ESTRUCTURA	MADERA Y HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,15
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,15
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: BARRIO DE HOZ, ZONA SUR

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL NO AGRARIO	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES: INICIO DE SUBIDA AL MONTE DOBRA POR LA VERTIENTE SUR

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + 1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO, PINTURA Y PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MADERA Y HORMIGÓN		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,16
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,16
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: SUBIDA AL MONTE DOBRA

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES: EDIFICACIÓN EN RUINAS

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MADERA		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	RUINOSO		
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,17
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:





EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,17
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: SUBIDA AL MONTE DOBRA

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PAJAR ADOSADO

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + 1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MADERA		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL (REFORMA)		
USO	RESIDENCIAL Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,18
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,18
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: SUBIDA AL MONTE DOBRA

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PAJAR ADOSADO

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + 1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,19
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,19
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: SUBIDA AL MONTE DOBRA

DESCRIPCIÓN: EDIFICACIÓN DE MURO DE PIEDRA (CUADRA)

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
AGRÍCOLA Y GANADERO					
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	RUINOSO		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,20
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,20
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: SUBIDA AL MONTE DOBRA

DESCRIPCIÓN: EDIFICACIÓN DE MURO DE PIEDRA (CABAÑA)

USO DE LA PARCELA:	AGRÍCOLA Y GANADERO	**SUPERFICIE:**			
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,21
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,21
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: SUBIDA AL MONTE DOBRA

DESCRIPCIÓN: EDIFICACIÓN DE MURO DE PIEDRA (CABAÑA) Y PAJAR

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA	P.BAJA	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	REVOCO	PIEDRA	
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA	*	
ESTRUCTURA	*	*	
CARPINTERÍA	*	*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	RUINOSO	RUINOSO	
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO	GANADERO	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,22
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,22
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: SUBIDA AL MONTE DOBRA

DESCRIPCIÓN: CABAÑA GANADERA

USO DE LA PARCELA:	AGRÍCOLA Y GANADERO	**SUPERFICIE:**			
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	RUINOSO		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,23
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,23
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: SUBIDA AL MONTE DOBRA POR EL BARRIO DE HOZ

DESCRIPCIÓN: ESTABULACIÓN GANADERA CON VIVIENDA Y PAJAR ADOSADO

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + 1 + ÁTICO	P BAJA	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	PIEDRA	B.HORMIGÓN	
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA	TEJA C. CURVA	
ESTRUCTURA	MURO DE PIEDRA Y MADERA	*	
CARPINTERÍA	MADERA	*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	NORMAL	NORMAL	
USO	RESIDENCIAL	GANADERO	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,24
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,24
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: SUBIDA AL MONTE DOBRA POR EL BARRIO DE HOZ

DESCRIPCIÓN: ALMACEN DE APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*		
CUBIERTAS	T. CERÁMICA CURVA Y FIBR.		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,25
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,25
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	SUBIDA AL MONTE DOBRA POR EL BARRIO DE HOZ
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR
USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA
SUPERFICIE:	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + 1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	T. CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MURO DE PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	RUINOSO		
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,26
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,26
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	SUBIDA AL MONTE DOBRA POR EL BARRIO DE HOZ
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PAJAR ADOSADO
USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA
SUPERFICIE:	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + 1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA, REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	T. CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MURO DE PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,27
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,27
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	SUBIDA AL MONTE DOBRA POR EL BARRIO DE PARAMENES
DESCRIPCIÓN:	NO SE HA PODIDO IDENTIFICAR

USO DE LA PARCELA:	*	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES: LA FINCA ES PRIVADA Y NO SE PUDO ACCEDER A ELLA

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*		
CUBIERTAS	*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*		
USO	*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,28
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,28
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	SUBIDA AL MONTE DOBRA POR EL BARRIO DE PARAMENES
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PAJAR ADOSADO
USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA
SUPERFICIE:	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + 1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	T. CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MURO DE PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	RUINOSO		
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,29
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,29
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	SUBIDA AL MONTE DOBRA POR EL BARRIO DE HOZ
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PAJAR ADOSADO
USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA
SUPERFICIE:	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + 1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	T. CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MURO DE PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	RUINOSO		
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,30
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,30
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: SUBIDA AL MONTE DOBRA POR EL BARRIO DE PARAMENES

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + 1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MURO DE PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,31
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,31
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	SUBIDA AL MONTE DOBRA POR EL BARRIO DE PARAMENES
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PAJAR ADOSADO

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + 1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MURO DE PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,32
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,32
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	SUBIDA AL MONTE DOBRA POR EL BARRIO DE PARAMENES
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PAJAR ADOSADO

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA	BAJA + 1	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	PIEDRA	PIEDRA	
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA	T.C.CURVA	
ESTRUCTURA	MURO DE PIEDRA Y MADERA	PIEDRA Y MAD.	
CARPINTERÍA	MADERA	*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	NORMAL (REFORMA)	REFORMA	
USO	RESIDENCIAL	AGRÍCOLA	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,33
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,33
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	SUBIDA AL MONTE DOBRA POR EL BARRIO DE PARAMENES
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PAJAR ADOSADO

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + 1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MURO DE PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL Y AGRÍCOLA		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,34
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,34
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	ZONA SUR DEL BARRIO RADILLO
DESCRIPCIÓN:	NO SE HA PODIDO VISITAR POR ESTAR DENTRO DE UNA PROPIE PRIVADA

USO DE LA PARCELA:	*	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*		
CUBIERTAS	*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*		
USO	*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,35
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,35
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ZONA SUR DEL BARRIO RADILLO

DESCRIPCIÓN:

USO DE LA PARCELA: RESIDENCIAL NO AGRARIO				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,36
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,36
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ZONA SUR DEL BARRIO RADILLO

DESCRIPCIÓN:

USO DE LA PARCELA: RESIDENCIAL NO AGRARIO				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	GARAJE		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,37
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,37
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ZONA SUR DEL BARRIO RADILLO

DESCRIPCIÓN:

USO DE LA PARCELA: AGRÍCOLA Y GANADERO				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MURO DE PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,38
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,38
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ZONA SUR DEL BARRIO RADILLO

DESCRIPCIÓN:

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + 1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MURO DE PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,39
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,39
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: ZONA SUR DEL BARRIO RADILLO

DESCRIPCIÓN:

USO DE LA PARCELA: AGRÍCOLA Y GANADERO				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA	P.BAJA	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	PIEDRA	B.HORMIGÓN	
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA	FIBROCEMENTO	
ESTRUCTURA	MURO DE PIEDRA Y MADERA	*	
CARPINTERÍA	*	*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	NORMAL	NORMAL	
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO	AGRÍCOLA	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,40
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,40
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: SUBIDA AL MONTE DOBRA POR EL SUR DEL BARRIO DE HOZ

DESCRIPCIÓN:

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**			
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + 1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA MIXTA		
ESTRUCTURA	MURO DE PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL (REFORMADA)		
USO	RESIDENCIAL Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,41
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,41 HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	SUBIDA AL MONTE DOBRA POR EL SUR DEL BARRIO DE HOZ
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR CON EN PLANTA PRIMERA, CON LOCAL E PLANTA BAJA Y.

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA + 1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	L.C.V, BLOQ MONTSERRAT Y BLOQUE DE HORMIGÓN		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA MIXTA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN ARMADO		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL (REFORMADA)		
USO	RESIDENCIAL Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,42
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,42
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	SUBIDA AL MONTE DOBRA POR EL SUR DEL BARRIO DE HOZ
DESCRIPCIÓN:	CUADRA, PAJAR

USO DE LA PARCELA:	AGRÍCOLA Y GANADERO	**SUPERFICIE:**	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MUROS DE PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	RUINOSO		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,43
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,43
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	SUBIDA AL MONTE DOBRA POR EL SUR DEL BARRIO DE HOZ, EN ALTO
DESCRIPCIÓN:	CABAÑA GANADERA

USO DE LA PARCELA:	AGRÍCOLA Y GANADERO	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MUROS DE PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,44
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,44
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	SUBIDA AL MONTE DOBRA POR EL SUR DEL BARRIO DE HOZ, EN ALTO
DESCRIPCIÓN:	CABAÑA GANADERA

USO DE LA PARCELA:	AGRÍCOLA Y GANADERO	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MUROS DE PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,45
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,45
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	SUBIDA AL MONTE DOBRA POR EL SUR DEL BARRIO DE HOZ, EN ALTO
DESCRIPCIÓN:	CABAÑAS GANADERAS
USO DE LA PARCELA:	AGRÍCOLA Y GANADERO
SUPERFICIE:	

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA +1	P.BAJA + 1	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	PIEDRA	REVOCO	
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA	T.C.CURVA	
ESTRUCTURA	MUROS DE PIEDRA Y MADERA	MUROS PIEDRA	
CARPINTERÍA	MADERA	MADERA	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	NORMAL	NORMAL	
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO	GANADERO	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,46
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,46
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: SUBIDA AL MONTE DOBRA POR EL SUR DEL BARRIO DE HOZ,

DESCRIPCIÓN: VIVIENDA UNIFAMILIAR CON PAJAR ADOSADO

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA +1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA MIXTA		
ESTRUCTURA	MUROS DE PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL REFORMADA		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,47
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,47
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: SUBIDA AL MONTE DOBRA POR EL SUR DEL BARRIO DE HOZ,

DESCRIPCIÓN: EDIFICIACIÓN AGRÍCOLA AISLADA

USO DE LA PARCELA:		AGRÍCOLA Y GANADERO		**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA +1		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA, REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	MUROS DE PIEDRA Y MADERA		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL (REFORMA)		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,48
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,48
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: SUBIDA AL MONTE DOBRA POR EL SUR DEL BARRIO DE HOZ,

DESCRIPCIÓN: EDIFICIACIÓN AGRÍCOLA AISLADA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	*	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	PIEDRA, REVOCO		
CUBIERTAS	FIBROCEMENTO		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,49
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,49
	HOJA 2

DENOMINACIÓN:	VIERNOLES
SITUACIÓN Y ACCESO:	SUBIDA AL MONTE DOBRA POR EL SUR DEL BARRIO DE HOZ,
DESCRIPCIÓN:	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

USO DE LA PARCELA:	RESIDENCIAL DE EXPLOTACIÓN AGRARIA	**SUPERFICIE:**

VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES: ESTA VIVIENDA NO ESTA REPRESENTADA EN EL PLANO

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	REVOCO Y PINTURA		
CUBIERTAS	TEJA CERÁMICA CURVA		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	MADERA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	RESIDENCIAL		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,50
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFÍA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 21,50
	HOJA 2

DENOMINACIÓN: VIERNOLES

SITUACIÓN Y ACCESO: SUR DE BARRIO PARAMENES, AL LADO DEL CEMENTERIO

DESCRIPCIÓN: NAVE GANADERA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
AGRÍCOLA Y GANADERO					
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	SI	SI	*		

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES: ESTA VIVIENDA NO ESTA REPRESENTADA EN EL PLANO


CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEJO 1**	**ANEJO 2**
Nº DE PLANTAS	PLANTA BAJA		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	BLOQUE DE HORMIGON		
CUBIERTAS	CHAPA METÁLICA		
ESTRUCTURA	HORMIGÓN, METÁLICA		
CARPINTERÍA	METÁLICA		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	NORMAL		
USO	AGRÍCOLA Y GANADERO		

SECTOR 22

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.01
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.01 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA CARRETERA DE SUBIDA AL PICO DOBRA DESDE LA MONTAÑA

DESCRIPCIÓN:

CABAÑA PARA GANADO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.02
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.02 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA CARRETERA DE SUBIDA AL PICO DOBRA DESDE LA MONTAÑA

DESCRIPCIÓN:

CABAÑA PARA GANADO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.03
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.03 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA CARRETERA DE SUBIDA AL PICO DOBRA DESDE LA MONTAÑA

DESCRIPCIÓN:

CABAÑA PARA GANADO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*REVOCO*		
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.04
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.04 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA CARRETERA DE SUBIDA AL PICO DOBRA DESDE LA MONTAÑA

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR CON CUADRA Y PAJAR, Y DOS CUADRAS MAS ANEXAS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*SI*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B+I*	*B+I*
SUP. CONSTRUIDA	*	*	*
FACHADA	*PIEDRA*	*BLQ. HGON.*	*BLQ. HGON.*
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C.CURVA*	*T.C.CURVA*
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*	*	*
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD	*	*	*
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.05
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.05 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA CARRETERA DE SUBIDA AL PICO DOBRA DESDE VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

3 EDIFICIOS PARA CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	*PIEDRA*	*REVOCO*	
CUBIERTAS	*TEJA CERAMICA CURVA*	*T.C.CURVA*	
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*	*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.06
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.06 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA CARRETERA DE SUBIDA AL PICO DOBRA DESDE LA MONTAÑA

DESCRIPCIÓN:

COBERTIZO PARA APEROS

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*BLOQUE DE HORMIGON*		
CUBIERTAS	*CHAPA*		
ESTRUCTURA	*		
CARPINTERÍA	*METALICA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.07
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.07 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA CARRETERA DE SUBIDA AL PICO DOBRA DESDE LA MONTAÑA

DESCRIPCIÓN:

CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*	*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*PIEDRA+BLQ. HGON.*		
CUBIERTAS	*T. CERAMICA CURVA+PLANA*		
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.08
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.08 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA CARRETERA DE SUBIDA AL PICO DOBRA DESDE VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR CON CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*SI*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJE CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.09
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.09 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA CARRETERA DE SUBIDA AL PICO DOBRA DESDE VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

VIVIENDA UNIFAMILIAR CON CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	*B*
SUP. CONSTRUIDA	*	*	*
FACHADA	*PIEDRA*	*BLQ. HGON.*	*BLQ. HGON.*
CUBIERTAS	*TEJE CERAMICA CURVA*	*T.C.CURVA*	*FIBROCEMENTO*
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*	*	*
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	*MADERA*
ANTIGÜEDAD	*	*	*
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	*BUENO*
USO	*RESIDENCIAL PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.10
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.10 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA CARRETERA DE SUBIDA AL PICO DOBRA DESDE VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

CUADRA

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*SI*	*	*SI*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*	*B*	
SUP. CONSTRUIDA	*	*	
FACHADA	*PIEDRA*	*BLQ. HGON.*	
CUBIERTAS	*TEJE CERAMICA CURVA*	*LOSA*	
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*	*	
CARPINTERÍA	*MADERA*	*MADERA*	
ANTIGÜEDAD	*	*	
ESTADO	*BUENO*	*BUENO*	
USO	*PRODUCTIVO*	*PRODUCTIVO*	

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.11
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.11 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA CARRETERA DE SUBIDA AL PICO DOBRA DESDE VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

CABAÑA PARA GANADO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
*	*SI*	*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:


OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJE CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*BUENO*		
USO	*PRODUCTIVO*		

EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.12
	HOJA 1

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

PLANO DE LOCALIZACIÓN:



FOTOGRAFIA:



EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO AÑO 2005	Nº 22.12 HOJA 2

DENOMINACIÓN: *LA MONTAÑA*

SITUACIÓN Y ACCESO:

SURESTE. ACCESO POR LA CARRETERA DE SUBIDA AL PICO DOBRA DESDE VIERNOLES

DESCRIPCIÓN:

CABAÑA PARA GANADO

USO DE LA PARCELA:				**SUPERFICIE:**	
VALLADO	**ELECT.**	**AGUA**	**SANEAM.**	**VIARIO**	**ALUMBRADO**
SI	*SI*	*	*	*	*

SITUACIÓN JURÍDICA:

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL:

OBSERVACIONES:

CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN	**PRINCIPAL**	**ANEXO 1**	**ANEXO 2**
Nº DE PLANTAS	*B+I*		
SUP. CONSTRUIDA	*		
FACHADA	*PIEDRA*		
CUBIERTAS	*TEJE CERAMICA CURVA*		
ESTRUCTURA	*M. PIEDRA Y MADERA*		
CARPINTERÍA	*MADERA*		
ANTIGÜEDAD	*		
ESTADO	*REGULAR*		
USO	*PRODUCTIVO*		