

Ayuntamiento de Torrelavega

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TORRELAVEGA (CANTABRIA)

TOMO VI 1 INVENTARIO DE EDIFICACIONES EN SUELO RÚSTICO

APROBACIÓN INICIAL
FEBRERO 2019

C. ANDRÉS + LL.MASIÁ S.L.P.

ÍNDICE

1 MEMORIA DESCRIPTIVA 1

1.1 Metodología 1

1.2 Descripción de la Ficha de inventario 2

2 EDIFICACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE USOS 7

2.1 El modelo de ocupación en el territorio 7

Análisis de la ocupación por ámbitos geográficos 7

2.2 Usos y actividades existentes en el territorio 17

2.3 Implicaciones medioambientales 21

3 INVENTARIO FICHAS 25

1 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 METODOLOGÍA

El Inventario de edificaciones dispersas en el término municipal de Torrelavega es un documento relevante, que tiene importancia en el desarrollo de los trabajos de elaboración del Plan General. Aborda el inventario y análisis de la situación actual de las parcelas edificadas fuera de los tejidos urbanos, contiene un diagnóstico sobre éstas, y las agrupaciones y entornos más afectados, lo que permite caracterizar zonas concretas y poner sobre la mesa la problemática real del fenómeno de la dispersión, que en algunos casos presiona fuertemente el territorio.


El objetivo principal que se persigue es la identificación y el conocimiento exhaustivo de las edificaciones existentes en el término municipal y los usos que éstas soportan, localizados fuera de los límites establecidos como suelo urbano.

La realización del Inventario parte del documento "*Catálogo de edificios en suelo no urbano*", realizado como parte de los trabajos del Avance del PGOU/2005; en este documento se identificaban un total de 810 parcelas con edificación. Se acomete la revisión de este documento, se completa y se amplía, incluyendo parcelas con edificaciones nuevas. Para su materialización se establecerán nuevos soportes, mediante herramientas GIS, que permitan una información útil en permanente proceso de actualización.

A partir de este **Inventario de edificaciones en Suelo Rústico**, se significan aquellas edificaciones que responden a características arquitectónicas, tipológicas y constructivas propias de las edificaciones rurales tradicionales y que constituyen elementos de interés del patrimonio rural; estas edificaciones, aun formando parte del Inventario, pasarán a integrar el Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico, a que hace mención el artículo 45 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.

El trabajo se aborda en una primera fase a partir del estudio de las parcelas inventariadas, que se actualizan y completan con las transformaciones que han sufrido en los años que han transcurrido desde su elaboración; se han identificado segregaciones de algunas parcelas y la desaparición de otras, y finalmente se han incorporado nuevas parcelas edificadas con posterioridad.

Se ha realizado un exhaustivo trabajo de campo, apoyado con una pormenorizada revisión de cartografía y ortofotos recientes. En total, se han identificado **951 parcelas con edificaciones dispersas**, que se localizan principalmente en el suelo rústico y algunas en suelo urbanizable.



El método de trabajo parte de la elaboración de una Ficha de Inventario, que se presenta en el siguiente apartado, en el que se incluye la información necesaria para la identificación de cada una de las parcelas y, dentro de ellas, cada edificación o edificaciones existentes, analizando su situación urbanística y ambiental a partir de las propuestas del Plan General de Ordenación Urbana.

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA FICHA DE INVENTARIO

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 001
Desgüace Becerril, paraje "Las Escabadas".	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 001
Desgüace Becerril, paraje "Las Escabadas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Carretera de Viernoles a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A016002150000YS	Localización	Viernoles 71 D Pol 16 Parc 215
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		Otros usos		
Superficie total (m²)		25.432,00		% ocupacion	17,37	
Viario acceso	Cerramiento	Electricidad	Agua	Saneamiento	Alumbrado	Otros
asfaltado	mixta	si	si			

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES	principal 1	principal 2	principal 3	anejo 1	anejo 2
Uso	oficinas	industrial	industrial	almacén	almacén
Antigüedad	1984				
Superficie ocupación (m²)	92,00	2622,00	1287,00	83,00	334,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída (m²)	92,00	2714,00	1287,00	83,00	334,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	bloque	bloque	bloque
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica	metálica	metálica
· Estructura	hormigón	metálico	metálico	metálico	metálico
· Carpintería	metálico	metálico	metálico	metálico	metálico
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Especial Ganadera	SR-PE
Protección		
Afecciones	Autovía A-67	
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave de industria taller de desgüace y reparación de vehículos. La superficie de acceso está pavimentada así como el resto de la parcela que hace las veces de almacén de vehículos.	

Cada parcela que contenga una o varias edificaciones cuenta con una Ficha pormenorizada que consta de la siguiente información:

- **Identificación y localización**

- <u>Toponimia de referencia</u>:

Paraje, camino, etc. En el caso de que exista se aportará el nombre o razón social de la instalación /parcela/actividad

- <u>Numeración</u>:

El Avance del PGOU/2005, del que partimos, divide el Término Municipal en 23 sectores; con objeto de simplificar la localización y la numeración asignada a cada una de las fichas, se reduce el número de sectores a 5, y a su vez estos sectores se dividen en zonas haciendo referencia a su toponimia. Posteriormente en el trabajo de campo se ha identificado cada instalación con un código numérico que tiene el siguiente orden:

- Sector 1 Fichas 001-290
- Sector 2 Fichas 001-110
- Sector 3 Fichas 001-181

- Sector 4 Fichas 001-150
- Sector 5 Fichas 001-222

Esta numeración permite una rápida identificación, localizando primero el sector y a continuación el número de la parcela a estudiar.

- **Localización plano**

Imagen con el plano de localización de la parcela sobre la base cartográfica 1/6000 a una escala adecuada para apreciar bien su entorno, situación, acceso y disposición de la edificación sobre la parcela. En la mayor parte de los casos se ha optado por una escala gráfica de 1/2000, aunque en los casos en los que ha sido necesario para su mejor visualización, se ha ajustado dicha escala.

La zona afectada por el uso de la parcela se destaca con un tramado rayado. Dentro de ella se marca la edificación existente con su propia denominación de edificación principal o anejo correspondiente, y la numeración de la propia parcela. Algunas localizaciones constan además de un entorno punteado mayor, haciendo referencia a la parcela catastral, dado que algunas actividades no intervienen en toda la parcela y parte de la misma no ha visto alterado su valor natural o paisajístico.

- **Información general**

- Situación**:** toponimia del paraje o lugar en el que se localiza la instalación.

- Acceso: camino, vía o modo de acceso a la instalación.

- Titularidad: Pública o privada.

- **Datos Catastrales**

- Referencia catastral parcela: código que identifique la parcela en el Catastro.

- Localización: número de parcela y polígono en el que se localiza.

- Referencia catastral edificación: en los casos en los que exista una referencia independiente para la edificación.

- **Características de la Parcela**

- Uso principal y otros usos: según las siguientes categorías

  - Agrícola y/o ganadero
  - Residencial
  - Residencial vinculado a explotaciones agrícolas y/o ganaderas
  - Residencial vinculado a otras actividades económicas
  - Terciario
  - Industrial-almacén
  - Industria-agropecuaria
  - Industrial taller contaminante
  - Industrial cantera-gravera
  - Garajes y almacenes
  - Equipamientos Generales en suelo Rústico
  - Sin uso

- Superficie total: Se recoge la superficie total de la parcela catastral, con independencia de la superficie marcada en el plano, que se ha identificado en la base cartográfica 1/6000. Esta cifra no suele coincidir con la que ofrece el Catastro, ya sea por alteraciones en el registro o porque la actividad identificada ocupa sólo una parte de la parcela catastral, o porque abarca más de una. Esta superficie, por tanto, corresponde con la superficie total marcada en el catastro.

- % Ocupación: se calcula el porcentaje de superficie total de la parcela ocupado por edificaciones.

- Viario de acceso: se define el tipo de la vía pública de acceso a la parcela según las siguientes categorías:

  - Hormigón
  - Asfalto
  - Tierra
  - Otro

- Cerramiento: se define el tipo de cerramiento según las siguientes categorías:

  - Sin vallar
  - Metálica
  - Fábrica
  - Vegetal
  - Mixta (vegetal+fábrica)
  - Otro

- Instalaciones (electricidad, agua, saneamiento, alumbrado): se establece, siempre que sea posible, la existencia o no de las instalaciones de electricidad, agua, saneamiento y alumbrado.

- **Características de las Edificaciones**

Para cada una de las edificaciones existentes en la parcela se presenta la siguiente información**:**

- Uso: se define según las siguientes categorías:

  - Vivienda
  - Ganadero
  - Agrícola
  - Industrial
  - Almacén
  - Hostelero
  - Equipamiento

- Antigüedad: en los casos en los que aparezca en el Catastro, se incluye la fecha de construcción de la edificación.

- Superficie de ocupación de la edificación: se calcula a partir de la base cartográfica existente, completándola con la observación realizada en el trabajo de campo y el catastro.

- Nº de plantas: las que se puedan identificar. Se ha tratado de diferenciar las que corresponden a edificación bajo rasante.

- Superficie construida: cálculo aproximado de la superficie construida a partir de la superficie de ocupación y el número de plantas identificadas.

- Características constructivas: se analizan la fachada y la cubierta de cada edificación.

- Fachada: a través del trabajo de campo se identifica el tipo de fachada o cerramiento de cada edificación según las siguientes categorías:

  - Metálico
  - Cerámico
  - Ladrillo
  - Enfoscado o revocado
  - Revestimiento de piedra
  - Bloques
  - Tierra
  - Madera
  - Otro

- Cubierta: a través del trabajo de campo se identifica el tipo de cubierta de cada edificación según las siguientes categorías: Tipo de cubierta:

  - Inclinada
  - Plana

  Material de cubierta:

  - Metálica
  - Teja
  - Pizarra
  - Uralita
  - Hormigón
  - Otro

- Estado: a través del trabajo de campo se identifica el estado actual de cada edificación.

  - Bueno
  - Malo
  - Regular
  - En ruina
  - En obras

- **Situación Urbanística y Ambiental**

- *Clase y categoría de suelo*: clase y categoría de suelo en la que se encuentra la parcela según la propuesta del PGOU.

o Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
o Suelo Rústico de Especial Protección de Infraestructuras	SR-EP-I
o Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas	SR-EP-R
o Suelo Rústico de Especial Protección Ecológica	SR-EP-E
o Suelo Rústico de Especial Protección Forestal	SR-EP-F
o Suelo Rústico de Especial Protección Ganadero Forestal	SR-EP-GF
o Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
o Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
o Suelo Rústico de Especial Protección Monte Dobra	SR-EP-MD
o Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
o Suelo Urbanizable Residual	SUR-R

- *Estado general*: cualquier característica o apreciación particular, si presenta síntomas de abandono o por el contrario está en buen estado y hay indicios de actividad. Descripción tanto de la parcela como de la edificación.

- *Afecciones*: se identifican aquellas afecciones derivadas de la legislación sectorial de aplicación (carreteras, FFCC, infraestructuras energéticas y de abastecimiento, medio ambiente, aguas, arqueología, patrimonio y cultura etc.)

- *Impacto ambiental*: En algunos casos, se ha añadido en la casilla de observaciones las causas de impacto ambiental, debido a las construcciones existentes y cerramiento a nivel medioambiental, paisajístico, contaminación visual y/o acústica, etc.

- *Elementos Catalogados Protección*: En su caso, se ha añadido la casilla de elementos catalogados de acuerdo con el catálogo de elementos protegidos, donde la edificación se remite a su ficha correspondiente, donde se detallan todas sus características.

- *Observaciones*: se han añadido aquellos aspectos relevantes identificados en la observación de la situación real de la instalación.

2 EDIFICACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE USOS

2.1 EL MODELO DE OCUPACIÓN EN EL TERRITORIO

La realización del presente Inventario ha permitido alcanzar un profundo conocimiento de las dinámicas edificatorias fuera de las áreas urbanas, las actividades que se desarrollan en el territorio y el impacto que éstas tienen en el paisaje y en el medioambiente.

El análisis de los usos y edificaciones existentes, y de su localización concreta en el territorio, nos permite exponer unas leyes de formación y tendencias de ocupación, que van a contribuir a entender las dinámicas que se han producido, a paralizarlas y en su caso canalizarlas hacia otros procesos de integración en áreas o ámbitos más propicios para el desenvolvimiento de muchas de las actividades que aquí nos encontramos.

Análisis de la ocupación por ámbitos geográficos

Se han diferenciado cinco grandes áreas, tomando como límites elementos naturales e infraestructuras significativas del término municipal.


1. Sector 1. Centro: Entre el límite municipal oeste, el río Besaya y la Autovía A-67.

2. Sector 2. Norte: Entre el límite municipal norte, el río Besaya, el río Saja-Besaya y la Autovía A-67 en dirección Santander.


3. Sector 3. Noreste: Entre el límite municipal noreste, la Autovía A-67 y la Autovía A-8.

4. Sector 4. Este: Entre el límite municipal este la Autovía A-67 y A-8 y la carretera de La Montaña.

5. Sector 5. Sur: Entre la carretera de La Montaña, el límite municipal sur y la Autovía A-67.



1. Sector 1. Centro




Zona caracterizada por constituir el núcleo central de Torrelavega. Está delimitado por la autovía de circunvalación A-67, y atravesada por carreteras importantes como la de Bilbao, la de Palencia y la Ronda- Boulevard. El terreno eminentemente plano hasta el borde con la A-67 y el río Besaya hacen que la existencia de edificaciones sea más propicia.

- **1.1-Campuzano-Viérnoles:** Mantiene el carácter natural de campos y huertos, existiendo una serie de edificaciones agrícolas y merenderos que no alteran demasiado los valores paisajísticos propios de la zona. Sin embargo, hay otras edificaciones residenciales e industriales de carácter más urbano junto al término municipal de Cartes, que sin llegar a conformar núcleos alteran la fisionomía agrícola del conjunto.
- **1.2-Tanos Oeste:** Se divide esta zona en dos subzonas según sus características naturales. La zona occidental, pese a ser natural, se ve afectado por la cercanía del gran equipamiento deportivo de Santa Ana. Junto a él se ubican una serie de edificaciones residenciales. La zona oriental, rodeada de suelo urbano, aglutina una serie de edificaciones residenciales en torno a los caminos principales.

- **1.3-Tanos Este:** Conserva el carácter agropecuario, tratándose de una zona de pastos extensivos para el ganado Es cruzado por varios caminos y el arroyo Sorravides. Las edificaciones se dividen a partes iguales entre los usos residenciales, agropecuarios e industriales, y se concentran en torno al núcleo urbano existente de Tanos y el camino perimetral bordeando la autovía A-67.
- **1.4-El Valle-Sierrapando:** Paraje llano situado entre los suelos urbanos de Sierrapando y Tanos, marcado por la infraestructura viaria de la Ronda boulevard y el viario propuesto paralelo a ésta que une los dos barrios. Los usos principales son el residencial y los usos agrícolas y ganaderos.
- **1.5-Sierrapando:** Zona con una ligera pendiente ascendente y muy marcada por la infraestructura de la autovía A-67 y la cercanía del polígono industrial de Sierrapando. Aglutina la mayor parte de las edificaciones en el suelo urbanizable delimitado de Los Ochos, y el resto de parcelas se sitúan en torno a los caminos principales, predominando los usos residenciales e industriales.
- **1.6-Miravalles:** Zona con pendiente ascendente muy pronunciada desde la Ronda boulevard hacia la autovía A-67. La presión urbanística ha convertido a la zona en un mosaico salpicado de edificaciones de uso residencial en su mayoría. Se localizan en torno al camino que une el Casino con el núcleo de San Bartolomé.
- **1.7-Torrelavega:** Comprende la franja fluvial que va desde el nudo de la A-67 y la A-8 hasta el puente de la Avenida de Oviedo sobre el río Besaya. Es un tramo eminentemente urbano donde la edificación mayoritariamente dotacional se sitúa en la margen derecha del cierre norte de la Ronda boulevard.
- **1.8- Mies de Vega:** Suelo clasificado como urbanizable rodeado de suelo urbano, situado en pleno corazón de Torrelavega. Es atravesado por la Ronda boulevard, y la mayoría de la edificación es de uso residencial, situada en los bordes de los caminos principales. No obstante, sigue manteniendo su carácter agrícola de pequeños huertos y rediles de pastos.
- **1.9- Covadonga-Campuzano:** Se trata de una bolsa de suelo urbanizable totalmente antropizada situado entre los barrios de Covadonga y Campuzano y el límite con el municipio de Cartes. Está fuertemente influenciado por la cercanía a los suelos urbanos y es atravesado por la Ronda boulevard y la Carretera de Palencia. Contiene un gran número de implantaciones industriales próximas a los usos residenciales.
- **1.10-Campuzano-Viar:** Se trata de una zona clasificada como urbanizable enclavada en un tejido urbano de usos predominantemente residenciales. Está atravesado por la Ronda boulevard y encontramos varios tipos de edificaciones residenciales y agrícolas, sin predominio de unas sobre otras.

2. Sector 2. Norte




Zona norte de Torrelavega enclavado entre la autovía A-67 y al norte del río Besaya. Se divide en la zona de Barreda de orografía plana junto con Torres de Abajo, y las zonas de mayor pendiente como Ganzo, Dualez y Torres de Arriba.

- **2.1-Barreda Norte:** fruto de su proximidad al núcleo urbano, esta zona cuenta con un importante número de edificaciones de uso industrial y agrícola, sin haber perdido el carácter natural en su zona más próxima al río Saja-Besaya. Existen dos zonas con las edificaciones agrupadas, una junto al camino del Agua, paralelo de las vías del tren (FEVE) y otras en torno a los caminos rurales entre los brazos de agua en que se bifurca el río.
- **2.2-Dualez:** No cuenta con demasiada densidad de edificaciones, y estas se sitúan en torno a los principales caminos. La mayoría de las parcelas son colindantes al suelo urbano, por lo que no alteran demasiado el carácter forestal de la zona. Las edificaciones existentes tienen usos mayoritariamente agropecuarios.

- **2.3-Ganzo:** Se trata de una zona de mucha pendiente y que culmina en los grandes equipamientos hospitalarios de Sierrallana. Se caracteriza por el gran número de edificaciones agropecuarias e industriales vinculadas a los usos agropecuarios que existen en la zona, situadas en torno al camino que cruza Ganzo en sentido este-oeste. Conserva alguna masa boscosa y en general tiene aspecto de zona de pastos, pero está muy fragmentado por la propia edificación y las infraestructuras viarias.
- **2.4-Torres de Abajo:** Es la zona más baja de Torres, situada en la ribera del río Saja, y se caracteriza por ser el corredor de infraestructuras de entrada a Torrelavega por el oeste. Está atravesado por la A-67, la Avenida de Oviedo y el ferrocarril FEVE. Es una zona muy urbana, donde el suelo rústico tiene consideración de residual y ocupa las bolsas vacías de suelo entre las infraestructuras.

  Uso predominante: *Equipamientos.*
- **2.5-Torres de Arriba:** Amplia zona de montaña próxima a las minas de Zinc. La propia orografía impide la proliferación de las edificaciones encontrándose éstas diseminadas. Los usos predominantes son el ganadero y el agrícola.

3. Sector 3. Noreste



Amplia zona de colinas limitada al sur por la A-67 y A-8. Se caracteriza por sus pendientes más o menos suaves hacia la zona de Miravalles donde se conserva el carácter agrícola y ganadero de grandes prados, y más pronunciadas hacia El Mazo y Barreda donde proliferan las masas boscosas.


Está a su vez atravesado por la CA-330 y las vías del ferrocarril de RENFE y una serie de caminos entre los que destacan la Carretera de San Ramón, la C/ Santa Teresa de Jesús y C/ de Concesa Josué.

- **3.1-Barreda Noroeste**: Se trata probablemente de la zona con mayor pendiente del sector 3. Existen varios tipos de edificaciones, entre las que destacan las residenciales vinculadas a explotaciones agropecuarias y las residenciales de carácter más urbano, y se sitúan, por un lado, en torno a la C/ Concesa Josué y por otro lado cerca de los puentes y accesos que salvan la autovía A-67 y la unen con Barreda. Los usos predominantes son el residencial y el residencial con vinculación a explotaciones agropecuarias.
- **3.2-Miravalles Este:** Esta zona se encuentra entre la Carretera de San Ramón y la CA-330. Tiene una orografía menos accidentada que Barreda, pero se trata de una colina de pendientes suaves.

En general las parcelas edificadas se concentran en torno a las calles Santa Teresa de Jesús y Carretera de San Ramón, destacando los grandes equipamientos de la finca de los Soldados, el Centro de Reproducción Animal y el Convento de Las Carmelitas descalzas. En el resto de los usos predomina el residencial vinculado a explotación agropecuaria, seguido del residencial.

3.3-El Mazo: La zona de El Mazo es la más oriental del sector 3, entre la CA-330 y el límite municipal este. Entre dicha carretera y la vía del ferrocarril se mantiene el paisaje de colina, sin embargo al otro lado de las vías el terreno comienza a elevarse formando montaña. Esta zona montañosa está cubierta por grandes masas forestales y es donde se localiza el vertedero municipal de El Mazo. Por lo demás, la mayor parte de la edificación se concentra en la zona de menor pendiente, entre la carretera CA-330 y la vía del ferrocarril, predominando los usos residenciales.


4. Sector 4. Este



Amplia zona de montaña que une El Mazo con el monte Dobra en la que distinguimos dos zonas, Sierrapando Este por un lado y La Montaña por otro. Se encuentra delimitado al norte por las grandes barreras de infraestructuras viarias A-67, A-8 y la CA-334 y la vía del ferrocarril que une Santander con Reinosa y Palencia. Por otro lado, el sector es atravesado trasversalmente por la N-634a que articula la zona y conecta con el núcleo de La Montaña.

- **4.1-Sierrapando Este:** Sierrapando es la zona de menor pendiente, asentada sobre las primeras colinas al otro lado de la A-67 donde se ubican la mayor parte de las edificaciones. Predominan los usos residenciales vinculados a explotaciones agropecuarias, y se sitúan a lo largo de la carretera N-634a. Destaca en esta zona el gran equipamiento del cementerio municipal Río Cabo.
- **4.2-La Montaña:** Amplio paraje montañoso de valles profundos y grandes prados con poca densidad edificatoria debido a las condiciones orográficas. Los usos edificatorios son predominantemente agropecuarios y residenciales vinculados a explotaciones agropecuarias, y se encuentran diseminados en el territorio sobre los principales viarios, N-634a y la conexión con La Montaña.

5. Sector 5. Sur



El sector 5 comprende el Valle de Viérnoles y el faldón norte del Monte Dobra. La zona del valle se caracteriza por tener un relieve de pendientes suaves hacia las zonas boscosas del Monte Dobra y una zona llana que coincide con el corredor de infraestructuras viarias y ferroviarias A-67, CA-700 y el ferrocarril Santander-Reinosa-Palencia. El Monte Dobra se caracteriza por su relieve montañoso de profundos valles y grandes masas forestales.

- **5.1-La Montaña Oeste:** Es una pequeña zona montañosa con superficies forestales delimitada al este por la carretera de La Montaña y al oeste por el comienzo de la zona forestal del Monte Dobra. La proliferación de edificación es acotada debido a la limitación de infraestructuras, y predominan los usos residenciales con vinculación agropecuaria.
- **5.2-Viérnoles:** Zona con alta densidad de edificación, dada su proximidad al núcleo urbano de Viérnoles. El carácter natural se mantiene sobre todo hacia el sur, quedando más disipado hacia el norte y la zona del corredor de infraestructuras. Predominan los usos agrícolas y residenciales vinculados a explotaciones agropecuarias, y cabe destacar la relevancia del gran equipamiento

educativo San Andrés-Manuel Gutierrez Aragón y los usos residenciales dispuestos en las cercanías del núcleo de Viérnoles.


- **5.3-Tanos Sur:** Zona similar a la anterior de relieve llano y muy masificado. Se enclava entre la A-67 y el corredor ferroviario e incluye la estación de pasajeros de Viérnoles, la estación de mercancías de RENFE y el polígono industrial Tanos-Viérnoles (PSIR). La edificación en suelo rústico tiene un uso eminentemente residencial y residencial con vinculación agropecuaria.
- **5.4-Monte Dobra:** Este paraje conserva todas sus cualidades naturales y forestales por tratarse de un Monte de Utilidad Pública. La difusión de edificaciones es escasa, y se sitúan en las inmediaciones de los principales caminos de difícil acceso.

2.2 USOS Y ACTIVIDADES EXISTENTES EN EL TERRITORIO

Los usos que se desarrollan en las construcciones inventariadas son muy diversos: asociados a los usos agropecuarios o forestales y por tanto pueden ser compatibles con el medio donde se insertan, y actividades de carácter netamente urbanas como la industrial y residencial. Al tratarse de construcciones localizadas fuera de los ámbitos urbanos, nos encontramos que algunas de ellas se corresponden con procesos irregulares de implantación.

El uso que se desarrolla de forma más habitual es el uso **Residencial** con 329 parcelas contabilizadas**.**


El esquema se repite continuamente y se presenta bajo diferentes modalidades: desde una casita unifamiliar tradicional y sencilla, pasando por viviendas unifamiliares de grandes dimensiones y carácter más urbano, hasta hileras de edificaciones unifamiliares. Se trata generalmente de una vivienda unifamiliar con variedad en sus dimensiones, en ocasiones con pequeña huerta y acompañada de una construcción auxiliar en muchos casos. La proliferación de este tipo de fincas es la nota más significativa del campo torrelavegense, existiendo zonas de gran densidad residencial en torno a los principales carreteras de salida de la ciudad, como en “San Bartolomé”, “El Mazo”, “Barreda Noroeste” y “Viérnoles” o en zonas más urbanas como “Los Ochos”, “Tanos Oeste”, “Campuzano”, “Mies de Vega2 y “Ganzo”.




Uso Residencial *Uso Residencial vinculado a explotaciones agropecuarias*

El uso **Residencial vinculado a explotación agropecuaria** es el siguiente en la escala de difusión con 244 parcelas. Comparte características del uso residencial, pero están más integradas en el mundo rural, además de por su uso, por la tipología y el carácter tradicional de la edificación. Las parcelas se localizan generalmente, situadas a lo largo de los viarios principales de salida de la ciudad, principalmente al este, en los sectores 3, 4 y 5, donde se encuentran las zonas con mayores valores agrícolas y forestales.

El uso **Agrícola y Ganadero** es igual de prolífico que el uso residencial vinculado al mundo agropecuario, con 230 parcelas contabilizadas Se localizan fundamentalmente en los sectores con mayores valores agrícolas, ganaderos y forestales, sin embargo se genera una particularidad: en zonas como Ganzo, Barreda, Campuzano Sur y Tanos Oeste que a priori parecen más antropizadas encontramos mayor proliferación de estos usos, que no comportan edificación residencial, tal vez por su cercanía al núcleo urbano. Este hecho genera el típico paisaje de prados y huertas repletos de animales de granja que circunda la ciudad.



Uso Agrícola y Ganadero.




Uso Terciario e Industrial


Las **instalaciones** de empresas terciarias o industriales, ya sean talleres, fábricas, almacenes o canteras, se ubican normalmente junto a las infraestructuras viarias y ferroviarias (caso de la vía de FEVE en Barreda, la Carretera de Bilbao en Sierrapando, la CA-700 en Viérnoles y la Carretera de Palencia-Ronda Boulevard en Campuzano.), ocupando amplias parcelas. En total suman 65 parcelas.

Las **naves ganaderas** (porcinas, vacunas o avícolas principalmente) se encuentran muy dispersas en el territorio, ocupan terrenos rurales donde tienen accesos más sencillos. Ascienden a 10 parcelas.

En menor medida encontramos usos **residenciales vinculados a actividades terciarias o industriales**, que prácticamente tienen carácter anecdótico, con 15 parcelas contabilizadas. Se localizan en las cercanías de los viarios principales, y suelen desarrollar actividades hosteleras, recreativas y de ocio, de almacenamiento de materiales de construcción o pequeños talleres de automóviles.




Uso de Industrias Agropecuarias




Uso Residencial vinculado a actividades industriales o terciarias

Otro uso característico de gran importancia son los equipamientos en suelo rústico. Encontramos 63 equipamientos, que podríamos diferenciar en grandes equipamientos y otros menores de instalaciones urbanas, como lavaderos, depósitos de abastecimiento o aliviaderos.

Los grandes equipamientos tienen usos muy dispares, desde usos deportivos, educativos o sanitarios, hasta usos exclusivos como el vertedero municipal “El Mazo”, el cementerio municipal “Río Cabo”, la estación de pasajeros de RENFE y la estación de mercancías contigua, el Centro de Reproducción y Selección Animal, las instalaciones municipales de la “Finca de Los Soldados”, las Naves Nido o el Punto Limpio.



Uso de Equipamientos




Usos de Cochera, Almacén y parcelas Sin Uso

2.3 IMPLICACIONES MEDIOAMBIENTALES

En general las edificaciones y actividades que se realizan en el territorio no son nocivas para el medio ambiente, salvo contadas actividades relacionadas con el compostaje y los vertidos de basuras o las actividades extractivas, las cuales implican un impacto ambiental.


En cuanto a los cursos de agua, existen muy pocas edificaciones situadas en suelo rústico de protección especial por riesgo de inundaciones, sin embargo en Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas SR-EP-R y dentro de las líneas de policía de dichos cauces encontramos mayor número de edificaciones. No obstante no suponen un gran impacto, a pesar de que son susceptibles de desaparecer.



Impacto sobre las categorías de Suelo Rústico de Especial Protección

Los Suelos Rústicos de Especial Protección Forestal SR-EP-F, ligados a los montes, presentan algunas parcelas con edificación, sin embargo son poco apreciables a efectos de impacto ambiental en dichas zonas.

La mayor parte de la edificación dispersa se encuentra sobre Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agropecuaria SR-EP-PA y en los Suelos Rústicos de Especial Protección Ganadero Forestal SR-EP-GF. Se concentran por un lado al norte y noreste del núcleo residencial de Torrelavega, en las zonas de montaña de Ganzo y Dualez y en la zona de montaña de Barreda y Miravalles-El Mazo. La gran parte de las parcelas no obstante se encuentran al sur y suerte, en la zona de Sierrapando-La Montaña y hacia Viérnoles, a lo largo de la carreteras N-634a y de otros caminos rurales.




Impacto sobre todas las categorías de suelo


No es casualidad que la mayor parte de la edificación dispersa se sitúe en esta categoría de suelo rústico, ni tampoco que su uso mayoritario esté ligado a los usos agropecuarios ya sea en edificios puramente productivos o con componente residencial. Las dinámicas de proliferación de estos usos van ligadas a los terrenos de pasto y cultivo, donde la calidad de los pastos y los cultivos es más rica y el atractivo es mayor para las actividades ganaderas.

El resto del grueso de las parcelas con edificación se circunscribe a los Suelos Rústicos de Especial Protección de Recurso de Suelo SR-EP-RS, cuyas intensidades aumentan en la zona comprendida entre la autovía A-67 y Campuzano. Esta cuña se caracteriza por una cierta intensidad de usos residenciales e industriales. También se intensifican los usos residenciales en la zona de Miravalles, entre el núcleo de Torrelavega y la autovía A-67.


Por otro lado, se observa otras grandes bolsas de parcelas en los suelos urbanizables en torno a Torrelavega. Destacan Campuzano, el sur de Campuzano, La zona de El Valle y Sierrapando.



<u>Concentración de parcelas en los suelos urbanizables.</u>



Parcelas inventariadas.



CLASIFICACIÓN

- SU-R — SUELO URBANO RESIDENCIAL
- SU-AE — SUELO URBANO ACTIVIDADES ECONÓMICAS
- SU-NT — SUELO URBANO NUCLEO TRADICIONAL
- SURB-D-R — SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIAL
- SURB-D-AE — SUELO URBANIZABLE DELIMITADO ACTIVIDADES ECONÓMICAS
- SURB-D-M — SUELO URBANIZABLE DELIMITADO MIXTO
- SURB-R-R — SUELO URBANIZABLE RESIDUAL RESIDENCIAL
- SURB-R-AE — SUELO URBANIZABLE RESIDUAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS
- SURB-R-M — SUELO URBANIZABLE RESIDUAL MIXTO

- SR-PO — SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN ORDINARIA
- SR-EP-F — SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN FORESTAL
- SR-EP-E — SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN ECOLÓGICO
- SR-EP-RS — SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE RECURSO DE SUELO
- SR-EP-PA — SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE PRODUCCIÓN AGRARIA
- SR-EP-GF — SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN GANADERO FORESTAL
- SR-EP-R — SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE RIBERAS
- SR-P-I — SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN - MONTE DOBRA: PROTECCIÓN AMBIENTAL PAISAJÍSTICA

- SR-EP-MD-PAP — PARQUES NATURALES Y ZONAS VERDES
- SR-EP-MD-AP — PROYECTO DE ACTUACIÓN PAISAJÍSTICA
- SR-EP-MD-PEP — PROTECCIÓN ECOLÓGICO PATRIMONIAL

SISTEMAS GENERALES

- EQUIPAMIENTO
- ESPACIO LIBRE

- LÍMITE MUNICIPAL
- LÍMITE SUELO URBANO
- LÍMITE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
- LÍMITE SUELO URBANIZABLE RESIDUAL

RED DE COMUNICACIONES

- AUTOVÍA
- CARRETERA
- VIAS RURALES
- VIARIO PRINCIPAL-SG
- RED FERROVIARIA-SG


- CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO

EDIFICACIONES DISPERSAS

- PARCELA CATASTRAL
- SECTORES
- Subsector

USOS PARCELA

- AGROPECUARIO
- INDUSTRIAL
- INDUSTRIA AGROPECUARIA
- EQUIPAMIENTO
- GARAJES Y ALMACENES
- RESIDENCIAL
- RESIDENCIAL VINCULADO A EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA
- RESIDENCIAL VINCULADO A OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
- SIN USO



AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA


APROBACIÓN INICIAL

Inventario de Edificaciones en Suelo Rústico — PO-10

FEBRERO 2019 — ESCALA 1/ 10.000


EQUIPO REDACTOR:
CARMEN ANDRÉS MATEO ARQUITECTA
LLANOS MASÍA GONZÁLEZ ARQUITECTA

3 INVENTARIO FICHAS





Sector 1_S-1



- LÍMITE MUNICIPAL
- LÍMITE SUELO URBANO
- LÍMITE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
- LÍMITE SUELO URBANIZABLE RESIDUAL

RED DE COMUNICACIONES

- AUTOVÍA
- CARRETERA
- LÍNEA DE EDIFICACIÓN
- VIAS RURALES
- SG VIARIO
- SG FERROVIARIO
- LÍNEA DE EDIFICACIÓN FFCC

CLASIFICACIÓN

- SU-R — SUELO URBANO RESIDENCIAL
- SU-AE — SUELO URBANO ACTIVIDADES ECONÓMICAS
- SU-NT — SUELO URBANO NUCLEO TRADICIONAL
- SURB-D-R — SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIAL
- SURB-D-AE — SUELO URBANIZABLE DELIMITADO ACTIVIDADES ECONÓMICAS
- SURB-D-M — SUELO URBANIZABLE DELIMITADO MIXTO
- SURB-R-R — SUELO URBANIZABLE RESIDUAL RESIDENCIAL
- SURB-R-AE — SUELO URBANIZABLE RESIDUAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS
- SURB-R-M — SUELO URBANIZABLE RESIDUAL MIXTO
- SR-PO — SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN ORDINARIA
- SR-EP-F — SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN FORESTAL
- SR-EP-E — SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN ECOLÓGICO
- SR-EP-RS — SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE RECURSO DE SUELO
- SR-EP-PA — SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE PRODUCCIÓN AGROGANADERA
- SR-EP-GF — SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN GANADERO FORESTAL
- SR-EP-R — SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE RIBERAS
- SR-PO-I — SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN ORDINARIA DE INFRAESTRUCTURAS

AFECCIONES HIDROLÓGICAS

- ZFP ZONA DE FLUJO PREFERENTE
- AVENIDA 10 AÑOS
- AVENIDA 100 AÑOS
- AVENIDA 500 AÑOS
- CAUCES

SISTEMAS GENERALES

- EQUIPAMIENTO
- ESPACIO LIBRE

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO


- CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
- SR70 — CATÁLOGO ELEMENTOS

EDIFICACIONES DISPERSAS

- SECTORES
- Subsectores
- Parcela Catastral
- Límite de Edificación
- S1-001 Numeración de parcela

USOS PARCELA

- AGROPECUARIO
- INDUSTRIAL
- INDUSTRIA AGROPECUARIA
- EQUIPAMIENTO
- GARAJES Y ALMACENES
- RESIDENCIAL
- RESIDENCIAL VINCULADO A EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA
- RESIDENCIAL VINCULADO A OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
- SIN USO



AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

APROBACIÓN INICIAL


Inventario de Edificaciones en Suelo Rústico — PO-10.1

FEBRERO 2019 — ESCALA 1/ 6.000

EQUIPO REDACTOR:
CARMEN ANDRÉS MATEO ARQUITECTA
LLANOS MASIÁ GONZÁLEZ ARQUITECTA

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 001
Desgüace Becerril, paraje "Las Escabadas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Carretera de Viernoles a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A016002150000YS	**Localización**	Viernoles 71 D Pol 16 Parc 215
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		25.432,00		**% ocupacion**	17,37	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	mixta	si	si			


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal 1	**principal 2**	**principal 3**	**anejo 1**	**anejo 2**
Uso	oficinas	industrial	industrial	almacén	almacén
Antigüedad	1984				
Superficie ocupación (m²)	92,00	2622,00	1287,00	83,00	334,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída (m²)	92,00	2714,00	1287,00	83,00	334,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	bloque	bloque	bloque
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica	metálica	metálica
· Estructura	hormigón	metálico	metálico	metálico	metálico
· Carpintería	metálico	metálico	metálico	metálico	metálico
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 001
Desgüace Becerril, paraje "Las Escabadas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Límite de edificación Autovía A-67 Línea de policía del Río Besaya Yacimiento arqueológico Molino de Viernoles	
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave de industria taller de desgüace y reparación de vehículos. La superficie de acceso está pavimentada así como el resto de la parcela que hace las veces de almacén de vehículos. La parcela se encuentra parcialmente en SR-EP-R.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 002
Ruinas, paraje "Bajares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Carretera de Viernoles a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A016001220000YZ	**Localización**	Pol 16 Parc 122
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**	residencial	
Superficie total (m²)		14.874,00		**% ocupacion**	1,35	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	mixta	no	no			


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso					
Antigüedad	1984				
Superficie ocupación (m²)	201,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	0,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	piedra				
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
· Estructura	muros de carga				
· Carpintería					
Estado	en ruina				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 002
Ruinas, paraje "Bajares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Zona inundable del Río Besaya. Período de retorno de 500 años. Línea de policía del Río Besaya Yacimiento arqueológico Molino de Viernoles	
Observaciones	Edificación en estado de ruina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 003
Finca, paraje "Espinal".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Carretera de Viernoles a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A016002930000YG	**Localización**	Viernoles Pol 16 Parc 293
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		5.705,00		**% ocupacion**	0,79	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
	sin vallar					


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	2009				
Superficie ocupación (m²)	45,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	41,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura	metálico				
· Carpintería					
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 003
Finca, paraje "Espinal".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Cobertizo agrícola en buen estado	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 004
Finca, paraje "Espinal".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Carretera de Viernoles a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A016000130000YO	**Localización**	Viernoles 88 Pol 16 Parc 13
Referencia catastral edificación	39087A016000130001UP		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total (m²)		7.579,00		**% ocupacion**	15,64	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si			


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**otros 1**	**otros 2**	**otros 3**
Uso	vivienda	ganadero	invernadero		
Antigüedad	2005	2002	2002		
Superficie ocupación (m²)	197,00	795,00	193,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	140,00	458,00	193,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
· Estructura	hormigón	metálico			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	regular	regular		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 004
Finca, paraje "Espinal".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial con estabulaciones ganaderas anejas en buen estado. La parcela se encuentra parcialmente cultivada y con extensiones de pastos. La parcela se encuentra parcialmente en SR-EP-R.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 005
Finca, paraje "Las Escabadas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Carretera de Viernoles a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A017000650000YS	**Localización**	Viernoles 71G Pol 17 Parc 65
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		923,00		**% ocupacion**	10,94	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	otro					


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	almacén			
Antigüedad	2006				
Superficie ocupación (m²)	58,00	43,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	58,00	43,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	plana	plana			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
· Estructura	metálico	metálico			
· Carpintería					
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 005
Finca, paraje "Las Escabadas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Cobertizos agrícola en buen estado Parte de la parcela se encuentra en SR-EP-R.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 006
Finca, paraje "Las Escabadas".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Carretera de Viernoles a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A017000230000YK	**Localización**	Viernoles 71F Pol 17 Parc 23
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total (m²)		1.717,00		**% ocupacion**	4,60	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si				

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	1988				
Superficie ocupación (m²)	79,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	79,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	metálico				
· Carpintería					
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 006
Finca, paraje "Las Escabadas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Cobertizo agrícola y ganadero en buen estado	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 007
Finca, paraje "Bajares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano -Viernoles
Acceso	Carretera de Viernoles a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A016002940000YQ	**Localización**	Viernoles 71E Pol 16 Parc 294
Referencia catastral edificación	39087A016002940001UW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		1.205,00		**% ocupacion**	26,22	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si			

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	agrícola	ganadero		
Antigüedad	1972				
Superficie ocupación (m²)	169,00	78,00	69,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	218,00	78,00	69,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	plana	plana		
· Material de cubierta	teja	uralita	uralita		
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 007
Finca, paraje "Bajares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial en venta. Cobertizos agrícola y ganadero en buen estado pero sin aparente actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 008
Finca, paraje "Bajares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano- Viernoles
Acceso	Carretera de Viernoles a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A016000030000YG	**Localización**	Viernoles 125A Pol 16 Parc 3DS
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total (m²)		51.510,00		**% ocupacion**	1,84	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si			


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	agrícola	ganadero	ganadero	ganadero
Antigüedad	1958				
Superficie ocupación (m²)	148,00	201,00	151,00	125,00	321,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	1
Superficie construída (m²)	396,00	201,00	151,00	125,00	321,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	plana	plana	plana	plana
· Material de cubierta	teja	uralita	uralita	uralita	uralita
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera	metálico	metálico	metálico	metálico
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 008
Finca, paraje "Bajares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial con anejos ganaderos y agrícolas en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 009
Finca, paraje "Bajares".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Carretera de Viernoles a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A016000020000YY	**Localización**	Viernoles 125B Pol 16 Parc 2
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		9.454,00		**% ocupacion**	5,89	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si			


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	ganadero				
Antigüedad	1968				
Superficie ocupación (m²)	557,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	557,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 009
Finca, paraje "Bajares".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 220 KV.	
Observaciones	Estabulaciones ganaderas en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 010
Finca, paraje "Medadorio".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Carretera de Campuzano a Viernoles
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A017001450000YT	**Localización**	Campuzano 463 Pol 17 Parc 145
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industria-agropecuaria		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		127.951,0		**% ocupacion**	8,78	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	mixta	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1-5**	**anejo 6-7**	**anejo 8-11**	**anejo 12-13**
Uso	ganadero	ganadero	agrícola	ganadero	agrícola
Antigüedad	1969				
Superficie ocupación (m²)	2657,00	4864,00	155,00	3476,00	84,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	2657,00	4864,00	155,00	3476,00	84,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	uralita	uralita	uralita	uralita	uralita
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón
· Carpintería	madera	madera	madera	madera	madera
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 010
Finca, paraje "Medadorio".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Industria agropecuaria con anejos de estabulaciones ganaderas y agrícolas en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 011
Finca, paraje "Las Escabadas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Carretera de Campuzano a Viernoles
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A017002160000YD	**Localización**	Campuzano 463B Pol 17 Parc 216
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		23.165,00		**% ocupacion**	0,50	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si				


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación (m²)	116,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	84,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura					
· Carpintería					
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 011
Finca, paraje "Las Escabadas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 220 KV	
Observaciones	Edificación agrícola en buen estado. La parcela está dedicada a pastos	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 012
Finca, paraje "Las Escabadas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Vienoles
Acceso	Carretera de Campuzano a Viernoles
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A017001940000YS	**Localización**	Campuzano 463E Pol 17 Parc 194
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.787,00		**% ocupacion**	2,18	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar					


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	agrícola			
Antigüedad	2006				
Superficie ocupación (m²)	15,00	24,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	15,00	24,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	plana	plana			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
· Estructura					
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 012
Finca, paraje "Las Escabadas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación agrícola en buen estado. La parcela está dedicada a pastos	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 013
Finca, paraje "Las Escabadas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Carretera de Campuzano a Viernoles
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A017001900000YX	**Localización**	Campuzano 463CE Pol 17 Parc 190
Referencia catastral edificación	39087A017001900001UM		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		596,00		**% ocupacion**	6,21	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	vegetal	si				


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	agrícola			
Antigüedad	2000				
Superficie ocupación (m²)	20,00	17,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	20,00	17,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	plana	plana			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 013
Finca, paraje "Las Escabadas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación agrícola en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 014
Finca, paraje "Medadorio".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Carretera de Campuzano a Viernoles
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A017002500000YR	**Localización**	Campuzano 463B Pol 17 Parc 250
Referencia catastral edificación	39087A017002500001UT		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		272,00		**% ocupacion**	16,54	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	vegetal	si	si			


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1996				
Superficie ocupación (m²)	45,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	45,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
· Estructura					
· Carpintería					
Estado					

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 014
Finca, paraje "Medadorio".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial con anejos agrícolas en buen estado. Parte de la parcela está pavimentada y alberga usos recreativos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 015
Finca, paraje "Medadorio".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Carretera de Campuzano a Viernoles
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A017002530000YI	**Localización**	Campuzano 463F Pol 17 Parc 253
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		600,00		**% ocupacion**	2,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	vegetal					


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES	principal	anejo 1	anejo 2	anejo 3	otros
Uso	vivienda				
Antigüedad	2008				
Superficie ocupación (m²)	12,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	12,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
· Estructura					
· Carpintería					
Estado					

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 015
Finca, paraje "Medadorio".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Cobertizo agrícola	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 016
Finca, paraje "Medadorio".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Carretera de Campuzano a Viernoles
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A017003740000YO	**Localización**	Campuzano 463G Pol 17 Parc 374
Referencia catastral edificación	39087A017003710000YT		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.286,00		**% ocupacion**	2,80	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal					


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	2003				
Superficie ocupación (m²)	36,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	36,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
· Estructura					
· Carpintería					
Estado					

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 016
Finca, paraje "Medadorio".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Cobertizo agrícola	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 017
Finca, paraje "Medadorio".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Carretera de Campuzano a Viernoles
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A017002700000YG	**Localización**	Campuzano 463A Pol 17 Parc 270
Referencia catastral edificación	39087A017002700001UH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		520,00		**% ocupacion**	14,04	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal					


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	agrícola			
Antigüedad	2003	2003			
Superficie ocupación (m²)	47,00	26,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	47,00	26,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta	plana	plana			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
· Estructura					
· Carpintería					
Estado					

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 017
Finca, paraje "Medadorio".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Cobertizos agrícolas	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 018
Finca, paraje "Medadorio".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Carretera de Campuzano a Viernoles
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A017002730000YL	**Localización**	Campuzano 463H Pol 17 Parc 273
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		472,00		**% ocupacion**	12,71	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal					

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	2000				
Superficie ocupación (m²)	60,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	60,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura					
· Carpintería					
Estado					

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 018
Finca, paraje "Medadorio".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Cobertizos agrícolas. La parcela se ncuentra parcialmente cultivada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 019
Finca, paraje "Medadorio".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Carretera de Campuzano a Viernoles
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A017002870000YE	**Localización**	Campuzano 463J Pol 17 Parc 287
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		201,00		**% ocupacion**	20,40	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal					


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	2000				
Superficie ocupación (m²)	41,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	41,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura					
· Carpintería					
Estado					

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 019
Finca, paraje "Medadorio".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Cobertizo agrícola.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 020
Finca, paraje "Medadorio".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Carretera de Campuzano a Viernoles
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A017003560000YH	**Localización**	Campuzano 463J Pol 17 Parc 287
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.315,00		**% ocupacion**	2,21	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	vegetal					

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad					
Superficie ocupación (m²)	29,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	29,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura					
· Carpintería					
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 020
Finca, paraje "Medadorio".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Cobertizo agrícola en buen estado. La parcela se encuentra parcialmente cultivada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 021
Finca, paraje "Viar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Trasera paseo Fernandez Vallejo cruzando la A-67 por el paso bajo
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A017007900000YM	**Localización**	Tanos 790P Pol 17 Parc 790
Referencia catastral edificación	39087A017007900001U		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.437,00		**% ocupacion**	10,93	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar					

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES	principal	anejo 1	anejo 2	anejo 3	otros
Uso	agrícola				
Antigüedad	1987				
Superficie ocupación (m²)	157,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	157,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura					
· Carpintería					
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 021
Finca, paraje "Viar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones	Línea de policía del arroyo Campuzano.	
Observaciones	Cobertizo agrícola en buen estado. La parcela está ocupada por un improvisado almacén de chatarra y materiales de construcción.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 022
Finca, paraje "Viar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Trasera paseo Fernandez Vallejo cruzando la A-67 por el paso bajo
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A017004910000YB	**Localización**	Tanos 7491 Pol 17 Parc 491
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.640,00		**% ocupacion**	11,16	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica					


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				invernadero
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación (m²)	183,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	183,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura					
· Carpintería					
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 022
Finca, paraje "Viar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones	Línea de policía del arroyo Campuzano.	
Observaciones	Cobertizo agrícola en buen estado. La parcela está parcialmente cultivada y presenta una pequeña superficie de invernaderos aneja a la edificación principal.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 023
Finca, paraje "Viar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Trasera paseo Fernandez Vallejo cruzando la A-67 por el paso bajo
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A012000120000YO	**Localización**	Tanos 1212 Pol 12 Parc 12
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.211,00		**% ocupacion**	10,16	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica					

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				invernadero
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación (m²)	123,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	123,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura	metálica				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 023
Finca, paraje "Viar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones	Zona inundable del arroyo Campuzano. Período de retorno de 500 años. Línea de policía del arroyo Campuzano.	
Observaciones	Cobertizo agrícola en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 024
Finca, paraje "Sorraza".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Camino de Campuzano a Viernoles
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A017007960000YI	**Localización**	Campuzano 463N Pol 17 Parc 796
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		358,00		**% ocupacion**	10,34	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica					


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	2011				
Superficie ocupación (m²)	37,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	37,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura	metálica				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 024
Finca, paraje "Sorraza".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Cobertizo agrícola en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 025
Finca, paraje "Viar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Camino de Campuzano a Viernoles
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A012000040000YP	**Localización**	Campuzano 463L Pol 12 Parc 4
Referencia catastral edificación	39087A012000030000YQ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		413,00		**% ocupacion**	9,69	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	vegetal					


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	2011				
Superficie ocupación (m²)	25,00	15,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	25,00	15,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	metálica			
· Estructura	hormigón	metálica			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 025
Finca, paraje "Viar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Cobertizo agrícola en buen estado con edifición recreativa aneja, que parece ser un merendero. La parcela se encuentra totalmente cercada y parte de ella está cultivada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 026
Finca, paraje "Viar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Camino de Campuzano a Viernoles
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A012000020000YG	**Localización**	Campuzano 463K Pol 12 Parc 2
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.375,00		**% ocupacion**	2,11	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	vegetal					


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	2004				
Superficie ocupación (m²)	29,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	29,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 026
Finca, paraje "Viar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edifición residencial recreativa , que parece ser un merendero. La parcela se encuentra totalmente cercada y parte de ella está cultivada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 027
Finca, paraje "Escabadas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Camino de Campuzano a Viernoles
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A017007870000YM	**Localización**	Campuzano 459 Pol 17 Parc 787
Referencia catastral edificación	39087A017007860000YF		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.863,00		**% ocupacion**	51,91	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación (m²)	967,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	1052,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 027
Finca, paraje "Escabadas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Nave industrial en buen estaodo y con síntomas de actividad. La edificación parece unitaria, sin embargo está sobre dos parcelas catastrales diferentes. 39087A017007870000YM y 39087A017007860000YF.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 028
Finca, paraje "Medadorio".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Camino de Campuzano a Viernoles
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A017007850000YT	**Localización**	Campuzano 457 Pol 17 Parc 785
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.963,00		**% ocupacion**	17,01	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial	almacén			
Antigüedad	1977				
Superficie ocupación (m²)	377,00	127,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	375,00	127,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	metálica			
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 028
Finca, paraje "Medadorio".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Nave industrial en buen estaodo y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 029
Finca, paraje "Remedios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Camino de Campuzano a Viernoles
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A018000210000YG	**Localización**	Campuzano 455C Pol 18 Parc 21
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		11.679,00		**% ocupacion**	0,50	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	1940				
Superficie ocupación (m²)	58,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	156,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja plana				
· Estructura					
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 029
Finca, paraje "Remedios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20 KV	
Observaciones	Edificación agrícola en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 030
Finca, paraje "Medadorio".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Camino de Campuzano a Viernoles
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A018000210000YG	**Localización**	Campuzano 455C Pol 17 Parc 299
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		20.114,00		**% ocupacion**	1,01	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	203,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	600,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja plana				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	madera				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 030
Finca, paraje "Medadorio".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación agrícola en mal aestado amenazando ruina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 031
Finca, paraje "Medadorio".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Camino de Campuzano a Viernoles
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A012000010000YY	**Localización**	Campuzano 455B Pol 12 Parc 1
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		28.016,00		**% ocupacion**	2,42	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si			


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**anejo 4**
Uso	ganadero	ganadero	ganadero	ganadero	ganadero
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación (m²)	302,00	120,00	154,00	57,00	46,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída (m²)	302,00	120,00	154,00	57,00	46,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque	bloque	bloque	bloque
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	uralita	uralita	uralita	uralita	uralita
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón
· Carpintería	metálico	metálico	metálico	metálico	metálico
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 031
Finca, paraje "Medadorio".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Naves ganaderas en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 032
Finca, paraje "Medadorio".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viernoles
Acceso	Camino de Campuzano a Viernoles
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	002001900VN19G0001IG	**Localización**	Campuzano 455
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total (m²)		108,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	vegetal	si	si			

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	1955				
Superficie ocupación (m²)	108,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	200,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 032
Finca, paraje "Medadorio".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección	Protección Ambiental Grado 1. Ficha SR-74 del Catálogo de Elementos Protegidos en Suelo Rústico.	
Afecciones		
Observaciones	Edifición residencial aislada en buen estado. La vivienda se enclava en una parcela mayor y se accede a través del complejo ganadero. Puede que esta parcela proceda de una segregación de la parcela mayor, en cualquier caso, parece que están vinculadas de algún modo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 033
Naves Nido, paraje "Viar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Prolongación Av de Cantabria
Titularidad	Pública

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A018050150000YD	**Localización**	Campuzano 454 Pol 18 Parc 5015
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		32.422,00		**% ocupacion**	3,18	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	2004				
Superficie ocupación (m²)	1030,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	2060,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 033
Naves Nido, paraje "Viar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Parcela dotacional destinada a vivero de empresas. Se trata de una edificación aislada en buen estado y en actividad. Se compone de una nave industrial de almacenaje con oficinas en planta superior.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 034
Punto Limpio, paraje "Viar".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/3000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Prolongación Av de Cantabria
Titularidad	Pública

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A018050150000YD	**Localización**	Campuzano 454 Pol 18 Parc 5015
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total (m²)		32.422,00		**% ocupacion**	3,18	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	equipamiento				
Antigüedad	2004				
Superficie ocupación (m²)	1030,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)					
Superficie construída (m²)					
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
· Estructura					
· Carpintería					
Estado					

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 034
Punto Limpio, paraje "Viar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Conducción de Gas.	
Observaciones	Parcela dotacional destinada a punto limpio. No comprende edificación, sino plataformas de hormigón y contenedores de almacenamiento de residuos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 035
Finca, paraje "Sanjulero".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Paseo Fernandez Vallejo
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A012051470000YL	**Localización**	Tanos 364C Pol 12 Parc 5147
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		32.422,00		**% ocupacion**	0,13	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1996				
Superficie ocupación (m²)	33,00	10,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	33,00	10,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 035
Finca, paraje "Sanjulero".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Almacenes aislados en buen estado. La parcela está parcialmente ajardinada y cultivada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 036
Finca, paraje "Sanjulero".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Paseo Fernandez Vallejo
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A012151470000YI	**Localización**	Tanos 364B Pol 12 Parc 15147
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.144,00		**% ocupacion**	2,15	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	2008				
Superficie ocupación (m²)	46,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	51,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 036
Finca, paraje "Sanjulero".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada con almacén anejo, en buen estado. La parcela se encuentra ajardinada con fies recreativos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 037
Finca, paraje "Viar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Trasera paseo Fernandez Vallejo cruzando la A-67 por el paso bajo
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A012000890000YU	**Localización**	Tanos 370B Pol 12 Parc 89
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		869,00		**% ocupacion**	6,90	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	mixta	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación (m²)	42,00	18,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	84,00	18,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	uralita	hormigón			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 037
Finca, paraje "Viar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Zona inundable del arroyo Campuzano. Período de retorno de 500 años.	
Observaciones	Edificación residencial aislada con almacén anejo, en buen estado. La parcela se encuentra ajardinada con fies recreativos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 038
Finca, paraje "Viar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Trasera paseo Fernandez Vallejo cruzando la A-67 por el paso bajo
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A012000930000YH	**Localización**	Montaña 370B Pol 12 Parc 93
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		931,00		**% ocupacion**	5,48	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación (m²)	51,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	51,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	madera				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 038
Finca, paraje "Viar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Límite de edificación Autovía A-67	
Observaciones	Edificación residencial aislada con almacén anejo, en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 039
Finca, paraje "Viar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Junto a los campos de fútbol de Santa Ana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A012003190000YG	**Localización**	Tanos 386A
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		3.954,00		**% ocupacion**	3,03	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1987				
Superficie ocupación (m²)	120,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	185,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	madera				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	madera				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 039
Finca, paraje "Viar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 55 KV	
Observaciones	Edificación residencial aislada con almacén anejo, en buen estado. La parcela se encuentra ajardinada con fines recreativos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 040
Finca, paraje "Sierraespina".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/3000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Junto a los campos de fútbol de Santa Ana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A012000980000YG	**Localización**	Tanos 386A Pol 12 Parc 98
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		5.955,00		**% ocupacion**	3,68	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2000				
Superficie ocupación (m²)	181,00	38,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	322,00	38,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 040
Finca, paraje "Sierraespina".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 55 KV Límite de edificación Autovía A-67	
Observaciones	Edificación residencial aislada con almacén anejo, en buen estado. La parcela se encuentra ajardinada con fines recreativos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 041
Complejo Deportivo Santa Ana, paraje "Sierraespina".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Campos de Fútbol de Santa Ana
Titularidad	Pública

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A012003590000YF	**Localización**	Tanos 2359 Pol 12 Parc 359
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		54.880,00		**% ocupacion**	1,20	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	graderío	vestuarios			pistas
Antigüedad	1998				
Superficie ocupación (m²)	498,00	162,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	498,00	162,00			13818,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
· Estructura					
· Carpintería					
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 041
Complejo Deportivo Santa Ana, paraje "Sierraespina".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
	Suelo Rústico de Especial Protección de Infraestructuras	SR-EP-I
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 55 KV Límite de edificación Autovía A-67	
Observaciones	Instalaciones deportivas compuestas por dos campos de fútbol, equipados con gradas y vestuarios. El complejo tiene aparcamiento propio y se encuentra cercado en su perímetro.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 042
Finca, paraje "Sierraespina".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Junto a los campos de fútbol de Santa Ana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A012000990000YQ	**Localización**	Tanos 364 Pol 12 Parc 99
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		terciario		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		11.856,00		**% ocupacion**	5,95	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**anejo 4**
Uso	hostelero	hostelero	hostelero	hostelero	carpa
Antigüedad	2000				
Superficie ocupación (m²)	267,00	100,00	62,00	108,00	168,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída (m²)	534,00	100,00	62,00	108,00	168,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	piedra	piedra	piedra	piedra	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	metálica	teja	teja	
· Estructura	muro d ecarga	muro d ecarga	muro d ecarga	muro d ecarga	
· Carpintería	madera	madera	madera	madera	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 042
Finca, paraje "Sierraespina".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Complejo terciario y de ocio compuesto por una edificación principal y varios anejos. El comple está en buen estado y con síntomas de actividad. La parcela esta ajardinada con fines recreativos y tiene su propio aparcamiento en superficie	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 043
Finca, paraje "Sanjulero".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Calle Tanos, junto al restaurante El Refugio
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A012001450000YX	**Localización**	Tanos 364A Pol 12 Parc 145
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		6.751,00		**% ocupacion**	3,48	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	almacén	cenador	
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación (m²)	109,00	43,00	27,00	56,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída (m²)	218,00	43,00	27,00	56,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	metálica	teja	otro	
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 043
Finca, paraje "Sanjulero".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada con almacénes anejos, en buen estado. La parcela se encuentra ajardinada con fines recreativos y albegra una pisca.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 044
Finca, paraje "Mies Meji".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/3000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Calle Tanos, barrio Mies Meji
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	5485030VN1958E0001XO	**Localización**	Mies 336
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		7.596,00		**% ocupacion**	1,28	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1934				
Superficie ocupación (m²)	97,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	3				
Superficie construída (m²)	320,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 044
Finca, paraje "Mies Meji".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada, en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 045
Finca, paraje "Mies Meji".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Calle Tanos, barrio Mies Meji
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	5485033VN1958E0001E	**Localización**	Mies 336 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.374,00		**% ocupacion**	3,64	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal					

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	1934				
Superficie ocupación (m²)	50,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	50,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura					
· Carpintería					
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 045
Finca, paraje "Mies Meji".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación agrícola, de aperos de labranza.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 046
Finca, paraje "Mies Meji".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Barri o Mies de Coterios. Junto a la rotonda de Aurelio Garcia Cantalapiedr
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	5292092VN1959A0001JD	**Localización**	Mies 336
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.514,00		**% ocupacion**	12,35	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1972				
Superficie ocupación (m²)	133,00	54,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	212,00	54,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	piedra	piedra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	muro de carga	muro de carga			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 046
Finca, paraje "Mies Meji".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada, en buen estado con anejo adosado. La parcela se encuentra ajardinada con fines recreativos y alberga una piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 047
Finca, paraje "Mies Meji".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Barri o Mies de Coterios. Junto a la rotonda de Aurelio Garcia Cantalapiedr
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	5292093VN1959A0001ED	**Localización**	Mies Coterios 330
Referencia catastral edificación	5292093VN1959A0002RF; 5292093VN1959A0003TG; 5292093VN1959A0004YH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		3.037,00		**% ocupacion**	8,99	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal 1	**principal 2**	**principal 3**	**anejo 1**	**otros**
Uso	vivienda	vivienda	almacén		
Antigüedad	1954				
Superficie ocupación (m²)	116,00	62,00	95,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	2	2		
Superficie construída (m²)	232,00	124,00	190,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	plana		
· Material de cubierta	teja	teja	hormigón		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 047
Finca, paraje "Mies Meji".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 55 KV	
Observaciones	Conjunto de edificaciones residenciales aisladas con almacén anejo en buen estado. Parece que la parcela original se ha divido en tres, y aparece una edificación en cada una de ellas.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 048
Finca, paraje "Mies Meji".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Barri o Mies de Coterios. Junto a la rotonda de Aurelio Garcia Cantalapiedr
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	5292090VN1959A0001XD	**Localización**	Mies Coteríos 318C
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		784,00		**% ocupacion**	2,42	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	1972				
Superficie ocupación (m²)	19,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	212,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura					
· Carpintería					
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 048
Finca, paraje "Mies Meji".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Línea eleéctrica de 55KV	
Observaciones	Edificación agrícola de aperos de labranza.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 049
Finca, paraje "Mies de Coteríos".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Barri o Mies de Coterios
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	5292083VN1959A0001OD	**Localización**	Mies Coterios 318
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total (m²)		683,00		**% ocupacion**	12,59	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1960				
Superficie ocupación (m²)	86,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	123,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 049
Finca, paraje "Mies de Coteríos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica 20KV	
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado vinculada a actividaes agropecuarias y con cierto componente industrial en el sector primario.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 050
Finca, paraje "Mies de Coterios".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Barri o Mies de Coterios
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	5292082VN1959A0001MD	**Localización**	Mies Coterios 316
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		700,00		**% ocupacion**	12,86	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1969				
Superficie ocupación (m²)	90,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	204,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormgión				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 050
Finca, paraje "Mies de Coterios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica 20KV	
Observaciones	Edificación residencial aislada, en buen estado La parcela se encuentra ajardinada con fines recreativos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 051
Finca, paraje "Mies de Coterios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Barrio Mies de Coterios
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	5292057VN1959A0001JD	**Localización**	Mies Coterios 314
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		402,00		**% ocupacion**	26,87	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si			


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1973				
Superficie ocupación (m²)	67,00	41,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	134,00	41,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	cerámico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormgión				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 051
Finca, paraje "Mies de Coterios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada, en buen estado La parcela se encuentra ajardinada parcialmente ajardinada y cercada en su totlaidad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 052
Finca, paraje "Mies de Coterios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Barrio Mies de Coterios
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	5292058VN1959A0001ED	**Localización**	Mies Coterios 310
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		391,00		**% ocupacion**	23,02	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si			


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1978				
Superficie ocupación (m²)	75,00	15,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	150,00	15,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormgión				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 052
Finca, paraje "Mies de Coterios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada, en buen estado La parcela se encuentra ajardinada parcialmente ajardinada y cercada en su totlaidad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 053
Finca, paraje "Mies de Coterios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Barrio Mies de Coterios
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	5292059VN1959A0001S	**Localización**	Mies Coterios 308
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		758,00		**% ocupacion**	30,74	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial	almacén			
Antigüedad	1971				
Superficie ocupación (m²)	197,00	36,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	223,00	36,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
· Estructura	hormgión	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 053
Finca, paraje "Mies de Coterios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Nave industrial de almacenaje con anejo en buen estado. La parcela esta totalmente cercada y tiene varios vehículos almacenados.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 054
Finca, paraje "Mies de Coterios".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Barrio Mies de Coterios
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	5292099VN1959A0001AD	**Localización**	Mies Coterios 292C
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		330,00		**% ocupacion**	25,15	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1954				
Superficie ocupación (m²)	83,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	156,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 054
Finca, paraje "Mies de Coterios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada, en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 055
Finca, paraje "Mies de Coterios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Paseo Fernandez Vallejo 286
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	5292045VN1959A0002YF	**Localización**	Fernandez Vallejo 286
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.592,00		**% ocupacion**	11,06	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1974				
Superficie ocupación (m²)	109,00	67,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	246,00	67,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	hormigón			
· Estructura	muro de carga	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 055
Finca, paraje "Mies de Coterios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada, en buen estado con almacén anejo. La parcela está parcialmente cultivada y parcialmente ajardinada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 056
Finca, paraje "Mies de Coterios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Oeste
Acceso	Paseo Fernandez Vallejo 286
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	5292061VN1959A0001ED	**Localización**	Fernandez Vallejo 280
Referencia catastral edificación	5292061VN1959A0002RF		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		619,00		**% ocupacion**	24,56	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1957				
Superficie ocupación (m²)	152,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	205,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 056
Finca, paraje "Mies de Coterios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada, en buen estado. La parcela está parcialmente cultivada y parcialmente ajardinada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 057
Finca, paraje "Calle Al".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Paseo Fernandez Vallejo 286
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013003650000YP	**Localización**	Tanos 737A Pol 13 Parc 365
Referencia catastral edificación	39087A013003650001UA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		almacén		**Otros usos**	deportivo	
Superficie total (m²)		2.521,00		**% ocupacion**	5,79	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal 1	**principal 2**	**anejo 1**	**anejo 2**	**otros**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1957				
Superficie ocupación (m²)	54,00	92,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	54,00	92,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
· Estructura	hormgión	hormgión			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 057
Finca, paraje "Calle AI".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Almacenes y vestuarios.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 058
Finca, paraje "Barrio Trinidad".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Urbanización Santa Ana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013002440000YO	**Localización**	Tanos 244P Pol 13 Parc 244
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.481,00		**% ocupacion**	1,09	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación (m²)	27,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	27,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 058
Finca, paraje "Barrio Trinidad".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Almacén agrícola.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 059
Finca, paraje "Barrio Trinidad".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Urbanización Santa Ana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013003660000YL	**Localización**	Pol 13 Parc 366
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.313,00		**% ocupacion**	4,34	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si			

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación (m²)	57,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	57,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	otro				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	otro				
· Estructura					
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 059
Finca, paraje "Barrio Trinidad".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Almacén agrícola.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 060
Finca, paraje "Barrio Trinidad".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Urbanización Santa Ana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013007760000YY	**Localización**	Pol 13 Parc 776
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		513,00		**% ocupacion**	8,19	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si			


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación (m²)	42,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	42,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura					
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 060
Finca, paraje "Barrio Trinidad".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Almacén agrícola. La parcela se encuentra totalmete cultivada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 061
Finca, paraje "Barrio Trinidad".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Urbanización Santa Ana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013003640000YQ	**Localización**	Tanos 739 Pol 13 Parc 364
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	industria taller	
Superficie total (m²)		680,00		**% ocupacion**	26,91	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si		si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	industrial			
Antigüedad	1979				
Superficie ocupación (m²)	154,00	29,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	308,00	29,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	cerámico	cerámico			
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 061
Finca, paraje "Barrio Trinidad".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada con taller de matalistería anejo. La parcela se encuentra totalmete cultivada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 062
Finca, paraje "Barrio la Castañeda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Urbanización Santa Ana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013010080000YB	**Localización**	Tanos 737 Pol 13 Parc 1008
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		571,00		**% ocupacion**	20,14	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1970				
Superficie ocupación (m²)	115,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	257,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	cerámico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 062
Finca, paraje "Barrio la Castañeda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 063
Finca, paraje "Mediavia".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Urbanización Santa Ana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013004600000YG	**Localización**	Tanos 735 Pol 13 Parc 460
Referencia catastral edificación	39087A013004600001UH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		2.065,00		**% ocupacion**	17,24	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	agrícola		
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación (m²)	125,00	35,00	196,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	250,00	35,00	196,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	teja	uralita		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 063
Finca, paraje "Mediavia".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con varios anejos agrícolas. La parcela está completamente cercada y alterna zonas cultivadas y zonas en barbecho, con parte de ella destinada a almacenaje de derivados agrícolas.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 064
Finca, paraje "Mediavia".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Urbanización Santa Ana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013003690000YM	**Localización**	Tanos 665 Pol 13 Parc 369 y 1007
Referencia catastral edificación	001702900VN19H0001WQ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.050,00		**% ocupacion**	17,43	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1987				
Superficie ocupación (m²)	183,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	432,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 064
Finca, paraje "Mediavia".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado formado por dos viviendas unifamiliares pareadas. La parcela está completamente cercada y esta ajardinada con fines recreativos y de ocio.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 065
Finca, paraje "Mediavia".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Urbanización Santa Ana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013005410000YJ	**Localización**	Tanos 661A Pol 13 Parc 541
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.353,00		**% ocupacion**	13,38	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación (m²)	147,00	34,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	322,00	34,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	pizarra	teja			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 065
Finca, paraje "Mediavia".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Línea ele´ctrica de 55KV	
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén anejo. La parcela está completamente cercada y esta ajardinada con fines recreativos y de ocio.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 066
Finca, paraje "Mediavia".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	AV Jose Antonio
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013005770000YU	**Localización**	Tanos 661C Pol 13 Parc 577
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		5.554,00		**% ocupacion**	2,11	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si		si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	2003				
Superficie ocupación (m²)	117,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	361,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 066
Finca, paraje "Mediavia".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 55KV	
Observaciones	Edificación residencial aislada de nueva construcción.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 067
Finca, paraje "Mediavia".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Av Jose Antonio
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013007880000YK	**Localización**	Tanos 661B Pol 13 Parc 788
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		756,00		**% ocupacion**	17,59	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1986				
Superficie ocupación (m²)	133,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	357,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	cerámica				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	pizarra				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 067
Finca, paraje "Mediavia".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
	Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas	SR-EP-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 068
Finca, paraje "Mediavia".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Av Jose Antonio
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013005900001UW	**Localización**	Tanos 543B Pol 13 Parc 590
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.442,00		**% ocupacion**	4,79	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1987				
Superficie ocupación (m²)	117,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	357,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	tegola				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 068
Finca, paraje "Mediavia".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado. La parcela se encuentra parcialmente ajardinada , cuenta con una pista deportiva y alberga un invernadero en su aprte trasera, donde la parcela está cultivada con fines de autoabastecimiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 069
Finca, paraje "Anchos".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Urbanización Santa Ana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013005450000YU	**Localización**	Tanos 659B Pol 13 Parc 545
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.788,00		**% ocupacion**	5,06	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1987				
Superficie ocupación (m²)	141,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	261,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	tegola				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 069
Finca, paraje "Anchos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Línea elñectrica de 55KV	
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado. La parcela se encuentra ajardinada con fines recreativos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 070
Finca, paraje "Anchos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Av Jose Antonio
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013010090000YY	**Localización**	Tanos 543 Pol 13 Parc 1009
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		329,00		**% ocupacion**	29,48	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1976				
Superficie ocupación (m²)	97,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	173,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	cerámica				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 070
Finca, paraje "Anchos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 071
Finca, paraje "Anchos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Av Jose Antonio
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013005950000YM	**Localización**	Tanos 545 Pol 13 Parc 595
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		502,00		**% ocupacion**	21,51	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1973				
Superficie ocupación (m²)	108,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	264,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	cerámica				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 071
Finca, paraje "Anchos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado. La parcela se encuentra parcialmente ajardinada y alberga una pequeña plantación de árboles frutales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 072
Finca, paraje "Anchos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Av Jose Antonio
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013005500000YW	**Localización**	Tanos 550P Pol 13 Parc 550
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		3.664,00		**% ocupacion**	0,33	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	2000				
Superficie ocupación (m²)	12,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	12,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura					
· Carpintería					
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 072
Finca, paraje "Anchos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Apero de labranza	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 073
Finca, paraje "Anchos".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Av Jose Antonio
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013004790000YZ	**Localización**	Tanos 479P Pol 13 Parc 479
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		3.859,00		**% ocupacion**	0,41	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	2000				
Superficie ocupación (m²)	16,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	16,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura					
· Carpintería	metálico				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 073
Finca, paraje "Anchos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Apero de labranza	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 074
Finca, paraje "Anchos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Av Jose Antonio
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013009970000YA	**Localización**	Tanos 541 Pol 13 Parc 997
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		739,00		**% ocupacion**	19,62	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1978				
Superficie ocupación (m²)	145,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	262,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	cerámica				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	pizarra				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 074
Finca, paraje "Anchos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 075
Finca, paraje "Mediavia".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Urbanización Santa Ana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013001990000YB	**Localización**	Tanos 199P Pol 13 Parc 199
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		4.346,00		**% ocupacion**	0,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica				si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	1978				
Superficie ocupación (m²)	0,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)					
Superficie construída (m²)	0,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	cerámica				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	pizarra				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 075
Finca, paraje "Mediavia".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
	Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas	SR-EP-R
Protección		
Afecciones	Límite de edificación Autovía A-67 Línea eléctrica de 55KV	
Observaciones	Parcela de uso industrial, destinada a almacenamiento de contenedores y otros elementos de carácter industrial. La parcela no tiene edificación, pero está totalmetne pavimentada y antropizada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 076
Finca, paraje "Mediavia".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Urbanizacion Santa Ana hacia Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013003270000YY	**Localización**	Tanos 199P Pol 13 Parc 199
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		5.090,00		**% ocupacion**	24,46	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal 1	**principal 2**	**anejo 1**	**anejo 2**	**otros**
Uso	industrial	industrial			
Antigüedad	2007				
Superficie ocupación (m²)	495,00	750,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	495,00	750,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
· Estructura	metálica	metálica			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 076
Finca, paraje "Mediavia".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Naves industriales pareadas en buen estado y con síntomas de actividad. Parece ser una industria maderera. La parcela está destinada al almacenaje de pales y otros materiales.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 077
Finca, paraje "Mediavia".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/3000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Urbanizacion Santa Ana hacia Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013007950000YI	**Localización**	Tanos 753C Pol 13 Parc 795
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial taller contaminante		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		6.030,00		**% ocupacion**	17,81	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial	industrial	industrial		
Antigüedad	2002				
Superficie ocupación (m²)	673,00	278,00	123,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída (m²)	673,00	278,00	123,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
· Estructura	metálica	metálica	metálica		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 077
Finca, paraje "Mediavia".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
	Suelo Rústico de Especial Protección de Infraestructuras	SR-EP-I
Protección		
Afecciones	Límite de edificación A-67	
Observaciones	Naves industriales pareadas en buen estado y con síntomas de actividad pertenecientes a la empresa de tratamiento de residuos "Paruvi" Esta parcela parece tener relación con la parcela collindante 001705400VN19H0001IQ . Parece ser la misma empresa.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 078
Finca, paraje "Mediavia".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Urbanizacion Santa Ana hacia Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001705400VN19H0001IQ	**Localización**	Tanos 753A Pol 13 Parc 795
Referencia catastral edificación	001705400VN19H0002OW; 001705400VN19H0003PE; 001705400VN19H0		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial taller contaminante		**Otros usos**	residencial	
Superficie total (m²)		1.124,00		**% ocupacion**	96,80	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si		si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	industrial	industrial		
Antigüedad	1966				
Superficie ocupación (m²)	308,00	362,00	418,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	673,00	362,00	418,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
· Estructura	metálica	metálica	metálica		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		


IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 078
Finca, paraje "Mediavia".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Naves industriales pareadas en buen estado con vivienda en planta superior en uno de los módulos. Parce estar en actividad, y pertenecientes a la empresa de tratamiento de residuos "Paruvi" Esta parcela parece tener relación con la parcela collindante 39087A013007950000YI . Parece ser la misma empresa.	

ı004AR

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 079
Finca, paraje "Anchos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Urbanizacion Santa Ana hacia Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013007960000YJ	**Localización**	Tanos 541 Pol 13 Parc 997
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.142,00		**% ocupacion**	5,79	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1965				
Superficie ocupación (m²)	72,00	40,00	12,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	144,00	40,00	12,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	uralita	uralita		
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 079
Finca, paraje "Anchos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
	Suelo Rústico de Especial Protección de Infraestructuras	SR-EP-I
Protección		
Afecciones	Límite de edificación A-67	
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacenes anejos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 080
Finca, paraje "Anchos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Urbanizacion Santa Ana hacia Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013001940000YZ	**Localización**	Tanos 755 Pol 13 Parc 194
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		15.829,00		**% ocupacion**	1,66	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1961				
Superficie ocupación (m²)	192,00	71,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	384,00	71,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	cerámica	cerámica			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 080
Finca, paraje "Anchos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacen anejo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 081
Finca, paraje "Anchos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Urbanizacion Santa Ana hacia Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013008190000YR	**Localización**	Tanos 819 Pol 13 Parc 819
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total (m²)		2.435,00		**% ocupacion**	11,42	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	agrícola	agrícola		
Antigüedad	1953				
Superficie ocupación (m²)	123,00	71,00	84,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	246,00	71,00	84,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	plana	plana	plana		
· Material de cubierta	hormigón	uralita	uralita		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 081
Finca, paraje "Anchos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificaciónes agrícolas y ganaderas en uso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 082
Finca, paraje "Gerra".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/3000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Urbanizacion Santa Ana hacia Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013003160000YE	**Localización**	Tanos 316 Pol 13 Parc 316
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.913,00		**% ocupacion**	1,34	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
	metálica	si	si			

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	2003				
Superficie ocupación (m²)	39,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	39,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura	madera				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 082
Finca, paraje "Gerra".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20 KV	
Observaciones	Establo ganadero.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 083
Finca, paraje "Gerra".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Urbanizacion Santa Ana hacia Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013001860000YX	**Localización**	Tanos 186 Pol 13 Parc 186
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		3.635,00		**% ocupacion**	0,69	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
	metálica	si	si			


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	2008				
Superficie ocupación (m²)	25,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	25,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura					
· Carpintería					
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 083
Finca, paraje "Gerra".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Apero de labranza. La parcela está parcialmente cultivada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 084
Finca, paraje "Gerra".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Urbanizacion Santa Ana hacia Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013005000000YO	**Localización**	Tanos 186 Pol 13 Parc 186
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total (m²)		1.954,00		**% ocupacion**	4,86	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
hormigón	metálica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	almacén			
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación (m²)	45,00	50,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	90,00	50,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
· Estructura	muro de carga	muro de carga			
· Carpintería					
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 084
Finca, paraje "Gerra".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación agrícola y ganadera con almacén anejo La parcela está totalmente cercada y alberga animales de granja.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 085
Finca, paraje "Gerra".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Av Jose Antonio
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013004930000YQ	**Localización**	Tanos 495A Pol 13 Parc 493
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		874,00		**% ocupacion**	13,96	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	almacén			
Antigüedad	1974				
Superficie ocupación (m²)	68,00	54,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	68,00	54,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	hormigón			
· Estructura		hormigón			
· Carpintería					
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 085
Finca, paraje "Gerra".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
	Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas	SR-EP-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación agrícola y garaje anejo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 086
Finca, paraje "Gerra".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Av Jose Antonio
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013003910000YW	**Localización**	Tanos 391P Pol 13 Parc 391
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		3.279,00		**% ocupacion**	1,43	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	2005				
Superficie ocupación (m²)	47,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	47,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura					
· Carpintería					
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 086
Finca, paraje "Gerra".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20 KV Línea eléctrica de 55 KV	
Observaciones	Edificación agrícola.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 087
Finca, paraje "Gerra".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Av Jose Antonio
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	5787802VN1958F0001UK	**Localización**	Av Jose Antonio 453
Referencia catastral edificación	5787802VN1958F0002IL; 5787802VN1958F0003OB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**	residencial	
Superficie total (m²)		1.630,00		**% ocupacion**	7,12	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	116,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	116,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura					
· Carpintería					
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 087
Finca, paraje "Gerra".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20 KV Línea eléctrica de 55 KV	
Observaciones	Edificaciones agrícolas anejas a la edificación residencial principal. Parte de la parcela esta en suelo urbano y otra parate en suelo rústico. La parte urbana recoge la vivienda, y en suelo rústico encontramos un anejo agrícola.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 088
Finca, paraje "Anchos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Av Jose Antonio
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013008650000YU	**Localización**	Tanos 413 Pol 13 Parc 865
Referencia catastral edificación	39087A013008650001UI		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		880,00		**% ocupacion**	15,80	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1997				
Superficie ocupación (m²)	139,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	302,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	cerámica				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	pizarra				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 088
Finca, paraje "Anchos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20 KV Línea eléctrica de 55 KV	
Observaciones	Edificación residenaical aislada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 089
Cementerio Tanos, paraje "Anchos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Av Jose Antonio
Titularidad	Público

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001702100VN19H0001XQ	**Localización**	Tanos 413 Pol 13 Parc 865
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.915,00		**% ocupacion**	50,70	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal 1-7	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	equipamiento				
Antigüedad	1997				
Superficie ocupación (m²)	971,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	971,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 089
Cementerio Tanos, paraje "Anchos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 090
Finca, paraje "Anchos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Av Jose Antonio
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001702200VN19H0001IQ	**Localización**	Tanos 427
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		258,00		**% ocupacion**	37,21	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1966				
Superficie ocupación (m²)	96,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	96,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	cerámica				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 090
Finca, paraje "Anchos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
	Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas	SR-EP-R
Protección		
Afecciones	Zona inundable del arroyo Sorravides. Período de retorno de 100 y 500 años.	
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 091
Finca, paraje "Quiamingo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Tanos Este
Acceso	Av Jose Antonio
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013010320000YJ	**Localización**	Tanos 718 Pol 13 Parc 1032
Referencia catastral edificación	39087A013010320001UK; 39087A013010320002IL; 39087A013010320003		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		6.258,00		**% ocupacion**	4,63	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1966				
Superficie ocupación (m²)	290,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	3				
Superficie construída (m²)	870,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				


IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 091
Finca, paraje "Quiamingo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado. La parcela se encuentra totalmente cercada, y alberga unos anejos traseros asociados a una zona ajardinada con piscina.	

3OB

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 092
Finca, paraje "Gerra".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Av Jose Antonio
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A011003390000YA	**Localización**	Sierrapando 339P pol 11 Parc 339
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.824,00		**% ocupacion**	1,13	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación (m²)	32,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	32,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura					
· Carpintería					
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 092
Finca, paraje "Gerra".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación agrícola.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 093
Finca, paraje "Quiamingo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Camino de Tanos a la N-634a cruzando la A-67 por el paso superior
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A011001120000YZ	**Localización**	Sierrapando 722 Pol 11 Parc 112
Referencia catastral edificación	39087A011001120001UX		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		6.830,00		**% ocupacion**	3,48	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1966				
Superficie ocupación (m²)	169,00	36,00	33,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	340,00	36,00	33,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 093
Finca, paraje "Quiamingo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección	Protección Ambiental Grado 2. Ficha SR-40 del Catálogo de Elementos Protegidos en Suelo Rústico.	
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con vinculación al uso agrícola.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 094
Finca, paraje "Gerra".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Camino de Tanos a la N-634a cruzando la A-67 por el paso superior
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A011001110000YS	**Localización**	Sierrapando 718 Pol 11 Parc 111
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		12.356,00		**% ocupacion**	0,89	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1966				
Superficie ocupación (m²)	110,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)					
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura					
· Carpintería					
Estado	en ruina				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 094
Finca, paraje "Gerra".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Límite de edificaicón Autovía A-67	
Observaciones	Edificación en ruina. La parcela está totalmente cercada y tiene indicios de ser cultivada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 095
Finca, paraje "Gerra".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Camino de Av Bilbao hacia Tanos por detrás del Hotel Torresport
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001604900VN19H0001I	**Localización**	Sierrapando 714
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		973,00		**% ocupacion**	13,98	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación (m²)	136,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	241,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 095
Finca, paraje "Gerra".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 096
Finca, paraje "Gerra".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Camino de Av Bilbao hacia Tanos por detrás del Hotel Torresport
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A011002680000YE	**Localización**	Sierrapando 710 Pol 11 Parc 268
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		448,00		**% ocupacion**	18,53	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1958				
Superficie ocupación (m²)	76,00	7,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	76,00	7,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 096
Finca, paraje "Gerra".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 097
Finca, paraje "Gerra".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Camino de Av Bilbao hacia Tanos por detrás del Hotel Torresport
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001605200VN19H0001IQ	**Localización**	Sierrapando 706
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		65,00		**% ocupacion**	116,92	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	76,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	94,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 097
Finca, paraje "Gerra".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 098
Finca, paraje "Gerra".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Camino de Av Bilbao hacia Tanos por detrás del Hotel Torresport
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001605100VN19H0001XQ	**Localización**	Sierrapando 706
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		87,00		**% ocupacion**	91,95	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1984				
Superficie ocupación (m²)	80,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	133,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 098
Finca, paraje "Gerra".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 099
Finca, paraje "Gerra".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Camino de Av Bilbao hacia Tanos por detrás del Hotel Torresport
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A011001170000YB	**Localización**	Sierrapando 706 Pol 11 Parc 117
Referencia catastral edificación	001605300VN19H0001JQ; 001605300VN19H0002KW; 001605500VN19H0		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		690,00		**% ocupacion**	41,74	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1984				
Superficie ocupación (m²)	205,00	83,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	133,00	83,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	hormigón			
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico	madera			
Estado	bueno	bueno			


IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 099
Finca, paraje "Gerra".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado, con almacén agrícola anejo. La parcela está totalmente cultivada y cuenta con un invernadero en la parte trasera.	

001SQ

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 100
Finca, paraje "Gerra".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Camino de Av Bilbao hacia Tanos por detrás del Hotel Torresport
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A011000180000YW	**Localización**	Sierrapando 696 Pol 11 Parc 18
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.475,00		**% ocupacion**	10,24	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1984				
Superficie ocupación (m²)	107,00	44,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	107,00	44,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 100
Finca, paraje "Gerra".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén anejo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 101
Finca, paraje "Gerra".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Camino de Av Bilbao hacia Tanos por detrás del Hotel Torresport
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A011003370000YH	**Localización**	Sierrapando 680A Pol 11 Parc 337
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.716,00		**% ocupacion**	4,55	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	almacén			
Antigüedad	1970				
Superficie ocupación (m²)	58,00	20,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	58,00	20,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	muro de carga	muro de carga			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 101
Finca, paraje "Gerra".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación agrícola aislada en buen estado con almacén anejo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 102
Finca, paraje "Gerra".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Camino de Av Bilbao hacia Tanos por detrás del Hotel Torresport
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A011002600000YM	**Localización**	Sierrapando 680A Pol 11 Parc 260
Referencia catastral edificación	001605600VN19H0001ZQ; 001605600VN19H0002XW; 001605600VN19H0		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		908,00		**% ocupacion**	20,70	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si		si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1940				
Superficie ocupación (m²)	152,00	36,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	2			
Superficie construída (m²)	304,00	72,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	muro de carga	muro de carga			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	bueno			


IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 102
Finca, paraje "Gerra".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada con dos viviendas, en buen estado con almacén anejo.	

)003ME

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 103
Finca, paraje "Gerra".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Camino de Av Bilbao hacia Tanos por detrás del Hotel Torresport
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	001605800VN19H0001HQ	**Localización**	Sierrapando 680	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		317,00		**% ocupacion**	29,97	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1934				
Superficie ocupación (m²)	50,00	45,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	50,00	45,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	muro de carga	muro de carga			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 103
Finca, paraje "Gerra".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén anejo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 104
Finca, paraje "Regata".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Camino de Av Bilbao hacia Tanos por detrás del Hotel Torresport
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A011003130001UH	**Localización**	Sierrapando 670 Pol 11 Parc 313
Referencia catastral edificación	39087A011003120001UU; 39087A011000220000YA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.112,00		**% ocupacion**	23,29	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	vivienda	almacén		
Antigüedad	1974				
Superficie ocupación (m²)	195,00	20,00	44,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	390,00	20,00	44,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
· Estructura	hormigón	hormgión	hormigón		
· Carpintería	metálico	madera	madera		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 104
Finca, paraje "Regata".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20KV	
Observaciones	Edificación residencial aislada compuesta por dos viviendas, en buen estado con edificaciones menores anejas. La parcela marcada es unitaria, sin embargo el catastro divide en tres la parcela, asociando la parcela catastral a cada una de las viviendas.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 105
Finca, paraje "Regata".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Camino de Av Bilbao hacia Tanos por detrás del Hotel Torresport
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001606300VN19H0001A	**Localización**	Sierrapando 666 39300
Referencia catastral edificación	001606300VN19H0002SW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		330,00		**% ocupacion**	32,12	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1962				
Superficie ocupación (m²)	106,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	227,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 105
Finca, paraje "Regata".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con edificaciones menores anejas.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 106
Finca, paraje "Regata".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Camino de Av Bilbao hacia Tanos por detrás del Hotel Torresport
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001606200VN19H0001WQ	**Localización**	Sierrapando 668 39300
Referencia catastral edificación	001606300VN19H0002SW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		486,00		**% ocupacion**	64,81	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén	almacén	almacén		
Antigüedad	1970				
Superficie ocupación (m²)	145,00	42,00	128,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída (m²)	145,00	42,00	128,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	uralita	uralita	teja		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	regular	regular	regular		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 106
Finca, paraje "Regata".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Almacenes y garajes en estado de degradación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 107
Finca, paraje "Regato".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Camino de Av Bilbao hacia Tanos por detrás del Hotel Torresport
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A011000100000YX	**Localización**	Sierrapando 678 Pol 11 Parc 10
Referencia catastral edificación	39087A011000100001UM		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		1.589,00		**% ocupacion**	7,49	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			invernadero
Antigüedad	1958				
Superficie ocupación (m²)	99,00	10,00			10,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			1
Superficie construída (m²)	198,00	10,00			10,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	muro de carga	muro de carga			
· Carpintería	metálico	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 107
Finca, paraje "Regato".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén anejo vinculada a actividades agrícolas.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 108
Finca, paraje "Regata".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Camino de Av Bilbao al camino al colegio Sagrados Corazones.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A011000090000YJ	**Localización**	Sierrapando Pol 11 Parc 9
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.589,00		**% ocupacion**	2,89	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	1958				
Superficie ocupación (m²)	46,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	46,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	madera				
· Carpintería	metálico				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 108
Finca, paraje "Regata".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20KV	
Observaciones	Almacén agrícola.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 109
Finca, paraje "Regata".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Camino de Av Bilbao al camino al colegio Sagrados Corazones.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A011000280000YL	**Localización**	Sierrapando Pol 11 Parc 28
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		4.514,00		**% ocupacion**	6,85	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén	almacén	almacén		
Antigüedad	1962				
Superficie ocupación (m²)	153,00	43,00	113,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída (m²)	153,00	43,00	113,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo	ladrillo		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	uralita	uralita	uralita		
· Estructura	madera	madera	madera		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 109
Finca, paraje "Regata".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Almacénes de camiones.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 110
Finca, paraje "Regata".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Camino de Av Bilbao al camino al colegio Sagrados Corazones.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A011101190000YR	**Localización**	Sierrapando 119P Pol 11 Parc 119
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		22.152,00		**% ocupacion**	0,33	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación (m²)	72,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	152,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 110
Finca, paraje "Regata".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada en buen estado vinculada a usos agrícolas.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 111
Finca, paraje "Regata".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Camino de Av Bilbao al camino al colegio Sagrados Corazones.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A011201190000YH	**Localización**	Sierrapando 119P Pol 11 Parc 119
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		23.941,00		**% ocupacion**	0,74	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación (m²)	129,00	15,00	34,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	260,00	15,00	34,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	piedra	metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	uralita	uralita		
· Estructura	muro de carga	metálico	metálico		
· Carpintería	madera	madera	madera		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 111
Finca, paraje "Regata".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada en buen estado vinculada a usos agrícolas. Parte de la parcela está cultivada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 112
Finca, paraje "Tiaonso".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Camino de Av Bilbao al camino al colegio Sagrados Corazones.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A011001250000YL	**Localización**	Sierrapando 125P Pol 11 Parc 125
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.448,00		**% ocupacion**	1,38	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	2000				
Superficie ocupación (m²)	20,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	20,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura					
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 112
Finca, paraje "Tiaonso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Apero de labranza.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 113
Finca, paraje "Tiaonso".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Camino de Av Bilbao al camino al colegio Sagrados Corazones.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	5792042VN1959B0001UX	**Localización**	Sierrapando 638	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		836,00		**% ocupacion**	14,11	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	2001				
Superficie ocupación (m²)	118,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	239,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 113
Finca, paraje "Tiaonso".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 114
Finca, paraje "Butrón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Av Jose Antonio entre el cementerio de tanos y el colegio Escudero Espronceda
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013006040000YE	**Localización**	Tanos 415 Pol 13 Parc 604
Referencia catastral edificación	001702000VN19H0001DQ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		300,00		**% ocupacion**	26,33	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1969				
Superficie ocupación (m²)	70,00	9,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	70,00	9,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 114
Finca, paraje "Butrón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén anejo. La parcela parece unitaria, sin embargo el catastro refleja dos referencias catastrales, dividiendo la edificación principal en una parcela y el almacén en otra.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 115
Finca, paraje "Butrón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Av Jose Antonio entre el cementerio de tanos y el colegio Escudero Espronceda
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001701800VN19H0001XQ	**Localización**	Tanos 421 Pol 13 Parc 604
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		153,00		**% ocupacion**	79,74	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1944				
Superficie ocupación (m²)	122,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	253,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 115
Finca, paraje "Butrón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 116
Finca, paraje "Butrón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Av Jose Antonio entre el cementerio de tanos y el colegio Escudero Espronceda
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001701900VN19H0001IQ	**Localización**	Tanos 423 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		96,00		**% ocupacion**	62,50	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1934				
Superficie ocupación (m²)	60,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	60,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 116
Finca, paraje "Butrón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 117
Finca, paraje "Butrón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Av Jose Antonio entre el cementerio de tanos y el colegio Escudero Espronceda
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	001701700VN19H0001DQ	**Localización**	Tanos 417	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		153,00		**% ocupacion**	93,46	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1941				
Superficie ocupación (m²)	143,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	275,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 117
Finca, paraje "Butrón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada en buen estado. Parte de la edificación principal es porticada y está enfoscada. Se trata de una reforma de la parte trasera original realizada en piedra.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 118
Colegio Escudero Espronceda, paraje "Tanos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Av Jose Antonio
Titularidad	Pública

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	001701600VN19H0001RQ	**Localización**	Tanos 409	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		7.089,00		**% ocupacion**	10,52	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal 1	**principal 2**	**anejo 1**	**anejo 2**	**otros**
Uso	equipamiento	equipamiento	equipamiento	equipamiento	
Antigüedad	1985				
Superficie ocupación (m²)	193,00	113,00	388,00	52,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	3	2	1	1	
Superficie construída (m²)	589,00	226,00	388,00	52,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	metálico	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	metálica	teja	
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón	
· Carpintería	metálico	metálico	metálico	metálico	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 118
Colegio Escudero Espronceda, paraje "Tanos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	El complejo se compone por un bloque central al que se adosa un pabellon deportivo y un aulario menor en su parte trasera. La parcela está totalmente cercada y en su interior alberga pistas deportivas y zonas ajardinadas.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 119
Finca, paraje "Butrón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Av Jose Antonio entre el cementerio de tanos y el colegio Escudero Espronceda
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	001701500VN19H0001KQ	**Localización**	Tanos 377	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		100,00		**% ocupacion**	45,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	45,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	111,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 119
Finca, paraje "Butrón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección	Protección Ambiental. Ficha SR-41 del Catálogo de Elementos Protegidos en Suelo Rústico.	
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 120
Finca, paraje "Butrón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Av Jose Antonio entre el cementerio de tanos y el colegio Escudero Espronceda
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A013002870000YS	**Localización**	Tanos 375 Pol 13 Parc 287
Referencia catastral edificación	001701300VN19H0001MQ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		9.252,00		**% ocupacion**	3,26	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	vivienda			
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	230,00	72,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	460,00	72,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	piedra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	muro de carga	muro de carga			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	en ruina			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 120
Finca, paraje "Butrón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección	Protección Estructural. Ficha SR-41 del Catálogo de Elementos Protegidos en Suelo Rústico.	
Afecciones	Línea eléctrica de 20KV	
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado. Existe una edificación aneja que parece ser la vivienda original en estado de ruina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 121
Finca, paraje "Butrón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Barrio de Sierrapando hacia la N-611 ronda Boulevard
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	5792049VN1959B0001QX	**Localización**	Sierrapando 640H	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.393,00		**% ocupacion**	4,31	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	60,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	61,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigon				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 121
Finca, paraje "Butrón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Zona de inundabilidad del arroyo Sorravides. Período de retorno de 100 y 500 años.	
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 122
Finca, paraje "Butrón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Barrio Sierrapando hacia N-611 ronda Boulvard
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	5792041VN1959D0001ZJ	**Localización**	Sierrapando 314	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.172,00		**% ocupacion**	8,19	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1960				
Superficie ocupación (m²)	66,00	30,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	66,00	30,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	hormigon	hormigon			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 122
Finca, paraje "Butrón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén anejo. La parcela se encuentra totalmente cultivada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 123
Finca, paraje "Butrón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Barrio Sierrapando hacia N-611 ronda Boulvard
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	5792040VN1959D0001SJ	**Localización**	Sierrapando 314B	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.653,00		**% ocupacion**	2,72	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1972				
Superficie ocupación (m²)	45,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	45,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigon				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 123
Finca, paraje "Butrón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación agrícola adosada. La parcela se encuentra totalmente cultivada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 124
Finca, paraje "Butrón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Carretera Ronda Boulevard de Torrelavega N-611
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	5792033VN1959D0001XJ	**Localización**	Tanos 275D	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		953,00		**% ocupacion**	10,70	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación (m²)	102,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	102,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigon				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 124
Finca, paraje "Butrón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Conducción de abastecimiento de agua.	
Observaciones	Nave industrial en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 125
Finca, paraje "Butrón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Carretera Ronda Boulevard de Torrelavega N-611
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	5792032VN1959D0001DJ	**Localización**	Tanos 275E	39300
Referencia catastral edificación	5792031VN1959D0001RJ			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		323,00		**% ocupacion**	18,58	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	almacén	almacén		
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación (m²)	24,00	13,00	23,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída (m²)	24,00	13,00	23,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
· Estructura	hormigon				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 125
Finca, paraje "Butrón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Conducción de abastecimiento de agua.	
Observaciones	Edificaciones agrícolas y almacenes de aperos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 126
Finca, paraje "Butrón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Carretera Ronda Boulevard de Torrelavega N-611
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	5792030VN1959D0001KJ	**Localización**	Tanos 275G 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		208,00		**% ocupacion**	10,10	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación (m²)	21,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	21,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura					
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 126
Finca, paraje "Butrón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificaciones agrícolas y almacenes de aperos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 127
Finca, paraje "Butrón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Calle Tanos
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	5595105VN1959F0000MA	**Localización**	Tanos 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.151,00		**% ocupacion**	28,24	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES	principal	anejo 1	anejo 2	anejo 3	otros
Uso	industrial				
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación (m²)	325,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	325,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigon				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 127
Finca, paraje "Butrón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Nave industrial en buen estado. La parcela esta destinada a almacenaje de mercancía y maquinaria industrial.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 128
Finca, paraje "Butrón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	El Valle-Sierrapando
Acceso	Calle Tanos
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	6096086VN1969E0001HU	**Localización**	Sierrapando 304 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.156,00		**% ocupacion**	8,02	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación (m²)	173,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	346,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigon				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 128
Finca, paraje "Butrón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Conducción de abastecimiento de agua. Línea eléctrica de 20KV.	
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 129
Finca, paraje "Los Ochos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	6597009VN1969E0001PU	**Localización**	Av Bilbao 105	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		terciario		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total (m²)		3.177,00		**% ocupacion**	45,39	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	terciario				
Antigüedad	2006				
Superficie ocupación (m²)	1442,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	1442,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura	hormigon				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 129
Finca, paraje "Los Ochos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Nave terciaria con uso de concesionario de automóviles en buen estado y con síntomas de actividad. La parcela tiene uso de almacenaje de vehículos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 130
Finca, paraje "Los Ochos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	6597011VN1969E0001QU	**Localización**	Av Bilbao 109 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		terciario		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total (m²)		5.603,00		**% ocupacion**	71,77	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal 1	**principal 2**	**anejos 1 y 2**	**anejos 3 y 4**	**anejos 5 y 6**
Uso	terciario	terciario	terciario	terciario	terciario
Antigüedad	1970				
Superficie ocupación (m²)	328,00	1575,00	1170,00	688,00	260,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	1
Superficie construída (m²)	656,00	1575,00	1170,00	688,00	260,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico	metálico	metálico	metálico
· Tipo de cubierta	plana	inclinada	inclinada	plana	inclinada
· Material de cubierta	hormigón	uralita	uralita	uralita	uralita
· Estructura	hormigon	hormigon	hormigon	hormigon	hormigon
· Carpintería	metálico	metálico	metálico	metálico	metálico
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 130
Finca, paraje "Los Ochos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Nave terciaria con componente industrial en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 131
Finca, paraje "Los Ochos".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	6597012VN1969E0001PU	**Localización**	Sierrapando 357	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		346,00		**% ocupacion**	39,31	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1960				
Superficie ocupación (m²)	136,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	207,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigon				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 131
Finca, paraje "Los Ochos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 132
Finca, paraje "Los Ochos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	6597017VN1969E0001OU	**Localización**	Sierrapando 355	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		346,00		**% ocupacion**	68,79	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	vivienda	almacén		
Antigüedad	1952				
Superficie ocupación (m²)	135,00	20,00	83,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	270,00	20,00	83,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	cerámico	enfoscado	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	uralita		
· Estructura	hormigon	hormigon	hormigon		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 132
Finca, paraje "Los Ochos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada en buen estado con almacen anejo. La edificación tiene cierto componente industrial de primera transformación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 133
Finca, paraje "Los Ochos".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	6597018VN1969E0001KU	**Localización**	Sierrapando 353 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		276,00		**% ocupacion**	12,68	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	35,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	40,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 133
Finca, paraje "Los Ochos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 134
Finca, paraje "Los Ochos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	6597019VN1969E0001RU	**Localización**	Sierrapando 351	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		514,00		**% ocupacion**	7,98	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	41,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	74,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 134
Finca, paraje "Los Ochos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 135
Finca, paraje "Los Ochos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	6597020VN1969E0001OU	**Localización**	Sierrapando 349 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		300,00		**% ocupacion**	10,33	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	31,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	61,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 135
Finca, paraje "Los Ochos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 136
Finca, paraje "Los Ochos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	6597021VN1969E0001KU	**Localización**	Sierrapando 347	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.682,00		**% ocupacion**	9,87	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1940				
Superficie ocupación (m²)	145,00	8,00	13,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	290,00	8,00	13,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
· Estructura	muro de carga	muro de carga	muro de carga		
· Carpintería	madera	madera	madera		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 136
Finca, paraje "Los Ochos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado. La parcela está ajardinada y está cubierta por una densa superficie de arbolado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 137
Finca, paraje "Los Ochos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	6597003VN1969E0001WU	**Localización**	Sierrapando 323	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.404,00		**% ocupacion**	11,54	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	147,00	15,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	294,00	15,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	muro de carga	muro de carga			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 137
Finca, paraje "Los Ochos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado. La parcela está ajardinada con fines de ocio. El catastro engloba esta parcela y las parcelas 146,147,148 y 149 en la misma parcela catastra. No obstante en la realidad pare que cada una de estas parcelas es independiente.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 138
Finca, paraje "Los Ochos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	6697301VN1969F0001AH	**Localización**	Sierrapando 365 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		605,00		**% ocupacion**	10,41	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1947				
Superficie ocupación (m²)	63,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	133,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 138
Finca, paraje "Los Ochos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado. La parcela está ajardinada con fines de ocio.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 139
Finca, paraje "Los Ochos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	6697302VN1969F0001BH	**Localización**	Sierrapando 363 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.179,00		**% ocupacion**	1,47	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	32,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	32,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura					
· Carpintería					
Estado					

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 139
Finca, paraje "Los Ochos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	La parcela no está edificada pero está completamente cercada. Cuenta con un cobertizo de apreros y el resto de la parcela parece un desguace o un almacén de maquinaria.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 140
Finca, paraje "Los Ochos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	6697303VN1969F0001YH	**Localización**	Sierrapando 361 39300
Referencia catastral edificación	6697303VN1969F0002UJ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total (m²)		1.471,00		**% ocupacion**	22,16	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal 1	**principal 2**	**anejo 1**	**anejo 2**	**otros**
Uso	vivienda	industrial			
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	104,00	222,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	208,00	222,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	hormigón			
· Estructura	muro de carga	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 140
Finca, paraje "Los Ochos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén adosado. La parcela tiene cierto uso industrail que convive con el residencial.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 141
Finca, paraje "Los Ochos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	6697304VN1969F0001GH	**Localización**	Sierrapando 359 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		310,00		**% ocupacion**	19,35	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1952				
Superficie ocupación (m²)	60,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	60,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormgión				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 141
Finca, paraje "Los Ochos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 142
Torre de Luz, paraje "Los Ochos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Publico

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001601100VN19H0001MQ	**Localización**	Sierrapando 339A 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total (m²)		310,00		**% ocupacion**	3,23	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	equipamiento				
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación (m²)	10,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	10,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormgión				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 142
Torre de Luz, paraje "Los Ochos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Espacial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Caseta de la Luz.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 143
Torre de Luz, paraje "Carmen".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001606600VN19H0000FM	**Localización**	Sierrapando 339A 39300
Referencia catastral edificación	001606600VN19H0001GQ; 001606600VN19H0002HW; 001606600VN19H0003JE		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.650,00		**% ocupacion**	15,88	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal 1	**principal 2**	**anejo 1**	**anejo 2**	**otros**
Uso	vivienda	vivienda	almacén		
Antigüedad	2005				
Superficie ocupación (m²)	133,00	83,00	46,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	2	1		
Superficie construída (m²)	266,00	166,00	46,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	plana		
· Material de cubierta	teja	teja	hormigón		
· Estructura	muro de carga	muro de carga	hormigón		
· Carpintería	metálico	metálico	madera		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 143
Torre de Luz, paraje "Carmen".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Espacial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20KV	
Observaciones	Edificaciones residenciales aisladas con almacén adosado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 144
Torre de Luz, paraje "Carmen".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001600700VN19H0001FQ	**Localización**	Sierrapando 325 39300
Referencia catastral edificación	001600700VN19H0002GW		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		505,00		**% ocupacion**	25,35	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1965				
Superficie ocupación (m²)	93,00	35,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	186,00	35,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 144
Torre de Luz, paraje "Carmen".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Espacial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección	Protección Ambiental Grado 1. Ficha SR-22 del Catálogo de Elementos Protegidos en Suelo Rústico.	
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada con almacén anejo en buen estado. La parcela está ajardinada con fines recreativos y alberga una piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 145
Torre de Luz, paraje "Carmen".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001600600VN19H0001TQ	**Localización**	Sierrapando 329 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.759,00		**% ocupacion**	24,16	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal 1	**principal 2**	**anejo 1**	**anejo 2**	**otros**
Uso	vivienda	vivienda	almacén		
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación (m²)	90,00	325,00	10,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	180,00	325,00	10,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	madera	madera	madera		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 145
Torre de Luz, paraje "Carmen".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Espacial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección	Protección Ambiental Grado 1. Ficha SR-22 del Catálogo de Elementos Protegidos en Suelo Rústico.	
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada con dos viviendas y capilla adosada. El complejo se encuentra en buen estado. Podría tratarse de un residencia religiosa.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 146
Finca, paraje "Los Ochos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	6597003VN1969E0003RO	**Localización**	Sierrapando 331	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.020,00		**% ocupacion**	9,31	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1968				
Superficie ocupación (m²)	55,00	40,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	110,00	40,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 146
Finca, paraje "Los Ochos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén adosado en la parte trasera. La parcela está ajardinada con fines de ocio. El catastro engloba esta parcela y las parcelas 137,147,148 y 149 en la misma parcela catastra. No obstante en la realidad pare que cada una de estas parcelas es independiente.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 147
Finca, paraje "Los Ochos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	6597003VN1969E0002EI	**Localización**	Sierrapando 345	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.042,00		**% ocupacion**	13,44	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1988				
Superficie ocupación (m²)	140,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	280,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 147
Finca, paraje "Los Ochos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado. La parcela está ajardinada con fines de ocio. El catastro engloba esta parcela y las parcelas 137,146,148 y 149 en la misma parcela catastra. No obstante en la realidad pare que cada una de estas parcelas es independiente.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 148
Finca, paraje "Los Ochos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	6597003VN1969E0004TP	**Localización**	Sierrapando 343 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.042,00		**% ocupacion**	13,44	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1968				
Superficie ocupación (m²)	140,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	280,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 148
Finca, paraje "Los Ochos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado. El catastro engloba esta parcela y las parcelas 137,146,147 y 149 en la misma parcela catastra. No obstante en la realidad pare que cada una de estas parcelas es independiente.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 149
Finca, paraje "Los Ochos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	6597003VN1969E0005YA	**Localización**	Sierrapando 345A	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		328,00		**% ocupacion**	49,39	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1971				
Superficie ocupación (m²)	162,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	324,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 149
Finca, paraje "Los Ochos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección	Protección Ambiental Grado 2. Ficha SR-27 del Catálogo de Elementos Protegidos en Suelo Rústico.	
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado. El catastro engloba esta parcela y las parcelas 137,146,147 y 148 en la misma parcela catastra. No obstante en la realidad pare que cada una de estas parcelas es independiente.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 150
Finca, paraje "Los Ochos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	6597014VN1969E0001TU	**Localización**	Sierrapando 315	39300
Referencia catastral edificación	6597014VN1969E0002YI			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total (m²)		8.638,00		**% ocupacion**	6,76	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	ganadero	ganadero	ganadero	
Antigüedad	1954				
Superficie ocupación (m²)	202,00	296,00	10,00	76,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída (m²)	404,00	296,00	10,00	76,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	uralita	uralita	uralita	
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón	
· Carpintería	metálico	madera	madera	madera	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 150
Finca, paraje "Los Ochos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con nave ganadera aneja.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 151
Finca, paraje "Los Ochos".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001600200VN19H0001GQ	**Localización**	Sierrapando 321 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total (m²)		7.595,00		**% ocupacion**	2,80	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	ganadero			
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	165,00	48,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	230,00	96,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	piedra	piedra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	muro de carga	muro de carga			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 151
Finca, paraje "Los Ochos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección	Protección Estructural. Ficha SR-21 del Catálogo de Elementos Protegidos en Suelo Rústico.	
Afecciones	Línea eléctrica de 20 KV	
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con nave ganadera aneja.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 152
Finca, paraje "Lagunas".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A008000010000YF	**Localización**	Sierrapando 321 Pol 8 Parc 1
Referencia catastral edificación	001600100VN19H0001YQ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total (m²)		6.713,00		**% ocupacion**	3,35	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	ganadero			
Antigüedad	1948				
Superficie ocupación (m²)	185,00	40,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	370,00	40,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	piedra	piedra			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	muro de carga	muro de carga			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 152
Finca, paraje "Lagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección	Protección Estructural. Ficha SR-20 del Catálogo de Elementos Protegidos en Suelo Rústico.	
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado vinculado a explotación agrñicola.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 153
Finca, paraje "Lagunas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A008001820000YW	**Localización**	Rivero-Sierrapando 313
Referencia catastral edificación			Pol 8 Parc 182

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.431,00		**% ocupacion**	13,14	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1951				
Superficie ocupación (m²)	111,00	77,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	370,00	40,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	pizarra	pizarra			
· Estructura	hormgión	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 153
Finca, paraje "Lagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con garaje adosado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 154
Finca, paraje "Lagunas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A008001830000YA	**Localización**	Rivero-Sierrapando 311
Referencia catastral edificación			Pol 8 Parc 183

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.454,00		**% ocupacion**	22,08	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	vivienda	vivienda	almacén	
Antigüedad	1946				
Superficie ocupación (m²)	170,00	86,00	60,00	5,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída (m²)	340,00	86,00	60,00	5,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	teja	teja	
· Estructura	hormgión	hormigón	hormigón	hormigón	
· Carpintería	metálico	metálico	metálico	metálico	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 154
Finca, paraje "Lagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con garaje adosado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 155
Finca, paraje "Lagunas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A008000560000YY	**Localización**	Rivero-Sierrapando 309
Referencia catastral edificación			Pol 8 Parc 56

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		6.937,00		**% ocupacion**	2,21	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1940				
Superficie ocupación (m²)	135,00	18,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	270,00	18,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	muro de carga	muro de carga			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 155
Finca, paraje "Lagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con garaje adosado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 156
Finca, paraje "Lagunas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001300300VN19H0001OQ	**Localización**	Rivero-Sierrapando 307
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		137,00		**% ocupacion**	48,91	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación (m²)	61,00	6,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	61,00	6,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	muro de carga	muro de carga			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 156
Finca, paraje "Lagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con garaje adosado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 157
Finca, paraje "Lagunas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Avenida de Bilbao hacia Mercadona.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001300300VN19H0001OQ	**Localización**	Rivero-Sierrapando 307
Referencia catastral edificación			Pol 8 Parc 87

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		3.553,00		**% ocupacion**	25,33	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial	almacén	almacén		
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación (m²)	698,00	75,00	127,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída (m²)	698,00	75,00	127,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	metálico	metálico		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	teja	teja		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 157
Finca, paraje "Lagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
	Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas	SR-EP-R
Protección		
Afecciones	Zona de inundabilidad del arroyo Tronquerías. Período de retorno de 10, 100 y 500 años.	
Observaciones	Nave industrial aislada en buen estado y con síntomas de actividad. Se trata de una empresa de construcción y talles de calderería.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 158
Finca, paraje "Lagunas".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A008000600000YG	**Localización**	Rivero-Sierrapando 263A
Referencia catastral edificación			Pol 8 Parc 60

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.672,00		**% ocupacion**	1,05	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si			


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación (m²)	28,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	28,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura					
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 158
Finca, paraje "Lagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
	Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas	SR-EP-R
Protección		
Afecciones	Zona de inundabilidad del arroyo Tronquerías. Período de retorno de 10, 100 y 500 años.	
Observaciones	Edificación agrícola.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 159
Finca, paraje "Lagunas".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A008000630000YL	**Localización**	Rivero-Sierrapando 863
Referencia catastral edificación			Pol 8 Parc 63

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		828,00		**% ocupacion**	8,09	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si			


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	2000				
Superficie ocupación (m²)	67,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	67,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura					
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 159
Finca, paraje "Lagunas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
	Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas	SR-EP-R
Protección		
Afecciones	Zona de inundabilidad del arroyo Tronquerías. Período de retorno de 100 y 500 años. Línea eléctrica de 20 KV	
Observaciones	Edificación agrícola.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 160
Finca, paraje "Ribero".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A008001910001UA	**Localización**	Rivero-Sierrapando 261
Referencia catastral edificación	39087A008001910002IS		Pol 8 Parc 191

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		837,00		**% ocupacion**	27,96	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1973				
Superficie ocupación (m²)	123,00	55,00	56,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	246,00	55,00	56,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	cerámica	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	uralita		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 160
Finca, paraje "Ribero".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20KV	
Observaciones	Edificación residencial aislada con almacén adosado y garaje anejo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 161
Finca, paraje "Ribero".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A008001920001UB	**Localización**	Rivero-Sierrapando 263
Referencia catastral edificación	39087A008001920002IZ		Pol 8 Parc 192

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.172,00		**% ocupacion**	17,49	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2003				
Superficie ocupación (m²)	142,00	63,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	284,00	63,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	cerámica	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 161
Finca, paraje "Ribero".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20KV	
Observaciones	Edificación residencial aislada con almacén adosado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 162
Finca, paraje "Tronquerías".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrapando
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A008001520000YB	**Localización**	Santa Teresa 10 Pol 8 Parc 152
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		6.302,00		**% ocupacion**	4,55	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2002				
Superficie ocupación (m²)	250,00	37,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	250,00	37,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 162
Finca, paraje "Tronquerías".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
	Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas	SR-EP-R
Protección		
Afecciones	Zona de inundabilidad del arroyo Rivero. Período de retorno de 10, 100 y 500 años.	
Observaciones	Edificación residencial aislada con garaje anejo en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 163
Círculo de Recreo de Torrelavega, paraje "Caseríos".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/6000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A003000220001UY	**Localización**	Santa Teresa 21 Pol 3 Parc 22
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		terciario		**Otros usos**	equipamiento	
Superficie total (m²)		32.974,00		**% ocupacion**	3,06	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal 1	**principal 2**	**anejo 1**	**anejo 2**	**otros**
Uso	hostelero	hostelero	almacén		
Antigüedad	1940				
Superficie ocupación (m²)	653,00	264,00	91,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	2	1		
Superficie construída (m²)	1306,00	528,00	91,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	pizarra	teja	pizarra		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	madera	madera	madera		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 163
Círculo de Recreo de Torrelavega, paraje "Caseríos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
	Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas	SR-EP-R
Protección		
Afecciones	Límite de edificación de la Autovía A-8 y A-67.	
Observaciones	Complejo de recreo, ocio y deportivo formado por dos edificacones principales aisladas y un almacén anejo, en buen estado y con síntomas de actividad. La parcela está dotada de varias pistas de tenis, paddle, football, boleras y una piscina olímpica.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 164
finca, paraje "Caseríos".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A008000230000YB	**Localización**	Caseríos 189B Pol 8 Parc 23
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		8.852,00		**% ocupacion**	5,23	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	vivienda			
Antigüedad	2002				
Superficie ocupación (m²)	365,00	98,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	365,00	98,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 164
finca, paraje "Caseríos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificaciónes residenciales aisladas en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 165
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A008001880000YP	**Localización**	Caseríos 183 Pol 8 Parc 188
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		956,00		**% ocupacion**	9,83	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	vivienda			
Antigüedad	1956				
Superficie ocupación (m²)	82,00	12,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	82,00	12,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 165
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
	Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas	SR-EP-R
	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Zona inundable del arroyo Tronquerías. Período de retorno de 10, 100 y 500 añ	
Observaciones	Edificación residencial aislada con almacén anejo en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 166
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A008001890000YL	**Localización**	Caseríos 185 Pol 8 Parc 189
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		377,00		**% ocupacion**	28,12	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación (m²)	106,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	291,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 166
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
	Suelo Rústico de Especial Protección Riberas	SR-EP-R
	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 167
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A008000850000YW	**Localización**	Caseríos 187 Pol 8 Parc 85
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		9.403,00		**% ocupacion**	2,71	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso		vivienda	vivienda		
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	186,00	47,00	22,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	291,00	47,00	22,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	piedra	piedra		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta		teja	teja		
· Estructura	muro de carga	muro de carga	muro de carga		
· Carpintería	madera	madera	madera		
Estado	en ruina	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 167
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en estado de ruina con edificaciones anejas menores en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 168
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A008001870000YQ	**Localización**	Caseríos 187A Pol 8 Parc 187
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.798,00		**% ocupacion**	12,63	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1989				
Superficie ocupación (m²)	227,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	291,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	pizarra				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 168
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 169
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A008001930001UY	**Localización**	Caseríos 18 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		154,00		**% ocupacion**	48,70	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	63,00	12,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	126,00	12,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
· Estructura	muro de carga	madera			
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno	regular			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 169
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 170
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A008000860000YA	**Localización**	Caseríos 19 Pol 8 Parc 86
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		10.422,00		**% ocupacion**	3,42	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES						
	principal 1	**principal 2**	**anejo 1**	**anejo 2**	**otros**
Uso	vivienda	vivienda	almacén		
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	149,00	170,00	37,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	2	1		
Superficie construída (m²)	149,00	340,00	37,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
· Estructura	muro de carga	muro de carga	muro de carga		
· Carpintería	madera	madera	madera		
Estado	bueno	regular	regular		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 170
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Complejo compuesto por una edificación residencial adosada en buen estado, una edificación residencial aislada en estado de degradación sin habitar y un almacén anejo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 171
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A003000230000YF	**Localización**	Caseríos 11 Pol 3 Parc 23
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		439,00		**% ocupacion**	15,95	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1945				
Superficie ocupación (m²)	60,00	10,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	60,00	10,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
· Estructura	muro de carga	muro de carga			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	regular			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 171
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada con almacén adosado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 172
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	001004000VP10B0001SH	**Localización**	Caseríos 8	39300
Referencia catastral edificación	001004000VP10B0002DJ			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		281,00		**% ocupacion**	35,59	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	vivienda	vivienda		
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación (m²)	48,00	32,00	20,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	2	1		
Superficie construída (m²)	96,00	64,00	20,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	cerámica	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
· Estructura	muro de carga	muro de carga	muro de carga		
· Carpintería	metálico	madera	madera		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 172
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Conjunto de edificaciones residenciales aisladas en buen estado y con varias viviendas.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 173
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001003900VP10B0001UH	**Localización**	Caseríos 9 39300
Referencia catastral edificación	001003900VP10B0002IJ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		238,00		**% ocupacion**	37,39	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación (m²)	67,00	22,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	134,00	22,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	cerámica			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería					
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 173
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada con almacén anejo en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 174
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	001009600VP10B0001DH	**Localización**	Caseríos 9A	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		321,00		**% ocupacion**	66,98	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1981				
Superficie ocupación (m²)	195,00	20,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	390,00	20,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	pizarra	pizarra			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 174
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada con almacén anejo vinculado a usos agrícolas y con cierto componente industrial ligado a la primera transformación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 175
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A003000690000YZ	**Localización**	Caseríos 5A Pol 3 Parc 69
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		1.784,00		**% ocupacion**	10,71	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	102,00	57,00	32,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	204,00	57,00	32,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	piedra	bloque	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
· Estructura	muro de carga	hormigón	hormigón		
· Carpintería	metálico	madera	madera		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 175
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada con almacénes anejos y vinculado a usos agrícolas y con cierto componente industrial ligado a la primera transformación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 176
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A003000840000YP	**Localización**	Caseríos 12 Pol 3 Parc 84
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.095,00		**% ocupacion**	69,50	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial	industrial			
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación (m²)	500,00	261,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	1.000,00	261,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 176
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación industrial aislada en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 177
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A003000290000YX	**Localización**	Caseríos 17 Pol 3 Parc 29
Referencia catastral edificación	001003200VP10B0001DH; 001003300VP10B0001XH; 001003700VP10B0001SH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		490,00		**% ocupacion**	66,94	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal 1	**principal 2**	**principal 3**	**anejo 1**	**anejo 2**
Uso	vivienda	vivienda	vivienda	almacén	almacén
Antigüedad	1924		2001		
Superficie ocupación (m²)	55,00	64,00	68,00	50,00	91,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	1
Superficie construída (m²)	94,00	122,00	109,00	50,00	91,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	teja	teja	teja	teja
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón
· Carpintería	madera	madera	madera	madera	madera
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 177
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Conjutno de edificaciones residenciales dspuestas de manera aislada y adosada con almacenes anejos. Se encuentran en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 178
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A003001320000YE	**Localización**	Caseríos 17A Pol 3 Parc 132
Referencia catastral edificación	39087A003001320001UR		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	merendero	
Superficie total (m²)		630,00		**% ocupacion**	7,94	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación (m²)	50,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	50,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 178
finca, paraje "Fuerte Miralles".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Cobertizo para aperos y merendero en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 179
finca, paraje "Río Toci".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A003001390000YB	**Localización**	Caseríos 20 Pol 3 Parc 139
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.816,00		**% ocupacion**	7,88	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1972				
Superficie ocupación (m²)	182,00	40,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	364,00	40,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	piedra	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 179
finca, paraje "Río Toci".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 180
finca, paraje "Río Toci".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Barrio Sierrapando
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A003000970000YI	**Localización**	Caseríos 21 Pol 3 Parc 97
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		11.774,00		**% ocupacion**	2,94	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1970				
Superficie ocupación (m²)	233,00	113,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	466,00	113,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 180
finca, paraje "Río Toci".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén adosado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 181
finca, paraje "San Bartolomé".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Gervasio Herrero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A002000500000YM	**Localización**	Caseríos 23A Pol 2 Parc 50
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		7.347,00		**% ocupacion**	2,61	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2002				
Superficie ocupación (m²)	161,00	31,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	322,00	31,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	pizarra	pizarra			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 181
finca, paraje "San Bartolomé".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén anejo. La parcela esta ajardinada con fines recreativos y alberga una piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 182
finca, paraje "San Bartolomé".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Gervasio Herrero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A002001170000YX	**Localización**	Caseríos 5 Pol 2 Parc 117
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.272,00		**% ocupacion**	9,60	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2002				
Superficie ocupación (m²)	193,00	25,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	386,00	25,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	hormigón			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 182
finca, paraje "San Bartolomé".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén anejo. La parcela esta ajardinada con fines recreativos y alberga una piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 183
finca, paraje "San Bartolomé".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Gervasio Herrero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	000901500VP10B0001HH	**Localización**	Gervasio Herrero 34
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.288,00		**% ocupacion**	12,59	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1987				
Superficie ocupación (m²)	232,00	18,00	38,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	464,00	18,00	38,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	teja		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	madera	madera	madera		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 183
finca, paraje "San Bartolomé".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén anejo. La parcela esta ajardinada con fines recreativos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 184
finca, paraje "San Bartolomé".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Gervasio Herrero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A002001160000YD	**Localización**	Caseríos 3 Pol 2 Parc 116
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.219,00		**% ocupacion**	9,73	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1987				
Superficie ocupación (m²)	183,00	33,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	366,00	33,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 184
finca, paraje "San Bartolomé".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén anejo. La parcela esta ajardinada con fines recreativos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 185
finca, paraje "San Bartolomé".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Gervasio Herrero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A002001100000YT	**Localización**	Caseríos 2 Pol 2 Parc 110
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		622,00		**% ocupacion**	14,63	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1957				
Superficie ocupación (m²)	91,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	150,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 185
finca, paraje "San Bartolomé".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén anejo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 186
finca, paraje "San Bartolomé".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Gervasio Herrero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A002000510000YO	**Localización**	Caseríos 1 B Pol 2 Parc 51
Referencia catastral edificación	001002900VP10B0001DH		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.099,00		**% ocupacion**	5,48	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1952	2000			
Superficie ocupación (m²)	71,00	44,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	104,00	44,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 186
finca, paraje "San Bartolomé".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén anejo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 187
finca, paraje "San Bartolomé".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Gervasio Herrero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	000900700VP10B0001JH	**Localización**	Gervasio Herrero 16
Referencia catastral edificación	000900800VP10B0001EH; 000900800VP10B0002RJ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		166,00		**% ocupacion**	85,54	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1956	1940			
Superficie ocupación (m²)	115,00	27,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	230,00	27,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 187
finca, paraje "San Bartolomé".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Conjunto de edificaciónes residencial adosadas en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 188
finca, paraje "San Bartolomé".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Gervasio Herrero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	5606110VP1050F0001M	**Localización**	Gervasio Herrero 14
Referencia catastral edificación	5606110VP1050F0002QZ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		344,00		**% ocupacion**	26,74	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	71,00	21,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	142,00	21,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	regular	regular			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 188
finca, paraje "San Bartolomé".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial en estado de degradación con almacén anejo. La parcela además de uso residencial tien un uso subsidiario industrial ligado a actividades agropecuarias.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 189
finca, paraje "San Bartolomé".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Carretera Boulevard de Ronda de Torrelavega
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	5606111VP1050F0001OB	**Localización**	Gervasio Herrero 12
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		160,00		**% ocupacion**	38,13	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	madera	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1955				
Superficie ocupación (m²)	61,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	61,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 189
finca, paraje "San Bartolomé".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 190
finca, paraje "San Bartolomé".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Gervasio Herrero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A002000490000YK	**Localización**	Gervasio Herrero22 Pol 2 Parc 49
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		1.056,00		**% ocupacion**	19,22	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	madera	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1955				
Superficie ocupación (m²)	203,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	367,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 190
finca, paraje "San Bartolomé".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado vinculada a actividades agrícolas.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 191
finca, paraje "San Bartolomé".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Gervasio Herrero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A002001060000YL	**Localización**	Gervasio Herrero 30C Pol 2 Parc 106
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		6.540,00		**% ocupacion**	1,30	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálico	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	ganadero				
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación (m²)	85,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	85,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 191
finca, paraje "San Bartolomé".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Nave ganadera aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 192
finca, paraje "San Bartolomé".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Gervasio Herrero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A002000480000YO	**Localización**	Gervasio Herrero 30B Pol 2 Parc 48
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.310,00		**% ocupacion**	4,58	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	1970				
Superficie ocupación (m²)	60,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	80,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	piedra				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 192
finca, paraje "San Bartolomé".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Nave ganadera aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 193
finca, paraje "San Bartolomé".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Gervasio Herrero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	000901100VP10B0001EH	**Localización**	Gervasio Herrero 30
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		468,00		**% ocupacion**	41,67	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1971				
Superficie ocupación (m²)	133,00	62,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	266,00	62,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 193
finca, paraje "San Bartolomé".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén anejo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 194
finca, paraje "San Bartolomé".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Gervasio Herrero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A002001180000YI	**Localización**	Caseríos 3 B Pol 2 Parc 118
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		4.359,00		**% ocupacion**	6,26	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1996				
Superficie ocupación (m²)	273,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	490,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 194
finca, paraje "San Bartolomé".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado. La parcela está ajardinada con fines recreativos y alberga una piscina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 195
finca, paraje "San Bartolomé".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Gervasio Herrero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A002001070000YT	**Localización**	Caseríos 23 Pol 2 Parc 107
Referencia catastral edificación	39087A002001070001UY		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		7.529,00		**% ocupacion**	4,57	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1996				
Superficie ocupación (m²)	183,00	66,00	95,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	366,00	66,00	95,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	piedra		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	uralita	teja		
· Estructura	hormigón	hormigón	muro de carga		
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 195
finca, paraje "San Bartolomé".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con varios almacenes anejos. La parcela podría tener cierta vinculación agrícola.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 196
finca, paraje "San Bartolomé".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Gervasio Herrero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001002600VP10B0001OH	**Localización**	Caseríos 24
Referencia catastral edificación	001002600VP10B0002PJ; 001002600VP10B0003AK		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		245,00		**% ocupacion**	42,45	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	2007				
Superficie ocupación (m²)	104,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	3				
Superficie construída (m²)	284,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 196
finca, paraje "San Bartolomé".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 197
finca, paraje "San Bartolomé".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Gervasio Herrero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001002500VP10B0001MH	**Localización**	Caseríos 25
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		263,00		**% ocupacion**	76,05	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1946				
Superficie ocupación (m²)	155,00	45,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	310,00	45,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 197
finca, paraje "San Bartolomé".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganader	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial entre medianeras en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 198
finca, paraje "San Bartolomé".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Gervasio Herrero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001002400VP10B0001FH	**Localización**	Caseríos 25 A
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		152,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1940				
Superficie ocupación (m²)	152,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	254,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 198
finca, paraje "San Bartolomé".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 199
finca, paraje "San Bartolomé".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Gervasio Herrero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A002000240000YI	**Localización**	Caseríos 29 Pol 2 Parc 24
Referencia catastral edificación	39087A002000240001UO; 39087A0020002400 02IP		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.077,00		**% ocupacion**	6,74	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	agrícola			
Antigüedad	1971				
Superficie ocupación (m²)	86,00	54,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	172,00	54,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	metálica			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 199
finca, paraje "San Bartolomé".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén anejo. La parcela está ajardinada. La parcela catastral es mayor, y comprende parte de la parcela 200.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 200
finca, paraje "San Bartolomé".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Gervasio Herrero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	001002200VP10B0001LH	**Localización**	Caseríos 30	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.438,00		**% ocupacion**	16,06	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1941				
Superficie ocupación (m²)	123,00	55,00	53,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	246,00	55,00	53,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	uralita	uralita		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	madera	metálico	madera		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 200
finca, paraje "San Bartolomé".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén anejo. La parcela está ajardinada. Parece que la edificación alberga dos viviendas, una con acceso al viario y la otra por la parte trasera accesible por le jardín. Parte de la parcela comparte referencia catastral con la parcela 199. 39087A002000240000YI	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 201
finca, paraje "San Bartolomé".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Gervasio Herrero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A002001240000YS	**Localización**	Caseríos 28 Pol 2 Parc 124
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		267,00		**% ocupacion**	47,94	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1956				
Superficie ocupación (m²)	54,00	74,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	108,00	74,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 201
finca, paraje "San Bartolomé".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada en buen estado con almacén anejo. La parcela está ajardinada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 202
finca, paraje "San Bartolomé".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Gervasio Herrero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A002000230000YX	**Localización**	Caseríos 27 Pol 2 Parc 23
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		916,00		**% ocupacion**	18,12	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	2004				
Superficie ocupación (m²)	63,00	25,00	78,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	126,00	25,00	78,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 202
finca, paraje "San Bartolomé".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada en buen estado con almacén anejo. La parcela está ajardinada y alberga una piscina cubierta.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 203
finca, paraje "Traida".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Gervasio Herrero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A003000980000YJ	**Localización**	Caseríos 75 Pol 3 Parc 98
Referencia catastral edificación	39087A003000980001UK		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		6.241,00		**% ocupacion**	3,49	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1947				
Superficie ocupación (m²)	170,00	28,00	20,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	340,00	28,00	20,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	uralita	uralita		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 203
finca, paraje "Traida".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacénes anejos. La parcela podría tener cierta vinculación agropecuaria y componente industrial ligado al mismo uso.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 204
Guardería Isla Verde, paraje "Traida".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Emilio Revuelta
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001001600VP10B0001GH	**Localización**	Caseríos Mortuorio 82
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.538,00		**% ocupacion**	11,25	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	asistencial				
Antigüedad	1983				
Superficie ocupación (m²)	173,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	173,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 204
Guardería Isla Verde, paraje "Traida".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Conducción de abastecimiento de agua.	
Observaciones	Edificación aislada en buen estado con uso asistencial de guardería.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 205
Depósito de Aguas Municipal, paraje "Traida".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Emilio Revuelta
Titularidad	Pública

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A002002870001UI	**Localización**	Caseríos Mortuorio 78
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		5.317,00		**% ocupacion**	2,93	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	depósito	depósito	depósito	almacén	
Antigüedad	2002				
Superficie ocupación (m²)	101,00	25,00	11,00	19,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída (m²)	101,00	25,00	11,00	19,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	plana	plana	inclinada	
· Material de cubierta	uralita	hormigón	hormigón	teja	
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón	
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 205
Depósito de Aguas Municipal, paraje "Traida".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20KV	
Observaciones	Espacio libre público habilitado como parque con zonas deportivas. Alberga las instalaciones de los depósitos de San Bartolomé, compuesto por dos casetas de instalaciones y dos torres de almacenamiento de aguas.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 206
finca, paraje "Traida".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Emilio Revuelta
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A003000990000YE	**Localización**	Caseríos 76 Pol 3 Parc 99
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		449,00		**% ocupacion**	19,60	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1985				
Superficie ocupación (m²)	88,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	176,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 206
finca, paraje "Traida".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 207
finca, paraje "Traida".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Emilio Revuelta
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A002000270000Y	**Localización**	Caseríos Mortuorio 76 Pol 2 Parc 27
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		33.611,00		**% ocupacion**	0,56	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	sin uso				
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	187,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	303,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta					
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	madera				
Estado	en ruina				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 207
finca, paraje "Traida".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en estado de ruina. La parcela tiene vinculación agrícola.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 208
finca, paraje "Traida".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Emilio Revuelta
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	001001400VP10B0001BH	**Localización**	Caseríos 76 Pol 3 Parc 99
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.559,00		**% ocupacion**	9,17	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1971				
Superficie ocupación (m²)	91,00	52,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	182,00	52,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	pizarra				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 208
finca, paraje "Traida".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20KV	
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén adosado. La parcela está parcialmente ajardinada y parcialmente cultivada con fines de autoabastecimiento.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 209
finca, paraje "Traida".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Emilio Revuelta
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A005002860000YB	**Localización**	Caseríos 80 Pol 5 Parc 286
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total (m²)		25.538,00		**% ocupacion**	1,84	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación (m²)	142,00	297,00	30,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	284,00	297,00	30,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	uralita	uralita		
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	madera	metálico	metálico		
Estado	malo	regular	regular		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 209
finca, paraje "Traida".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en mal estado con almacénes adosados. La parcela tiene vinculación agropecuaria.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 210
finca, paraje "Traida".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Emilio Revuelta
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A005003700000YX	**Localización**	Caseríos Mortuorio 12A
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.044,00		**% ocupacion**	8,91	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	2008				
Superficie ocupación (m²)	93,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	127,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 210
finca, paraje "Traida".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Almacen, garaje y apero aislado en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 211
finca, paraje "Cruces".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Miravalles
Acceso	Emilio Revuelta
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A005000830000YI	**Localización**	Caseríos Mortuorio 17 Pol 5 Parc 83
Referencia catastral edificación	39087A005000830001UO		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**	residencial	
Superficie total (m²)		60.745,00		**% ocupacion**	0,47	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	ganadero			
Antigüedad	1940				
Superficie ocupación (m²)	40,00	248,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	40,00	248,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	plana	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	uralita			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 211
finca, paraje "Cruces".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación ganadera con anejo redisencial adosado, en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 212
Finca, paraje "Mies de vega".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Mies de Vega
Acceso	Urbanización Mies de Helguero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4501010VP1040B0001SE	**Localización**	Mies de Vega 12
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		967,00		**% ocupacion**	21,82	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1958				
Superficie ocupación (m²)	122,00	89,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	122,00	89,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
· Estructura	madera				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno	regular			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 212
Finca, paraje "Mies deVega".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada con almacén anejo, en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 213
Aliviadero del Sorravides, paraje "Pedrón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Torrelavega
Acceso	Pablo Garnica
Titularidad	Público

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A005003540000YQ	**Localización**	Antonio Bartolomé Suarez 2
Referencia catastral edificación	39087A005003540001UW		Pol 5 Parc 354

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		18.802,00		**% ocupacion**	4,52	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	aliviadero				
Antigüedad	2002				
Superficie ocupación (m²)	849,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	1024,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 213
Aliviadero del Sorravides, paraje "Pedrón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas	SR-EP-R
Protección		
Afecciones	Límite de edificación del ferrocarril FEVE. Zona de inundabilidad del río Saja-Besaya. Período de retorno de 10, 100 y 500 años.	
Observaciones	Depuradora y aliviadero municipal del Sorravides. Edificación aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 214
Complejo deportivo La Lechera, paraje "Paseo del Niño".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/3000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Torrelavega
Acceso	Pablo Garnica
Titularidad	Público

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4610001VP1041B0001EB	**Localización**	Ps Niño 41
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		52.710,00		**% ocupacion**	3,52	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal 1	**principal 2**	**anejo 1**	**anejo 2**	**otros**
Uso	deportivo	deportivo			
Antigüedad	1942				
Superficie ocupación (m²)	1101,00	756,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	1101,00	756,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
· Estructura	hormigón	madera			
· Carpintería	madera	otro			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 214
Complejo deportivo La Lechera, paraje "Paseo del Niño".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas	SR-EP-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Complejo deportivo formado por dos estructuras cubiertas aisladas y varias pistas deportivas al aire libre además de una pista de patinaje.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 215
finca, paraje "Julio Harzeur".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/3000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Torrelavega
Acceso	Jose María Cabañas con Paseo Julio Harzeur
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4610001VP1041B0001EB	**Localización**	Ps Julio Harzeur 61
Referencia catastral edificación	3906002VP1030F0002JD; 3906002VP1030F0003KF; (…)		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		5.122,00		**% ocupacion**	63,45	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal 1	**principal 2**	**anejo 1**	**anejo 2**	**otros**
Uso	industrial	industrial			
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	1930,00	1320,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	1930,00	1320,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 215
finca, paraje "Julio Harzeur".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Límite de edificación de la N-634. Yacimiento arqueológico del Molino de Hornedo. Zona inundable del río Besaya. Período de retorno de 500 años.	
Observaciones	Complejo industrial de edificaciones adosadas y en hilera en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 216
finca, paraje "Mies de Vega".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Mies de Vega
Acceso	Urb Mies de Helguero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4105506VP1040E0001YU	**Localización**	Mies de Vega 109
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.090,00		**% ocupacion**	6,42	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	1939				
Superficie ocupación (m²)	70,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	70,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 216
finca, paraje "Mies de Vega".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Zona inundable del río Besaya. Período de retorno de 500 años.	
Observaciones	Almacén aislado en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 217
finca, paraje "Mies de Vega".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Mies de Vega
Acceso	Urb Mies de Helguero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4203026VP1040C0001WS	**Localización**	Mies de Vega 101
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		306,00		**% ocupacion**	35,95	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	1960				
Superficie ocupación (m²)	110,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	110,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 217
finca, paraje "Mies de Vega".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Almacén aislado en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 218
finca, paraje "Mies de Vega".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Mies de Vega
Acceso	Urb Mies de Helguero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4203030VP1040C0001AS	**Localización**	Mies de Vega 28 A
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		182,00		**% ocupacion**	50,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	84,00	7,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	7			
Superficie construída (m²)	160,00	7,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 218
finca, paraje "Mies de Vega".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada con almacén anejo en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 219
finca, paraje "Mies de Vega".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Mies de Vega
Acceso	Urb Mies de Helguero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4203029VP1040C0001YS	**Localización**	Mies de Vega 27 A
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		414,00		**% ocupacion**	15,94	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1951				
Superficie ocupación (m²)	66,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	66,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 219
finca, paraje "Mies de Vega".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Zona inundable del río Besaya. Período de retorno de 500 años.	
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 220
finca, paraje "Mies de Vega".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Mies de Vega
Acceso	Carlos Pondal
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4403804VP1040C0001SS	**Localización**	Carlos Pondal 13
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.336,00		**% ocupacion**	25,82	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	2004				
Superficie ocupación (m²)	117,00	33,00	195,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	234,00	33,00	195,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	metálica		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 220
finca, paraje "Mies de Vega".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con varios anejos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 221
finca, paraje "Mies de Vega".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Mies de Vega
Acceso	Urb Mies de Helguero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4203056VP1040C0001US	**Localización**	Mies de Vega 86
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		684,00		**% ocupacion**	2,63	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	2004				
Superficie ocupación (m²)	18,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	18,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura	madera				
· Carpintería	metálico				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 221
finca, paraje "Mies de Vega".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Zona inundable del río Besaya. Período de retorno de 500 años.	
Observaciones	Apero de labranza.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 222
finca, paraje "Mies de Vega".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Mies de Vega
Acceso	Urb Mies de Helguero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4203052VP1040C0001JS	**Localización**	Mies de Vega 6
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		716,00		**% ocupacion**	21,37	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1958				
Superficie ocupación (m²)	153,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	205,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 222
finca, paraje "Mies de Vega".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Zona inundable del río Besaya. Período de retorno de 500 años.	
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 223
finca, paraje "Mies de Vega".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Mies de Vega
Acceso	Urb Mies de Helguero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4203023VP1040C0002X	**Localización**	Mies de Vega 6
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		820,00		**% ocupacion**	17,32	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1958				
Superficie ocupación (m²)	60,00	82,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	122,00	82,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta		plana			
· Material de cubierta		metálica			
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	metálico				
Estado	en ruina	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 223
finca, paraje "Mies de Vega".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Zona inundable del río Besaya. Período de retorno de 500 años.	
Observaciones	Edificación residencial aislada en estado de ruina con almacen anejo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 224
finca, paraje "Mies de Vega".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Mies de Vega
Acceso	Urb Mies de Helguero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4203008VP1040C0001OS	**Localización**	Covadonga 9
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		207,00		**% ocupacion**	25,60	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1948				
Superficie ocupación (m²)	53,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	122,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 224
finca, paraje "Mies de Vega".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Zona inundable del río Besaya. Período de retorno de 500 años.	
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 225
finca, paraje "Mies de Vega".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Mies de Vega
Acceso	Urb Mies de Helguero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4203017VP1040C0001JS	**Localización**	Manuel Pondal 11
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		574,00		**% ocupacion**	20,21	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1952				
Superficie ocupación (m²)	98,00	18,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	196,00	18,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 225
finca, paraje "Mies de Vega".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Conducción de abastecimiento de agua.	
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén anejo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 226
finca, paraje "Mies de Vega".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Mies de Vega
Acceso	Urb Mies de Helguero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4301006VP1040A0001LJ	**Localización**	Mies de Vega 23
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		476,00		**% ocupacion**	22,69	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1954				
Superficie ocupación (m²)	75,00	33,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	75,00	33,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
· Estructura	muro de carga	metálica			
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 226
finca, paraje "Mies de Vega".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén anejo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 227
finca, paraje "Mies de Vega".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Mies de Vega
Acceso	Urb Mies de Helguero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4301007VP1040A0001TJ	**Localización**	Mies de Vega 24
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		489,00		**% ocupacion**	17,59	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	mixta	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1954				
Superficie ocupación (m²)	86,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	86,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 227
finca, paraje "Mies de Vega".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 228
finca, paraje "Mies de Vega".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Mies de Vega
Acceso	Urb Mies de Helguero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4101409VP1040A0001OJ	**Localización**	Mies de Vega 22
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		715,00		**% ocupacion**	31,33	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1958				
Superficie ocupación (m²)	114,00	110,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	228,00	110,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
· Estructura	hormigón	metálica			
· Carpintería	madera				
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 228
finca, paraje "Mies de Vega".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Zona inundable del río Besaya. Período de retorno de 500 años.	
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén anejo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 229
finca, paraje "Mies de Vega".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Mies de Vega
Acceso	Urb Mies de Helguero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4101409VP1040A0001OJ	**Localización**	Mies de Vega 22
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.634,00		**% ocupacion**	10,10	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1956				
Superficie ocupación (m²)	86,00	180,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	172,00	180,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	madera	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 229
finca, paraje "Mies de Vega".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Zona inundable del río Besaya. Período de retorno de 500 años.	
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén anejo. La parcela se encuentra totalmente pavimentada y sirve de aparcamiento de caminones.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 230
Centro de Salud Covadonga, paraje "Covadonga".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Avenida Besaya
Titularidad	Público

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4298308VN1949G0001HJ	**Localización**	Av Besaya 35
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		3.334,00	4.994,00	**% ocupacion**	46,28	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal 1	**principal 2**	**anejo 1**	**anejo 2**	**otros**
Uso	sanitario	sanitario			
Antigüedad	1997				
Superficie ocupación (m²)	389,00	1154,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	3	2			
Superficie construída (m²)	1167,00	2308,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo			
· Tipo de cubierta	plana	plana			
· Material de cubierta	hormigón	hormigón			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 230
Centro de Salud Covadonga, paraje "Covadonga".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación aislada de uso sanitario en buen estado y en actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 231
finca, paraje "Campuzano".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Campuzano a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4097003VN1949E0001HX	**Localización**	Campuzano 8
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		288,00		**% ocupacion**	97,22	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación (m²)	280,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	592,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 231
finca, paraje "Campuzano".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación industrial adosada en buen estado y con síntomas de actividad	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 232
finca, paraje "Campuzano".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Campuzano a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4097004VN1949E0001WX	**Localización**	Campuzano 8A
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		479,00		**% ocupacion**	45,09	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1984				
Superficie ocupación (m²)	216,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	307,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 232
finca, paraje "Campuzano".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 233
finca, paraje "Campuzano".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Campuzano a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4097005VN1949E0001AX	**Localización**	Campuzano 10
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		947,00		**% ocupacion**	58,29	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	1977				
Superficie ocupación (m²)	552,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	1082,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 233
finca, paraje "Campuzano".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación industrial entre medianeras en buen estado y con síntomas de actividad	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 234
finca, paraje "Campuzano".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Campuzano a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4097006VN1949E0001BX	**Localización**	Campuzano 12
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		576,00		**% ocupacion**	98,26	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	1981				
Superficie ocupación (m²)	566,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	595,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 234
finca, paraje "Campuzano".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20KV	
Observaciones	Edificación industrial entre medianeras en buen estado y con síntomas de actividad	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 235
finca, paraje "Campuzano".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Campuzano a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4097007VN1949E0001YX	**Localización**	Campuzano 14
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		756,00		**% ocupacion**	92,33	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación (m²)	698,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	698,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 235
finca, paraje "Campuzano".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20KV	
Observaciones	Edificación industrial entre medianeras en buen estado y con síntomas de actividad	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 236
finca, paraje "Campuzano".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Campuzano a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4097008VN1949E0001GX	**Localización**	Campuzano 16
Referencia catastral edificación	4097008VN1949E0002HM		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		106,00		**% ocupacion**	133,96	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación (m²)	142,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	210,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 236
finca, paraje "Campuzano".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación industrial adosada en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 237
finca, paraje "Campuzano".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Campuzano a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4097009VN1949E0001QX	**Localización**	Campuzano 18
Referencia catastral edificación	4097009VN1949E0002WM		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		503,00		**% ocupacion**	88,87	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación (m²)	447,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	559,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 237
finca, paraje "Campuzano".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación industrial adosada en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 238
finca, paraje "Campuzano".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Campuzano a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4097010VN1949E0001YX	**Localización**	Campuzano 20
Referencia catastral edificación	4097009VN1949E0002WM		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		692,00		**% ocupacion**	79,62	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación (m²)	551,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	585,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 238
finca, paraje "Campuzano".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20 KV	
Observaciones	Edificación industrial adosada en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 239
Cementerio de Campuzano, paraje "Campuzano".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Campuzano a Cartes
Titularidad	Pública

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4097011VN1949E0001GX	**Localización**	Campuzano 20
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.926,00		**% ocupacion**	39,95	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	cementerio	cementerio	cementerio	cementerio	
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	90,00	945,00	110,00	24,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída (m²)	90,00	945,00	110,00	24,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	otro	otro	otro	otro	
· Tipo de cubierta	plana	plana	plana	plana	
· Material de cubierta	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón	
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón	
· Carpintería	otro	otro	otro	otro	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 239
Cementerio de Campuzano, paraje "Campuzano".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20KV	
Observaciones	Cementerio compuesto por nichos y lápidas en buen estado y en actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 240
finca, paraje "Campuzano".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Campuzano a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4097001VN1949E0001ZX	**Localización**	Campuzano 22
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total (m²)		6.461,00		**% ocupacion**	2,15	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	industrial			
Antigüedad	1951				
Superficie ocupación (m²)	104,00	35,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	208,00	35,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	muro de carga	muro de carga			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 240
finca, paraje "Campuzano".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en estado de degradación con almacén adosado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 241
finca, paraje "Campuzano".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Campuzano a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4397019VN1949E0001JX	**Localización**	Campuzano 9
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.977,00		**% ocupacion**	56,95	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	1981				
Superficie ocupación (m²)	1126,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	1126,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	hormigón				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 241
finca, paraje "Campuzano".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20KV	
Observaciones	Edificación industrial aislada en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 242
finca, paraje "Campuzano".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Campuzano a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4397019VN1949E0001JX	**Localización**	Campuzano 9
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.329,00		**% ocupacion**	38,69	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial	industrial			
Antigüedad	1981				
Superficie ocupación (m²)	536,00	365,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	536,00	365,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	hormigón	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	metálica			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 242
finca, paraje "Campuzano".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Naves industriales adosadas entre sí en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 243
finca, paraje "El Hoyo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Campuzano a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4294010VN1949C0001ZR	**Localización**	Hoyo 170
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.361,00		**% ocupacion**	50,32	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial	industrial	industrial		
Antigüedad	1985				
Superficie ocupación (m²)	952,00	142,00	94,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída (m²)	952,00	142,00	94,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo	ladrillo		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	uralita	uralita	uralita		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 243
finca, paraje "El Hoyo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Conducción de saneamiento.	
Observaciones	Edificación industrial aislada en buen estado con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 244
finca, paraje "El Hoyo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Campuzano a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4294017VN1949C0001GR	**Localización**	Hoyo 188
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.468,00		**% ocupacion**	31,54	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial	industrial	industrial		
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación (m²)	363,00	30,00	70,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída (m²)	363,00	30,00	70,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	uralita	uralita	uralita		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 244
finca, paraje "El Hoyo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación industrial aislada en buen estado con síntomas de actividad. La parcela y las inmediaciones se usan como almacén de equipos mecánicos, mercancías y chatarra.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 245
finca, paraje "El Hoyo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Campuzano a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4294022VN1949C0001PR	**Localización**	Hoyo 120
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		759,00		**% ocupacion**	66,53	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	1976				
Superficie ocupación (m²)	505,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	505,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 245
finca, paraje "El Hoyo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20KV	
Observaciones	Edificación industrial aislada en buen estado con síntomas de actividad. La parcela y las inmediaciones se usan como almacén de equipos mecánicos, mercancías y chatarra.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 246
finca, paraje "El Hoyo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Campuzano a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4294023VN1949C0001LR	**Localización**	Hoyo 212
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.248,00		**% ocupacion**	66,75	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	1976				
Superficie ocupación (m²)	833,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	833,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 246
finca, paraje "El Hoyo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20KV	
Observaciones	Edificación industrial adosada en buen estado con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 247
finca, paraje "El Hoyo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Campuzano a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4294024VN1949C0001TR	**Localización**	Hoyo 214
Referencia catastral edificación	4294024VN1949C0002YT		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		707,00		**% ocupacion**	117,82	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	1973				
Superficie ocupación (m²)	833,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	644,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 247
finca, paraje "El Hoyo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación industrial adosada en buen estado con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 248
finca, paraje "El Hoyo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Campuzano a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4294006VN1949C0001SR	**Localización**	Hoyo 218
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		459,00		**% ocupacion**	40,09	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1964				
Superficie ocupación (m²)	50,00	113,00	21,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	100,00	113,00	21,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	uralita	uralita		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 248
finca, paraje "El Hoyo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada con almacenes anejos en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 249
finca, paraje "El Hoyo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Campuzano a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	3995002VN1939F0001RR	**Localización**	Campuzano 24
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total (m²)		508,00		**% ocupacion**	63,19	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si		si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	industrial			
Antigüedad	1977				
Superficie ocupación (m²)	208,00	113,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	416,00	113,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 249
finca, paraje "El Hoyo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada con edificación industrial adosada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 250
finca, paraje "El Hoyo".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/6000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Campuzano a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4294004VN1949C0001JR	**Localización**	Campuzano 17
Referencia catastral edificación	4294005VN1949C0001ER; 4294007VN1949C0001ZR		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial taller contaminante		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		19.665,00		**% ocupacion**	43,16	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal 1-3	**principal 5**	**principal 4y6**	**anejos 1y3**	**anejos 2y4**
Uso	industrial	industrial	industrial	almacén	almacén
Antigüedad	1962				
Superficie ocupación (m²)	4472,00	187,00	2611,00	803,00	414,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída (m²)	4472,00	187,00	2611,00	803,00	414,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	uralita	uralita	uralita	uralita	uralita
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón
· Carpintería	metálico	metálico	metálico	metálico	metálico
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 250
finca, paraje "El Hoyo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Líneas eléctricas de 55KV	
Observaciones	Complejo industrial formado por varias naves industriales de fabricación y almacenamiento. Parte de la parcela se destina a almacenamiento de materiales y maquinaria. Se trata de una gran aprcela formada por tres parcelas catastrales: 4294004VN1949C0001JR; 4294005VN1949C0001ER; 4294007VN1949C0001ZR	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 251
finca, paraje "El Hoyo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Campuzano a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4294025VN1949C0001FR	**Localización**	Hoyo 220
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.187,00		**% ocupacion**	85,17	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si		si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación (m²)	1011,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	1011,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 251
finca, paraje "El Hoyo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Linea eléctrica de 55KV	
Observaciones	Edificación industrial adosada en buen estado y en actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 252
finca, paraje "El Hoyo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Campuzano a Cartes
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4294039VN1949C0001ZR	**Localización**	Av Palencia 104 B
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial taller contaminante		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		14.958,00		**% ocupacion**	18,20	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial	industrial	industrial	industrial	
Antigüedad	2004				
Superficie ocupación (m²)	2111,00	72,00	279,00	260,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída (m²)	2111,00	72,00	279,00	260,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque	bloque	bloque	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	uralita	uralita	uralita	uralita	
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón	
· Carpintería	metálico	metálico	metálico	metálico	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 252
finca, paraje "El Hoyo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Línea electrica de 20 KV Línea electrica de 55 KV Conducción de Saneamiento	
Observaciones	Complejo industrial formado por varias naves industriales de transformación de chatarra y almacenamiento. Se trata de una gran aprcela formada por cinco parcelas catastrales: 4294039VN1949C0001ZR; 4294026VN1949C0001MR; 4294027VN1949C0001OR; 4294028VN1949C0001KR; 4294029VN1949C0001RR	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 253
finca, paraje "Campuzano".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Avenida de Palencia
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4294046VN1949C0001AR	**Localización**	Av Palencia 114 y 114a
Referencia catastral edificación	4294044VN1949C0001HR		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		3.294,00		**% ocupacion**	90,07	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial	industrial			
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación (m²)	2554,00	413,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	2			
Superficie construída (m²)	2554,00	826,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 253
finca, paraje "Campuzano".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 55 KV. Conducción de saneamiento,	
Observaciones	Edificación industrial adosada en buen estado y en actividad. Se compone de dos parcelas, una mayor y otra menor que en catastro no figura como unificada, sin embargo la edificación parece unitaria.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 254
finca, paraje "Campuzano".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Avenida de Palencia
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4294047VN1949C0002ZT	**Localización**	Av Palencia 116
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		840,00		**% ocupacion**	25,95	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación (m²)	218,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	199,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 254
finca, paraje "Campuzano".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación industrial adosada en buen estado y en actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 255
finca, paraje "Campuzano".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Avenida de Palencia
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4294048VN1949C0001YR	**Localización**	Av Palencia 118
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.150,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	1985				
Superficie ocupación (m²)	2150,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	2150,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 255
finca, paraje "Campuzano".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Línea electrica de 20KV	
Observaciones	Edificación industrial adosada en buen estado y en actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 256
finca, paraje "Campuzano".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Carretera Ronda Boulevard de Torrelavega
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4294050VN1949C0001BR	**Localización**	Lagunas Campuzano 230 A
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.099,00		**% ocupacion**	9,29	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	1985				
Superficie ocupación (m²)	175,00	20,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	175,00	20,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	otro	otro			
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	metálica				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 256
finca, paraje "Campuzano".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 257
finca, paraje "Campuzano".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Covadonga-Campuzano
Acceso	Avenida de Palencia
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4294085VN1949C0001QR	**Localización**	Av Palencia 118
Referencia catastral edificación	4294086VN1949C0001PR;		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		14.835,00		**% ocupacion**	14,29	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal 1	**principal 2**	**principal 3**	**anejo 1**	**anejo 2**
Uso	industrial	industrial	industrial	industrial	industrial
Antigüedad	1945				
Superficie ocupación (m²)	1041,00	252,00	242,00	299,00	286,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída (m²)	1041,00	252,00	242,00	299,00	286,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	uralita	metálica	metálica	uralita	uralita
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón
· Carpintería	metálico	metálico	metálico	metálico	metálico
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 257
finca, paraje "Campuzano".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 55KV Conducción de saneamiento Yacimiento arqueológico de La Laguna. 87006	
Observaciones	Conjunto industrial formado por varias edificaciones adosadas en gran parcela. La parte no edificada se dedica a almacenamiento de material y producción La parcela está formada por varias parcelas catastrales: 4294085VN1949C0001QR; 4294086VN1949C0001PR	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 258
finca, paraje "Remedios".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/3000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Avenida de Palencia
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A018000410000Y	**Localización**	Campiza 22 Pol 18 Parc 41
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		11.449,00		**% ocupacion**	13,05	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal 1	**principal 2**	**anejo 1**	**anejo 2**	**otros**
Uso	industrial	industrial			
Antigüedad	2002				
Superficie ocupación (m²)	1046,00	448,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	1046,00	448,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
· Estructura	metálica	metálica			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 258
finca, paraje "Remedios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 55 KV Conducción de gas	
Observaciones	Conjunto industrial formado por dos naves dedicadas al almacenamiento y venta de materiales de construcción.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 259
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Avenida de Palencia
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A018003780000YF	**Localización**	Campiza 29 Pol 18 Parc 378
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		390,00		**% ocupacion**	27,44	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1956				
Superficie ocupación (m²)	107,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	185,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 259
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 55KV	
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 260
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Avenida de Palencia
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A018004050000YP	**Localización**	Campuzano 307A
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		415,00		**% ocupacion**	30,84	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1986				
Superficie ocupación (m²)	128,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	309,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 260
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 261
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Avenida de Palencia
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A018002010000YS	**Localización**	Campuzano 401A Pol 8 Parc 201
Referencia catastral edificación	002001800VN19G0001XG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		4.150,00		**% ocupacion**	6,10	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	180,00	22,00	38,00	13,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída (m²)	306,00	22,00	38,00	13,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	piedra	piedra	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	uralita	uralita	
· Estructura	muro de carga	muro de carga			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	regular	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 261
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones	Conducción de saneamiento	
Observaciones	Edificación residencial vinculada a actividades agrícolas productivas, en estado de degradación con varios almacenes anejos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 262
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Carretera Boulevard Ronda de Torrelavega
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	002000300VN19G0001YG	**Localización**	Campuzano 423
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		299,00		**% ocupacion**	60,87	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1969				
Superficie ocupación (m²)	160,00	10,00	12,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	180,00	10,00	12,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo	ladrillo		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 262
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 55 KV.	
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 263
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Avenida de Palencia hacia la universidad
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A018001400000YZ	**Localización**	Campuzano 425 Pol 18 Parc 140
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		361,00		**% ocupacion**	45,71	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	2005				
Superficie ocupación (m²)	165,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	287,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 263
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 55 KV.	
Observaciones	Edificación residencial adosada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 264
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Avenida de Palencia hacia la universidad
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A018001410000YU	**Localización**	Campuzano 433 Pol 18 Parc 141
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		342,00		**% ocupacion**	19,88	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1955				
Superficie ocupación (m²)	68,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	3				
Superficie construída (m²)	190,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 264
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 55 KV Conducción de saneamiento	
Observaciones	Edificación residencial adosada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 265
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Avenida de Palencia hacia la universidad
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	002001400VN19G0001OG	**Localización**	Campuzano 435
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		352,00		**% ocupacion**	39,49	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1973				
Superficie ocupación (m²)	120,00	19,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	210,00	19,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 265
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 266
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Avenida de Palencia hacia la universidad
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	002001200VN19G0001FG	**Localización**	Campuzano 437
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		295,00		**% ocupacion**	38,64	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1973				
Superficie ocupación (m²)	114,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	221,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 266
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 267
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Avenida de Palencia hacia la universidad
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A018001440000YA	**Localización**	Campuzano 8144 Pol 18 Parc 144
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		413,00		**% ocupacion**	29,06	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación (m²)	120,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	108,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 267
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 55 KV	
Observaciones	Edificación agrícola de almacén de aperos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 268
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Avenida de Palencia hacia la universidad
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A018002730000YA	**Localización**	Campuzano 443 Pol 18 Parc 273
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		15.653,00		**% ocupacion**	1,49	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	sin uso				
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	234,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	408,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	madera				
Estado	en ruina				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 268
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada vinculada a actividades agrícolas en estado de ruina.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 269
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Carretera CA-331
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A018001580000YK	**Localización**	Campuzano 464A Pol 18 Parc 158
Referencia catastral edificación	002002200VN19G0001IG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.365,00		**% ocupacion**	10,84	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación (m²)	130,00	18,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	194,00	18,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	piedra				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 269
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones	Yacimiento arqueológico Campuzano 87004	
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén anejo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 270
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Carretera CA-331
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A018001370000YZ	**Localización**	Campuzano 453B Pol 18 Parc 137
Referencia catastral edificación	002000900VN19G0001FG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		20.155,00		**% ocupacion**	0,78	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	ganadero				
Antigüedad	1970				
Superficie ocupación (m²)	157,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	288,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 270
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 55 KV.	
Observaciones	Nave ganadera en buen estado en actividad y con vinculación industrial de primera transformación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 271
finca, paraje "Viar".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Carretera que une la CA-331 con avenida de Cantabria
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A018001100000YH	**Localización**	Campuzano 453A Pol 18 Parc 110
Referencia catastral edificación	002000800VN19G0001TG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		ganadero		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		984,00		**% ocupacion**	34,04	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	ganadero				
Antigüedad	1978				
Superficie ocupación (m²)	335,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	263,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 271
finca, paraje "Viar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Nave ganadera en buen estado en actividad y con vinculación industrial de primera transformación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 272
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Carretera que une la avenida de Palencia con la avenida de Cantabria
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A018002720000YW	**Localización**	Campuzano 453 Pol 18 Parc 272
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		612,00		**% ocupacion**	21,24	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1968				
Superficie ocupación (m²)	105,00	25,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	180,00	25,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 272
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén adosado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 273
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Carretera que une la avenida de Palencia con la avenida de Cantabria
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A018002710000YH	**Localización**	Campuzano 455C Pol 18 Parc 271
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		5.662,00		**% ocupacion**	4,22	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1996				
Superficie ocupación (m²)	146,00	82,00	11,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	292,00	82,00	11,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	metálica	metálica		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	madera	madera	madera		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 273
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 55 KV.	
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén adosado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 274
finca, paraje "Viar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Carretera que une la avenida de Palencia con la avenida de Cantabria
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A018001120000YA	**Localización**	Campuzano 445 Pol 18 Parc 112
Referencia catastral edificación	39087A018001120001US		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		567,00		**% ocupacion**	11,64	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	2007				
Superficie ocupación (m²)	66,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	91,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 274
finca, paraje "Viar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 55 KV.	
Observaciones	Edificación residencial adosada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 275
finca, paraje "Viar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Carretera que une la avenida de Palencia con la avenida de Cantabria
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	002000600VN19G0001PG	**Localización**	Campuzano 447
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		132,00		**% ocupacion**	39,39	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1930				
Superficie ocupación (m²)	41,00	11,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	82,00	11,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 275
finca, paraje "Viar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial entre medianeras en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 276
finca, paraje "Viar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Carretera que une la avenida de Palencia con la avenida de Cantabria
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	002001100VN19G0001TG	**Localización**	Campuzano 449
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		179,00		**% ocupacion**	64,25	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1957				
Superficie ocupación (m²)	54,00	42,00	19,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	100,00	42,00	19,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
· Estructura	muro de carga	muro de carga	muro de carga		
· Carpintería	madera	madera	madera		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 276
finca, paraje "Viar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial entre medianeras en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 277
finca, paraje "Viar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Carretera que une la avenida de Palencia con la avenida de Cantabria
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	002001000VN19G0001LG	**Localización**	Campuzano 451
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		113,00		**% ocupacion**	67,26	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	48,00	28,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	48,00	28,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	muro de carga	hormigón			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 277
finca, paraje "Viar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Residual	SUR-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacén anejo.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 278
finca, paraje "Viar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Carretera Ronda Boulevard de Torrelavega
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4691004VN1949B0001HK	**Localización**	Mies Palacios 341
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.209,00		**% ocupacion**	6,70	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	vivienda			
Antigüedad	1966				
Superficie ocupación (m²)	106,00	42,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	212,00	42,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	muro de carga	hormigón			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 278
finca, paraje "Viar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 279
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Camino Mies de Palacios
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4691003VN1949B0001UK	**Localización**	Mies Palacios 339
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		778,00		**% ocupacion**	9,64	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	2002				
Superficie ocupación (m²)	75,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	193,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 279
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 280
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Camino Mies de Palacios
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4691001VN1949B0001SK	**Localización**	Mies Palacios 337
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		4.323,00		**% ocupacion**	1,71	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	1970				
Superficie ocupación (m²)	65,00	9,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	65,00	9,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 280
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación agrícola aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 281
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Camino Mies de Palacios
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4492035VN1949A0001TO	**Localización**	Mies Palacios 333D
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.234,00		**% ocupacion**	14,32	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si			si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**otros**	**otros**	**otros**
Uso	agrícola		invernadero 1	invernadero 2	invernadero 3
Antigüedad	1970				
Superficie ocupación (m²)	30,00		123,00	79,00	88,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1		1	1	1
Superficie construída (m²)	30,00		123,00	79,00	88,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería					
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 281
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación agrícola aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 282
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Camino Mies de Palacios
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4694115VN1949D0001GD	**Localización**	Mies Palacios 335
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		3.120,00		**% ocupacion**	15,19	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	agrícola	agrícola		
Antigüedad	1973				
Superficie ocupación (m²)	102,00	345,00	27,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	204,00	345,00	27,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	ladrillo	ladrillo		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	uralita	uralita		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 282
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada vinculada a explotación agrícola con anejos agrícolas en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 283
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Barrio Escualeas
Titularidad	Pública

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4594610VN1949D0001ZD	**Localización**	Escuelas 317A
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		4.173,00		**% ocupacion**	2,90	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	deportivo				
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación (m²)	121,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	121,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 283
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación aislada de uso asistencial y deportivo de titularidad pública.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 284
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Camino Mies de Palacios
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4694105VN1949D0001ZD	**Localización**	Escuelas 213
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.221,00		**% ocupacion**	13,51	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1974				
Superficie ocupación (m²)	67,00	63,00	35,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	134,00	63,00	35,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	uralita	uralita		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 284
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacenes anejos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 285
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Camino Mies de Palacios
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4694107VN1949D0001HD	**Localización**	Escuelas 205
Referencia catastral edificación	4694107VN1949D0002JF; 4694107VN1949D0003KG		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		651,00		**% ocupacion**	43,78	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	almacén		
Antigüedad	1966				
Superficie ocupación (m²)	101,00	77,00	107,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	202,00	77,00	107,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	uralita	uralita		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 285
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado con almacenes anejos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 286
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Camino Mies de Palacios
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4694103VN1949D0001ED	**Localización**	Escuelas 211
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		457,00		**% ocupacion**	15,32	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1944				
Superficie ocupación (m²)	70,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	70,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 286
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada en estado d edegradación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 287
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Camino Mies de Palacios
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4694102VN1949D0001JD	**Localización**	Escuelas 209
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		204,00		**% ocupacion**	30,88	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1962				
Superficie ocupación (m²)	63,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	63,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 287
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial adosada en estado d edegradación.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 288
finca, paraje "Palacios".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Campuzano-Viar
Acceso	Camino Mies de Palacios
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4694101VN1949D0001ID	**Localización**	Escuelas 207
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		243,00		**% ocupacion**	30,86	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1983				
Superficie ocupación (m²)	75,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	160,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 288
finca, paraje "Palacios".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 289
Finca, paraje "Mies de Vega".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Mies de Vega
Acceso	Urbanización Mies de Helguero
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4501011VP1040B0001ZE	**Localización**	Mies de Vega 12 A
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.508,00		**% ocupacion**	24,14	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad					
Superficie ocupación (m²)	364,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	364,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura	madera				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 289
Finca, paraje "Mies de Vega".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación industrial de tipo almacén en buen estado y con sintomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 290
Finca, paraje "Mies de Vega".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Mies de Vega
Acceso	Urbanización Mies de Helguero
Titularidad	Privada


2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	4501013VP1040B0002JR	**Localización**	Mies de Vega 15
Referencia catastral edificación			


3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		772,00		**% ocupacion**	9,84	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	1930				
Superficie ocupación (m²)	76,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	76,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura	madera				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 1 Nº 290
Finca, paraje "Mies de Vega".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Cobertizo agrícola.	





Sector 2_S-2



- LÍMITE MUNICIPAL
- LÍMITE SUELO URBANO
- LÍMITE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO
- LÍMITE SUELO URBANIZABLE RESIDUAL

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

- CATÁLOGO ARQUEOLÓGICO
- SR70 CATÁLOGO ELEMENTOS

SISTEMAS GENERALES

- EQUIPAMIENTO
- ESPACIO LIBRE

CLASIFICACIÓN

- SU-R SUELO URBANO RESIDENCIAL
- SU-AE SUELO URBANO ACTIVIDADES ECONÓMICAS
- SU-NT SUELO URBANO NUCLEO TRADICIONAL
- SURB-D-R SUELO URBANIZABLE DELIMITADO RESIDENCIAL
- SURB-D-AE SUELO URBANIZABLE DELIMITADO ACTIVIDADES ECONÓMICAS
- SURB-D-M SUELO URBANIZABLE DELIMITADO MIXTO
- SURB-R-R SUELO URBANIZABLE RESIDUAL RESIDENCIAL
- SURB-R-AE SUELO URBANIZABLE RESIDUAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS
- SURB-R-M SUELO URBANIZABLE RESIDUAL MIXTO
- SR-PO SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN ORDINARIA
- SR-EP-F SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN FORESTAL
- SR-EP-E SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN ECOLÓGICO
- SR-EP-RS SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE RECURSO DE SUELO
- SR-EP-PA SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE PRODUCCIÓN AGROGANADERA
- SR-EP-GF SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN GANADERO FORESTAL
- SR-EP-R SUELO RÚSTICO DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE RIBERAS
- SR-PO-I SUELO RÚSTICO PROTECCIÓN ORDINARIA DE INFRAESTRUCTURAS

AFECCIONES HIDROLÓGICAS

- ZFP ZONA DE FLUJO PREFERENTE
- AVENIDA 10 AÑOS
- AVENIDA 100 AÑOS
- AVENIDA 500 AÑOS
- CAUCES

RED DE COMUNICACIONES


- AUTOVÍA
- CARRETERA
- LÍNEA DE EDIFICACIÓN
- VIAS RURALES
- SG VIARIO
- SG FERROVIARIO
- LÍNEA DE EDIFICACIÓN FFCC

EDIFICACIONES DISPERSAS

- SECTORES
- Subsectores
- Parcela Catastral
- Límite de Edificación
- S1-001 Numeración de parcela

USOS PARCELA

- AGROPECUARIO
- INDUSTRIAL
- INDUSTRIA AGROPECUARIA
- EQUIPAMIENTO
- GARAJES Y ALMACENES
- RESIDENCIAL
- RESIDENCIAL VINCULADO A EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA
- RESIDENCIAL VINCULADO A OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
- SIN USO



AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

APROBACIÓN INICIAL


Inventario de Edificaciones en Suelo Rústico — PO-10.2

FEBRERO 2019 — ESCALA 1/ 6.000

EQUIPO REDACTOR:
CARMEN ANDRÉS MATEO ARQUITECTA
LLANOS MASIÁ GONZÁLEZ ARQUITECTA

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 001
Finca, paraje "Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle del Agua
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	000100100VP10D0001GA	**Localización**	C/ Agua 355 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		730,00		**% ocupacion**	21,64	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación (m²)	158,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	157,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura					
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 001
Finca, paraje "Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Zona Inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 10, 100 y 500 años.	
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave de industria taller de forja. La superficie de acceso está pavimentada pero el resto de la parcela se encuentra sin pavimentar.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 002
Finca, paraje "Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle del Agua
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	39087A006002470001UM	**Localización**	C/ Agua 355 A	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.323,00		**% ocupacion**	7,11	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial	industrial			
Antigüedad	2007				
Superficie ocupación (m²)	73,00	21,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	73,00	21,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo			
· Tipo de cubierta	plana	plana			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
· Estructura					
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 002
Finca, paraje "Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Zona Inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 10, 100 y 500 años. Límite de edificación del Ferrocarril FEVE Santander Oviedo Conducción de Gas.	
Observaciones	Edificación en buen estado. Se trata en apariencia de un centro de transformación. La superficie libre de la parcela se encuentra pavimentada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 003
Finca, paraje "Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle del Agua
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	000100200VP10D0001QA	**Localización**	C/ Agua 353	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		907,00		**% ocupacion**	40,46	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial	almacén			
Antigüedad	1969				
Superficie ocupación (m²)	306,00	61,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	275,00	61,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	ladrillo			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
· Estructura	bloque				
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 003
Finca, paraje "Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Zona Inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 10, 100 y 500 años.	
Observaciones	Edificación en buen estado. La superficie libre de la parcela se encuentra pavimentada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 004
Finca, paraje "Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle del Agua
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	000100300VP10D0001PA	**Localización**	C/ Agua 357	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.659,00		**% ocupacion**	13,98	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1968				
Superficie ocupación (m²)	105,00	127,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	89,00	182,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
· Estructura	ladrillo	ladrillo			
· Carpintería	madera	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 004
Finca, paraje "Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Zona Inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 10, 100 y 500 años. Límite de edificación del Ferrocarril FEVE Santander Oviedo Línea eléctrica de 55KV	
Observaciones	Edificación en buen estado. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 005
Finca, paraje "Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle del Agua
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	000100400VP10D0001LA	**Localización**	C/ Agua 351	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		281,00		**% ocupacion**	47,33	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1946				
Superficie ocupación (m²)	105,00	28,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	146,00	28,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
· Estructura	ladrillo	ladrillo			
· Carpintería	metálico	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 005
Finca, paraje "Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Zona Inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 10, 100 y 500 años.	
Observaciones	Edificación en buen estado. La superficie libre de la parcela se encuentra pavimentada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 006
Finca, paraje "Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle del Agua
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	000100500VP10D0001TA	**Localización**	C/ Agua 349 Pa 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		398,00		**% ocupacion**	35,93	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1958				
Superficie ocupación (m²)	143,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	166,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	bloque				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 006
Finca, paraje "Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Zona Inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 10, 100 y 500 años.	
Observaciones	Edificación en buen estado. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 007
Caseta de Luz, paraje "Mies de Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle del Agua
Titularidad	Pública

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	39087A006000660000YH	**Localización**	Pol 6 Parc 66	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.491,00		**% ocupacion**	1,08	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	no	no	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	caseta de luz	almacén	agrícola		
Antigüedad					
Superficie ocupación (m²)	15,00	4,00	8,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída (m²)	15,00	4,00	8,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	metálico	otro		
· Tipo de cubierta	inclinada	plana	plana		
· Material de cubierta	uralita	metálica	uralita		
· Estructura	ladrillo	metálico	madera		
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno	regular	regular		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 007
Caseta de Luz, paraje "Mies de Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Zona inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 10, 100 y 500 años. Línea eléctrica de 20 KV Línea eléctrica de 55 KV	
Observaciones	Edificación en buen estado. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar y cultivada parcialmente. Se trata de una torre eléctrica o caseta de luz con varios anejos de almacenamiento y mantenimiento y apero agrícola.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 008
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle del Agua
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A006001420000YL	**Localización**	C/ Agua 347 A 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		900,00		**% ocupacion**	4,67	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación (m²)	42,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	40,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura	metálico				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 008
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Zona inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 10, 100 y 500 años. Conducción de Gas	
Observaciones	Edificación en buen estado. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 009
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle del Agua
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	39087A006000310000YS	**Localización**	C/ Agua 347 B	39300
Referencia catastral edificación	39087A006000320000YZ			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**	merendero	
Superficie total (m²)		1.409,00		**% ocupacion**	5,68	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	vegetal	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén	almacén			
Antigüedad	1990	1985			
Superficie ocupación (m²)	54,00	26,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	34,00	24,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
· Estructura	metálico	metálico			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 009
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Zona inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 10, 100 y 500 años.	
Observaciones	Edificación en buen estado. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 010
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A006001580000YZ	**Localización**	Pol 6 Parc 158 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.667,00		**% ocupacion**	1,50	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**		**Otros**
tierra	vegetal	no	no	no		


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	agrícola			invernadero
Antigüedad					
Superficie ocupación (m²)	15,00	10,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	15,00	10,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta	plana	plana			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
· Estructura	metálico	metálico			
· Carpintería					
Estado					

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 010
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Zona inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 10, 100 y 500 años.	
Observaciones	La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar y parcialmente cultivado. Aperos de labranza agrícolas con invernaderos anejos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 011
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	39087A006001130000YM	**Localización**	Pol 6 Parc 113	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.118,00		**% ocupacion**	1,42	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**		**Otros**
tierra	vegetal	no	no	no		

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad					
Superficie ocupación (m²)	30,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	30,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
· Estructura					
· Carpintería					
Estado					

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 011
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
	Suelo Rústico de Especial Protección de Infraestructuras	SR-EP-I
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 55 KV. Zona inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 10, 100 y 500 años. Yacimiento arqueológico El Molino de Barreda	
Observaciones	La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar y parcialmente cultivado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 012
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	39087A006001430000YT	**Localización**	Pol 6 Parc 143	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.719,00		**% ocupacion**	3,49	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**		**Otros**
tierra	vegetal	no	no	no		


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad					
Superficie ocupación (m²)	60,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	60,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	otro				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	otro				
· Estructura	metálico				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 012
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Conducción de Gas	
Observaciones	Invernadero agrícola en buen estado. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar y parcialmente cultivado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 013
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A006001440000YF	**Localización**	Pol 6 Parc 144 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		542,00		**% ocupacion**	2,77	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**		**Otros**
tierra	vegetal	no	no	no		


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad					
Superficie ocupación (m²)	15,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	15,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	otro				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	otro				
· Estructura	metálico				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 013
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Zona inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 10, 100 y 500 años.	
Observaciones	Invernadero agrícola en buen estado. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar y parcialmente cultivado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 014
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle del Agua
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A006000970000YU	**Localización**	C/Agua 697 Pol 6 Parc 113
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total (m²)		2.238,00		**% ocupacion**	10,72	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**		**Otros**
tierra	mixta					


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	almacén	almacén		Invernadero
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación (m²)	51,00	81,00	10,00		98,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída (m²)	49,00	40,00	16,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
· Estructura					
· Carpintería					
Estado					

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 014
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Zona inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 10, 100 y 500 años. Línea eléctrica de 55 KV.	
Observaciones	La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar y parcialmente cultivado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 015
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A006002180000YE	**Localización**	Pol 6 Parc 218
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.107,00		**% ocupacion**	23,04	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**		**Otros**

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad					
Superficie ocupación (m²)	255,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	255,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
· Estructura					
· Carpintería					
Estado					

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 015
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Zona inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 10, 100 y 500 años. Línea eléctrica de 55 KV	
Observaciones	Se trata de un conjunto de aperos agícolas. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar y parcialmente cultivado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 016
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A006000990000YW	**Localización**	C/Agua 699 Pol 6 Parc 99
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		608,00		**% ocupacion**	12,99	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**		**Otros**


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal 1	**principal 2**	**anejo 1**	**anejo 2**	**otros**
Uso	agrícola	almacén			invernadero
Antigüedad	1990	1990			
Superficie ocupación (m²)	27,00	27,00			25,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	22,00	22,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
· Estructura					
· Carpintería					
Estado					

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 016
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Zona inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 10, 100 y 500 años. Línea eléctrica de 55 KV	
Observaciones	Conjunto de edificaciones agícolas con invernaderos anejos. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar y parcialmente cultivado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 017
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A006000960000YZ	**Localización**	C/Agua 696 Pol 6 Parc 96
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.605,00		**% ocupacion**	1,04	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**		**Otros**


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación (m²)	27,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	27,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura					
· Carpintería					
Estado					

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 017
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Zona inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 10, 100 y 500 años. Línea eléctrica de 55 KV	
Observaciones	Edificación agrícola destinada a almacenamiento de material. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar y parcialmente cultivado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 018
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle del Agua
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A006000930000YJ	**Localización**	Pol 6 Parc 93
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.167,00		**% ocupacion**	0,74	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**		**Otros**
tierra	metálica					


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad					
Superficie ocupación (m²)	16,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	16,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura					
· Carpintería					
Estado					

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 018
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
	Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas	SR-EP-R
Protección		
Afecciones	Zona inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 10, 100 y 500 años. Yacimiento arqueológico de El Molino de Barreda	
Observaciones	Edificación agrícola destinada a almacenamiento de material. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar y parcialmente cultivado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 019
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A006000920000YI	**Localización**	Pol 6 Parc 92
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.002,00		**% ocupacion**	2,45	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**		**Otros**
tierra						


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	agrícola	almacén		
Antigüedad					
Superficie ocupación (m²)	26,00	17,00	6,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída (m²)	26,00	17,00	6,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
· Estructura					
· Carpintería					
Estado					

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 019
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Zona inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 10, 100 y 500 años. Yacimiento arqueológico El Molino de Barreda	
Observaciones	Edificación agrícola destinada a almacenamiento de material. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar y parcialmente cultivado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 020
Finca, paraje "Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle del Agua
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	000101100VP10D0001OA	**Localización**	C/Agua 291 Pol 6 Parc 79
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		5.257,00		**% ocupacion**	4,13	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	1970				
Superficie ocupación (m²)	217,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	261,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura					
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 020
Finca, paraje "Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Zona inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 100 y 500 años.	
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es una nave industrialde la empresa de transportes Bárcena. La superficie de acceso está pavimentada así como el resto de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 021
Matadero Frigorífico Municipal	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle Cantón
Titularidad	Pública

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A006050520000YA	**Localización**	C/Agua 191 A Pol 6 Parc 5052
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		Equipamiento		**Otros usos**	ganadero	
Superficie total (m²)		9.315,00		**% ocupacion**	77,17	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial	industrial	almacén	industrial	
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación (m²)	2005,00	175,00	59,00	146,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída (m²)	4010,00	175,00	59,00	146,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura					
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 021
Matadero Frigorífico Municipal	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Zona inundable del Rio Saja-Besaya. Período de retorno de 500 años.	
Observaciones	Buen estado y en actividad. La superficie de acceso está pavimentada así como el resto de la parcela.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 022
Aliviadero del Saja-Besaya	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle Cantón
Titularidad	Pública

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A006002140000YD	**Localización**	C/Agua 291 B Pol 6 Parc 214
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		Equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.124,00		**% ocupacion**	1,88	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
hormigón	mixta	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	depósitos				
Antigüedad	2006				
Superficie ocupación (m²)	40,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	40,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura					
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 022
Aliviadero del Saja-Besaya	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Zona inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 500 años.	
Observaciones	Buen estado y en actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 023
Depósito de camiones de recogida de residuos	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle Tejera
Titularidad	Pública

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	000500100VP10B0001SH	**Localización**	C/Tejera 171 Pol 6 Parc 213
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		Equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.772,00		**% ocupacion**	45,94	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén	almacén	almacén		
Antigüedad	1982	1982	1982		
Superficie ocupación (m²)	647,00	127,00	40,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída (m²)	647,00	127,00	40,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo	ladrillo		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	plana		
· Material de cubierta	uralita	uralita	uralita		
· Estructura					
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 023
Depósito de camiones de recogida de residuos	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Límite de edificación del ferrocarril FEVE Santander Oviedo.	
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad. La edificación principal es el depósito de vehículos de recogidas de basura.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 024
Muebles Muriades, paraje "Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle Tejera
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	000500200VP10B0001ZH	**Localización**	C/Tejera 169	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.970,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	1976				
Superficie ocupación (m²)	2970,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	3050,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura					
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 024
Muebles Muriades, paraje "Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Límite de edificación del ferrocarril FEVE Santander Oviedo.	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 025
Finca, paraje "Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle Tejera
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A006000840000YO	**Localización**	C/Tejera 167F Pol 6 Parc 84
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		3.857,00		**% ocupacion**	62,41	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial	industrial			
Antigüedad	1976				
Superficie ocupación (m²)	2276,00	131,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	2268,00	130,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo			
· Tipo de cubierta	plana	plana			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
· Estructura					
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 025
Finca, paraje "Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Límite de edificación del ferrocarril FEVE Santander Oviedo.	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 026
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle Tejera
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A006000820000YF	**Localización**	C/Tejera 167C Pol 6 Parc 82
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		466,00		**% ocupacion**	4,08	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	1985				
Superficie ocupación (m²)	19,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	19,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura					
· Carpintería					
Estado					

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 026
Finca, paraje "Mies de Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Límite de edificación del ferrocarril FEVE Santander Oviedo.	
Observaciones	Apero de labranza. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 027
Finca, paraje "Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle Tejera
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A006000830000YM	**Localización**	C/Tejera 167B Pol 6 Parc 83
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		414,00		**% ocupacion**	15,46	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1985				
Superficie ocupación (m²)	64,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	53,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 027
Finca, paraje "Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Límite de edificación del ferrocarril FEVE Santander Oviedo.	
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad. La superficie libre de la parcela se encuentra sin pavimentar.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 028
Finca, paraje "Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle Tejera
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	000500300VP10B0001UH	**Localización**	C/Tejera 167A Pol 6 Parc 84
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.347,00		**% ocupacion**	65,85	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	1986				
Superficie ocupación (m²)	887,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	1469,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 028
Finca, paraje "Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Límite de edificación del ferrocarril FEVE Santander Oviedo.	
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 029
Finca, paraje "Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle Tejera
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	000500300VP10B0001UH	**Localización**	C/Tejera 167D Pol 6 Parc 90
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		874,00		**% ocupacion**	10,41	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
hormigón	otro	si	si	si	si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación (m²)	91,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	56,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 029
Finca, paraje "Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 030
Nave de Forpasa, paraje "Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle Tejera
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A006002150000YX	**Localización**	C/Tejera 167E Pol 6 Parc 215
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.605,00		**% ocupacion**	38,01	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
hormigón	otro	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial				
Antigüedad	1988				
Superficie ocupación (m²)	610,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	633,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura	metálica				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 030
Nave de Forpasa, paraje "Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
	Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas	SR-EP-R
Protección		
Afecciones	Zona inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 100 y 500 años.	
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 031
Finca, paraje "Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle Tejera
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A006000490000YO	**Localización**	C/Tejera 147 Pol 6 Parc 49
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		12.618,00		**% ocupacion**	23,19	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado		si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**anejo 4**
Uso	industrial	industrial	almacén	vivienda	almacén
Antigüedad	1980	1980	1980	1980	1980
Superficie ocupación (m²)	2632,00	38,00	110,00	93,00	53,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída (m²)	2505,00	22,00	110,00	144,00	51,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	uralita	uralita	uralita	uralita	uralita
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón
· Carpintería	madera	madera	madera	madera	madera
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 031
Finca, paraje "Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Zona inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 100 y 500 años. Límite de edificación del ferrocarril FEVE Santander Oviedo.	
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 032
Finca, paraje "Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle Tejera
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	000501300VP10B0001QH	**Localización**	C/Tejera 145 Pol 6 Parc 48
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		528,00		**% ocupacion**	16,86	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1978	1978			
Superficie ocupación (m²)	73,00	16,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	2505,00	22,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 032
Finca, paraje "Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Zona inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 100 y 500 años. Límite de edificación del ferrocarril FEVE Santander Oviedo.	
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 033
Finca, paraje "Barreda".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Barreda Norte
Acceso	Calle Tejera
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	000501400VP10B0001PH	**Localización**	C/Tejera 143 Pol 6 Parc 47
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		828,00		**% ocupacion**	20,65	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1963				
Superficie ocupación (m²)	151,00	20,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	334,00	20,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	otro	otro			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 033
Finca, paraje "Barreda".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Zona inundable del Río Saja-Besaya. Período de retorno de 100 y 500 años. Límite de edificación del ferrocarril FEVE Santander Oviedo.	
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 034
Finca, paraje "Mortera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Dualez
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A005000450000YR	**Localización**	Dualez 545 Pol 5 Parc 45
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.291,00		**% ocupacion**	1,01	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	1984				
Superficie ocupación (m²)	13,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	13,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 034
Finca, paraje "Mortera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 035
Finca, paraje "Rosa".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Dualez
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A005003240000YL	**Localización**	Pol 5 Parc 324
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		4.274,00		**% ocupacion**	0,68	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación (m²)	29,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	20,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 035
Finca, paraje "Rosa".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 036
Finca, paraje "Mortera".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Dualez
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A005000400000YT	**Localización**	Dualez 80 C Pol 5 Parc 40
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.166,00		**% ocupacion**	29,85	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén	agrícola			
Antigüedad	1985	1985			
Superficie ocupación (m²)	340,00	8,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	264,00	8,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 036
Finca, paraje "Mortera".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 037
Finca, paraje "Monte".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Dualez
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A005000270000YA	**Localización**	Dualez 527 C Pol 5 Parc 27
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.783,00		**% ocupacion**	0,72	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación (m²)	20,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	20,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura					
· Carpintería					
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 037
Finca, paraje "Monte".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección Forestal	SR-EP-F
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 55 KV.	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 038
Finca, paraje "Monte".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Dualez
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A005000220000YS	**Localización**	Dualez 522 C Pol 5 Parc 22
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		4.543,00		**% ocupacion**	1,45	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	almacén			
Antigüedad	1980	1980			
Superficie ocupación (m²)	40,00	26,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	60,00	26,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	otro			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	uralita	metálica			
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 038
Finca, paraje "Monte".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20KV.	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 039
Finca, paraje "Quemada".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Dualez
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A005003620000YM	**Localización**	Dualez 79C Pol 5 Parc 362
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.528,00		**% ocupacion**	24,21	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				invernadero
Antigüedad	2004				
Superficie ocupación (m²)	317,00				53,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				1
Superficie construída (m²)	317,00				53,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 039
Finca, paraje "Quemada".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación industrial en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 040
Finca, paraje "Torrentero".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Dualez
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004001200000YY	**Localización**	Dualez 161B Pol 4 Parc 120
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.902,00		**% ocupacion**	11,20	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	piscina	almacén	almacén	cenador
Antigüedad	1986	1986	1986	1986	1986
Superficie ocupación (m²)	171,00	103,00	12,00	19,00	20,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	3	1	1	1	1
Superficie construída (m²)	358,00	96,00	12,00	19,00	20,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	otro	ladrillo	ladrillo	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja plana	otro	metálica	metálica	
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 040
Finca, paraje "Torrentero".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 041
Finca, paraje "Torrentero".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Dualez
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004001360000YI	**Localización**	Dualez 136B Pol 4 Parc 136
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.280,00		**% ocupacion**	6,33	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	mixta	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	almacén			
Antigüedad	1980	1980			
Superficie ocupación (m²)	43,00	38,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	3	1			
Superficie construída (m²)	47,00	32,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque			
· Tipo de cubierta	plana	plana			
· Material de cubierta	otro	otro			
· Estructura					
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 041
Finca, paraje "Torrentero".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 042
Perrera, paraje "Torrentero".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Dualez
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004001430000YZ	**Localización**	Ganzo 161C Pol 4 Parc 143
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.723,00		**% ocupacion**	1,74	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	2007				
Superficie ocupación (m²)	30,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	30,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 042
Perrera, paraje "Torrentero".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 043
Finca, paraje "Torrentero".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Dualez
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A005001760000YX	**Localización**	Dualez 1C Pol 5 Parc 176
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		307,00		**% ocupacion**	39,09	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	almacén	almacén		
Antigüedad	1924	1924	1924		
Superficie ocupación (m²)	55,00	40,00	25,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída (m²)	55,00	40,00	25,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	uralita	uralita		
· Estructura					
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 043
Finca, paraje "Torrentero".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Urbanizable Delimitado	SUR-D
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 044
Finca, paraje "Quijuelos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004000350000YK	**Localización**	Ganzo Pol 4 Parc 35
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		6.544,00		**% ocupacion**	4,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	agrícola	almacén	almacén	invernadero
Antigüedad					
Superficie ocupación (m²)	55,00	96,00	33,00	14,00	64,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída (m²)	55,00	40,00	25,00	25,00	25,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	bloque	bloque	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	metálica	uralita	uralita	otro
· Estructura	hormigón	madera	madera		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico	metálico	metálico
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 044
Finca, paraje "Quijuelos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20 KV.	
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 045
Finca, paraje "Quijuelos".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Dualez
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo. Subida al cementerio de Dualez
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004000360000YR	**Localización**	Ganzo 436 Pol 4 Parc 36
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**	merendero	
Superficie total (m²)		8.975,00		**% ocupacion**	1,94	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	merendero	agrícola			
Antigüedad					
Superficie ocupación (m²)	91,00	83,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	66,00	83,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
· Estructura	muro de carga	madera			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 045
Finca, paraje "Quijuelos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 55 KV	
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 046
Caseta de luz, paraje "Ganzo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo. Subida al cementerio de Dualez
Titularidad	Pública

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	002504100VP10A0001SU	**Localización**	Ganzo 337 A 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		Equipamiento		**Otros usos**	industrial-almacén	
Superficie total (m²)		8.975,00		**% ocupacion**	0,28	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	caseta de luz				
Antigüedad	1976				
Superficie ocupación (m²)	25,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	28,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	metálico				
Estado	regular				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 046
Caseta de luz, paraje "Ganzo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20 KV	
Observaciones	Torre eléctrica o caseta de luz en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 047
Cementerio de Dualez, paraje "Quijuelos".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo. Subida al cementerio de Dualez
Titularidad	Pública

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	002504000VP10A0001EU	**Localización**	Ganzo 337 B	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		Equipamiento		**Otros usos**	Religioso	
Superficie total (m²)		345,00		**% ocupacion**	91,01	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	cementerio				
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	314,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	345,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 047
Cementerio de Dualez, paraje "Quijuelos".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 048
Finca paraje "Peña".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo. Subida al cementerio de Dualez
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004003790000YL	**Localización**	Ganzo 337 B Pol 4 Parc 379
Referencia catastral edificación	39087A004003790001UB		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industria-agropecuaria		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		3.566,00		**% ocupacion**	7,96	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	2010	1996	1996	1996	
Superficie ocupación (m²)	200,00	37,00	4,00	43,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída (m²)	200,00	37,00	4,00	43,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque	bloque	bloque	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	teja	teja	
· Estructura	muro de carga	madera	madera	madera	
· Carpintería	metálico	metálico	metálico	metálico	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 048
Finca paraje "Peña".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20 KV.	
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 049
Finca, paraje "Ganzo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo. Subida al cementerio de Dualez
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	002503700VP10A0001EU	**Localización**	Ganzo 337 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		181,00		**% ocupacion**	58,56	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1997				
Superficie ocupación (m²)	66,00	40,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	106,00	40,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
· Estructura	hormigón	madera			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 049
Finca, paraje "Ganzo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 050
Finca, paraje "Ganzo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo. Subida al cementerio de Dualez
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	002503800VP10A0001SU	**Localización**	Ganzo 335 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		46,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1945				
Superficie ocupación (m²)	46,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	70,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 050
Finca, paraje "Ganzo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 051
Finca, paraje "Ganzo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo. Subida al cementerio de Dualez
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	002503900VP10A0001ZU	**Localización**	Ganzo 333 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		97,00		**% ocupacion**	67,01	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1997				
Superficie ocupación (m²)	65,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	181,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	otro				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 051
Finca, paraje "Ganzo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 052
Finca, paraje "Planto".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo. Subida al cementerio de Dualez
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004003890000YD	**Localización**	Ganzo 389 Pol 4 Parc 389
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.647,00		**% ocupacion**	3,74	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	invernadero			
Antigüedad	1990	1990			
Superficie ocupación (m²)	51,00	48,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	2			
Superficie construída (m²)	51,00	48,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	otro			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	otro			
· Estructura					
· Carpintería	otro	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 052
Finca, paraje "Planto".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 053
Finca, paraje "Planto".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004003910000YR	**Localización**	Ganzo 333 C Pol 4 Parc 391
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		4.950,00		**% ocupacion**	0,75	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2000	2010			
Superficie ocupación (m²)	24,00	13,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	32,00	10,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	otro			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura					
· Carpintería	madera	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 053
Finca, paraje "Planto".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 054
Finca, paraje "Planto".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004003840000YF	**Localización**	Ganzo 335 A Pol 4 Parc 384
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		86,00		**% ocupacion**	44,19	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	almacén			
Antigüedad	1995				
Superficie ocupación (m²)	34,00	4,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	51,00	4,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico	metálico			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	metálica	metálica			
· Estructura					
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 054
Finca, paraje "Planto".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 055
Finca, paraje "Ganzo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	002504600VP10A0000PY	**Localización**	Ganzo 333 A	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		48,00		**% ocupacion**	85,42	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	1997				
Superficie ocupación (m²)	41,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	37,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura					
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 055
Finca, paraje "Ganzo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 056
Finca, paraje "Planto".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004003810000YP	**Localización**	Ganzo 331 Pol 4 Parc 381
Referencia catastral edificación	39087A004003810001UA		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.079,00		**% ocupacion**	18,07	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	agrícola	agrícola		
Antigüedad	2001				
Superficie ocupación (m²)	80,00	87,00	28,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída (m²)	79,00	75,00	28,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	bloque	bloque	bloque		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica		
· Estructura					
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 056
Finca, paraje "Planto".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad. Parte de la parcela se encuentra pavimentada y la restante ajardinada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 057
Finca, paraje "Planto".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004003800000YQ	**Localización**	Ganzo 329 A Pol 4 Parc 380
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		274,00		**% ocupacion**	16,79	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	1960				
Superficie ocupación (m²)	46,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	46,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura					
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 057
Finca, paraje "Planto".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad. Parte de la parcela se encuentra pavimentada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 058
Finca, paraje "Peña".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de Barreda a Ganzo.
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004003630000YJ	**Localización**	Ganzo 363A Pol 4 Parc 363
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		21.523,00		**% ocupacion**	0,45	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si				


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	agrícola			
Antigüedad	1924	1924			
Superficie ocupación (m²)	52,00	44,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	44,00	44,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura					
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 058
Finca, paraje "Peña".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección Forestal	SR-EP-F
	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 059
Finca, paraje "Cotio Menor".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida al depósito de Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004004530000YR	**Localización**	Ganzo 263H Pol 4 Parc 453
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		1.879,00		**% ocupacion**	6,23	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	sin vallar	si				


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	agrícola	agrícola		
Antigüedad	2000				
Superficie ocupación (m²)	63,00	14,00	40,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída (m²)	60,00	14,00	40,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada		
· Material de cubierta	teja	teja	teja		
· Estructura					
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 059
Finca, paraje "Cotio Menor".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 55 KV.	
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad. La parcela está parcialmente cultivada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 060
Finca, paraje "Peña".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida al depósito de Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004003430000YY	**Localización**	Ganzo 263G Pol 4 Parc 343
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.261,00		**% ocupacion**	1,90	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	vegetal	si				


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	2005				
Superficie ocupación (m²)	24,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	26,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura					
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 060
Finca, paraje "Peña".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad. La parcela está parcialmente cultivada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 061
Finca, paraje "Peña".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida al depósito de Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004003460000YP	**Localización**	Ganzo 263F Pol 4 Parc 346
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.222,00		**% ocupacion**	4,75	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	vegetal	si				


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación (m²)	58,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	66,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
· Estructura					
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 061
Finca, paraje "Peña".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad. Parte de la parcela se encuentra pavimentada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 062
Finca, paraje "Peña".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida al depósito de Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004003450000YQ	**Localización**	Ganzo 263C Pol 4 Parc 345
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industria-agropecuaria		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.285,00		**% ocupacion**	21,01	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
hormigón	sin vallar	si	si			


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	1986				
Superficie ocupación (m²)	270,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	294,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura					
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 062
Finca, paraje "Peña".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad. Parte de la parcela se encuentra pavimentada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 063
Finca, paraje "Peña".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida al depósito de Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004003490000YF	**Localización**	Ganzo 263D Pol 4 Parc 349
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industria-agropecuaria		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.240,00		**% ocupacion**	17,98	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
hormigón	sin vallar	si	si			


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	almacén			
Antigüedad	1986	1986			
Superficie ocupación (m²)	181,00	42,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	362,00	42,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	plana	plana			
· Material de cubierta	hormigón	uralita			
· Estructura					
· Carpintería	madera	metálico			
Estado	regular	regular			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 063
Finca, paraje "Peña".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en estado descuidado y con síntomas de actividad. Parte de la parcela se encuentra pavimentada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 064
Finca, paraje "Peña".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida al depósito de Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	002503200VP10A0001RU	**Localización**	Ganzo 263E Pol SM Parc 01
Referencia catastral edificación	002503200VP10A0002TI;002503200VP10A0003YO;002503200VP10A0004		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industria-agropecuaria		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.371,00		**% ocupacion**	24,58	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
hormigón	sin vallar	si	si			

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**anejo 4**
Uso	agrícola	almacén	almacén	almacén	almacén
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación (m²)	134,00	98,00	33,00	37,00	35,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	1
Superficie construída (m²)	355,00	101,00	33,00	37,00	35,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	bloque	bloque	bloque
· Tipo de cubierta	plana	plana	plana	plana	plana
· Material de cubierta	metálica	metálica	metálica	metálica	uralita
· Estructura					
· Carpintería	metálico	metálico	metálico	metálico	metálico
Estado	regular	regular	regular	regular	regular


IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 064
Finca, paraje "Peña".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en estado descuidado y con síntomas de actividad. Parte de la parcela se encuentra pavimentada.	

UP

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 065
Finca, paraje "Peña".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida al depósito de Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004003560000YR	**Localización**	Ganzo 356 Pol 4 Parc 356
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		965,00		**% ocupacion**	1,87	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	metálica	si				


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	2002				
Superficie ocupación (m²)	18,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	18,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	metálico				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura					
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 065
Finca, paraje "Peña".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protecicón		
Afecciones	Línea eléctrica de 55 KV	
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 066
Finca, paraje "Peña".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida al depósito de Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004003390000YB	**Localización**	Ganzo 263B Pol 4 Parc 339
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industria-agropecuaria		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.368,00		**% ocupacion**	15,84	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
hormigón	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	ganadero	almacén			
Antigüedad	1974				
Superficie ocupación (m²)	225,00	150,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	2			
Superficie construída (m²)	225,00	300,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	plana	inclinada			
· Material de cubierta	otro	metálica			
· Estructura					
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 066
Finca, paraje "Peña".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 55 KV	
Observaciones	Edificación en estado descuidado y con síntomas de actividad. Parte de la parcela se encuentra pavimentada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 067
Finca, paraje "Ganzo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida al depósito de Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	002503000VP10A0001OU	**Localización**	Ganzo 263A	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industria-agropecuaria		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		962,00		**% ocupacion**	35,24	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
hormigón	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial	almacén	agrícola		
Antigüedad	1960				
Superficie ocupación (m²)	211,00	41,00	87,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1		
Superficie construída (m²)	212,00	25,00	73,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	otro		
· Tipo de cubierta	inclinada	plana	inclinada		
· Material de cubierta	teja	hormigón	otro		
· Estructura					
· Carpintería	madera	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 067
Finca, paraje "Ganzo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en estado descuidado y con síntomas de actividad. Parte de la parcela se encuentra pavimentada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 068
Finca, paraje "Peña".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida al depósito de Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004003290000YE	**Localización**	Ganzo 263A Pol 4 Parc 329
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		726,00		**% ocupacion**	9,78	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
hormigón	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	agrícola			
Antigüedad	2000				
Superficie ocupación (m²)	46,00	25,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	46,00	23,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
· Estructura					
· Carpintería	madera	madera			
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 068
Finca, paraje "Peña".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 069
Finca, paraje "Sierrallana".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida al depósito de Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004003070000YB	**Localización**	Ganzo 263 Pol 4 Parc 307
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		271,00		**% ocupacion**	43,17	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1973				
Superficie ocupación (m²)	117,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	191,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 069
Finca, paraje "Sierrallana".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20 KV.	
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad. La parcela está parcialmente cultivada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 070
Finca, paraje "Sierra G".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida al depósito de Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004004610000YE	**Localización**	Ganzo 261 Pol 4 Parc 461
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.697,00		**% ocupacion**	7,48	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1981				
Superficie ocupación (m²)	127,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	123,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 070
Finca, paraje "Sierra G".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20 KV.	
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad. La parcela está parcialmente cultivada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 071
Finca, paraje "Ganzo".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida al depósito de Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	002502700VP10A0001OU	**Localización**	Ganzo 259 39300
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		72,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	no	no	no	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda				
Antigüedad	1924				
Superficie ocupación (m²)	72,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	72,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería					
Estado	en ruina				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 071
Finca, paraje "Ganzo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20 KV	
Observaciones	La edificación se encuentra en estado de ruina. La parcela se encuentra sin pavimentar.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 072
Finca, paraje "Sierrallana".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida a Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004004860000YD	**Localización**	Ganzo 257 Pol 4 Parc 486
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.544,00		**% ocupacion**	10,02	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal 1	**principal 2**	**anejo 1**	**anejo 2**	**otros**
Uso	vivienda	vivienda	almacén	almacén	
Antigüedad	1975	1975	1975	1975	
Superficie ocupación (m²)	111,00	40,00	62,00	42,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída (m²)	170,00	40,00	62,00	42,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	metálica	metálica	
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico	metálico	metálico	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 072
Finca, paraje "Sierrallana".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20 KV.	
Observaciones	Edificación en buen estado y con síntomas de actividad. La parcela está parcialmente cultivada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 073
Finca, paraje "Peña".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida al depósito de Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004003270000YI	**Localización**	Ganzo 277C Pol 4 Parc 327
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		5.197,00		**% ocupacion**	0,54	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	2000				
Superficie ocupación (m²)	28,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	28,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura					
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 073
Finca, paraje "Peña".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
	Suelo Rústico de Especial Protección Forestal	SR-EP-F
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado. La parcela se encuentra parcialmente cultivada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 074
Finca, paraje "Ganzo".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida al depósito de Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	002502400VP10A0001TU	**Localización**	Ganzo 277B	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industria-agropecuaria		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		121,00		**% ocupacion**	100,00	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	no	no	no	no	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	almacén			
Antigüedad	1968				
Superficie ocupación (m²)	101,00	20,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	101,00	20,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	uralita	uralita			
· Estructura					
· Carpintería	madera	madera			
Estado	regular	regular			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 074
Finca, paraje "Ganzo".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en estado descuidado. La parcela se encuentra parcialmente pavimentada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 075
Finca, paraje "Peña".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida a Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004003090000YG	**Localización**	Ganzo 255C Pol 4 Parc 309
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		452,00		**% ocupacion**	24,34	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	agrícola			
Antigüedad	1953				
Superficie ocupación (m²)	60,00	50,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	48,00	50,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
· Estructura	hormigón	hormigón			
· Carpintería	metálico	metálico			
Estado	bueno	regular			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 075
Finca, paraje "Peña".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20 KV.	
Observaciones	Edificación en buen estado. La parcela se encuentra parcialmente cultivada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 076
Depósito de Agua Municipal-Ganzo, paraje "Sierrallana".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida a Sierrallana
Titularidad	Pública

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004053030000YO	**Localización**	Ganzo 253A Pol 4 Parc 5303
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.244,00		**% ocupacion**	6,83	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	no	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	equipamiento	industrial			
Antigüedad	1975				
Superficie ocupación (m²)	67,00	18,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	67,00	16,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 076
Depósito de Agua Municipal-Ganzo, paraje "Sierrallana".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20 KV	
Observaciones	Edificación en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 077
Finca, paraje "Sierrallana".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida a Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004004570000YJ	**Localización**	Ganzo 253 Pol 4 Parc 457
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		2.389,00		**% ocupacion**	10,97	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	agrícola	agrícola	agrícola	
Antigüedad	1971				
Superficie ocupación (m²)	95,00	55,00	106,00	6,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída (m²)	76,00	55,00	106,00	6,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	uralita	uralita	teja	
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón	
· Carpintería	madera	madera	madera	madera	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 077
Finca, paraje "Sierrallana".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20 KV	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 078
Finca, paraje "Sierrallana".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida a Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004003020000YZ	**Localización**	Ganzo 253A Pol 4 Parc 302
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		624,00		**% ocupacion**	3,04	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica				si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	agrícola			
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación (m²)	12,00	7,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	9,00	6,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	metálica			
· Estructura	hormigón	madera			
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 078
Finca, paraje "Sierrallana".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20 KV	
Observaciones	Edificación en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 079
Finca, paraje "Fuente Salud".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida a Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004002890000YO	**Localización**	Ganzo 241 Pol 4 Parc 289
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.486,00		**% ocupacion**	16,42	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**anejo 4**
Uso	vivienda	almacén	almacén	almacén	almacén
Antigüedad	1930				
Superficie ocupación (m²)	167,00	40,00	16,00	14,00	7,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	1
Superficie construída (m²)	161,00	40,00	16,00	14,00	7,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	otro	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada
· Material de cubierta	teja	metálica	teja	teja	teja
· Estructura	hormigón	madera			
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 079
Finca, paraje "Fuente Salud".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones	Conducción de Gas.	
Observaciones	Edificación en buen estado. Parte de la parcela se encuentra cultivada	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 080
Finca, paraje "Fuente Salud".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida a Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004002910000YM	**Localización**	Ganzo 243 Pol 4 Parc 291
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		4.956,00		**% ocupacion**	2,18	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1942				
Superficie ocupación (m²)	90,00	18,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	90,00	18,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	muro de carga	madera			
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 080
Finca, paraje "Fuente Salud".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones	Conducción de Gas Línea eléctrica de 20KV	
Observaciones	Edificación en buen estado. Parte de la parcela se encuentra cultivada	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 081
Finca, paraje "Fuente Salud".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida a Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004004980000YW	**Localización**	Ganzo 247 Pol 4 Parc 498
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		385,00		**% ocupacion**	40,52	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1969				
Superficie ocupación (m²)	110,00	46,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	158,00	38,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	hormigón	madera			
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 081
Finca, paraje "Fuente Salud".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones	Conducción de Gas	
Observaciones	Edificación en buen estado. La parcela está ajardinada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 082
Finca, paraje "Fuente Salud".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida a Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004002970000YI	**Localización**	Ganzo 249 Pol 4 Parc 297
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		5.586,00		**% ocupacion**	5,71	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	agrícola	agrícola	
Antigüedad	1978				
Superficie ocupación (m²)	171,00	121,00	17,00	10,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	2	2	
Superficie construída (m²)	167,00	137,00	20,00	6,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado	enfoscado	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja	teja	uralita	uralita	
· Estructura	hormigón	hormigón	muro de carga	muro de carga	
· Carpintería	otro	otro	metálico	metálico	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 082
Finca, paraje "Fuente Salud".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones	Conducción de Gas.	
Observaciones	Edificación en buen estado. La parcela está ajardinada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 083
Finca, paraje "Fuente Salud".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida a Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004002960000YX	**Localización**	Ganzo 243A Pol 4 Parc 296
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.845,00		**% ocupacion**	1,90	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	1960				
Superficie ocupación (m²)	35,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	48,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	muro de carga				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 083
Finca, paraje "Fuente Salud".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones	Conducción de Gas Línea eléctrica de 55 KV.	
Observaciones	Edificación en buen estado. La parcela está ajardinada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 084
Finca, paraje "Fuente Salud".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida a Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004002920000YO	**Localización**	Ganzo 231B Pol 4 Parc 292
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		4.265,00		**% ocupacion**	4,69	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	agrícola	agrícola		
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación (m²)	143,00	51,00	6,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	2	1		
Superficie construída (m²)	124,00	100,00	6,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	inclinada	plana	inclinada		
· Material de cubierta	teja	hormigón	teja		
· Estructura	hormigón	hormigón	madera		
· Carpintería	madera	otro	madera		
Estado	bueno	regular	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 084
Finca, paraje "Fuente Salud".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones	Líneas eléctricas de 20 y 220 KV.	
Observaciones	Edificación en buen estado. La parcela está parcialmente pavimentada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 085
Finca, paraje "Fuente Salud".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida a Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	39087A004002790000YG	**Localización**	Pol 4 Parc 279	39300
Referencia catastral edificación	39087A004002790001UH			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		17.396,00		**% ocupacion**	0,50	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso					invernadero
Antigüedad					
Superficie ocupación (m²)					87,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)					1
Superficie construída (m²)					87,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					otro
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					otro
· Estructura					
· Carpintería					metálico
Estado					bueno

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 085
Finca, paraje "Fuente Salud".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
Protección		
Afecciones	Líneas eléctricas de 55 y 220 KV.	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 086
Finca, paraje "Fuente Salud".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Carretera de subida a Sierrallana
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004002780001UU	**Localización**	Ganzo 265A Pol 4 Parc 278
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		industrial-almacén		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		16.199,00		**% ocupacion**	1,85	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	industrial	almacén	almacén	almacén	
Antigüedad	1982				
Superficie ocupación (m²)	95,00	91,00	33,00	81,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída (m²)					
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
· Estructura					
· Carpintería					
Estado					

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 086
Finca, paraje "Fuente Salud".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Líneas eléctricas de 20, 55 y 220 KV. Zona de inundabilidad del río Saja. Período de retorno de 10, 100 y 500 años.	
Observaciones	Parcela de almacenamiento de material de construcción. Se encuentra parcialmente pavimentada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 087
Vivero de Eucaliptos, paraje "Sierra G".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Camino a la presa de Torres
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004004650000YH	**Localización**	Ganzo 233 Pol 4 Parc 465
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		7.706,00		**% ocupacion**	19,39	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal 1	**principal 2**	**otros 1**	**otros 2**	**otros 3**
Uso	agrícola	agrícola	invernadero	invernadero	invernadero
Antigüedad	1951				
Superficie ocupación (m²)	135,00	240,00	217,00	411,00	491,00
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	1
Superficie construída (m²)	111,00	235,00	200,00	293,00	278,00
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	otro	otro	otro
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	hormigón	otro	otro	otro
· Estructura	hormigón	hormigón	metálico	metálico	metálico
· Carpintería	madera	madera	metálico	metálico	metálico
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	bueno

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 087
Vivero de Eucaliptos, paraje "Sierra G".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Producción Agroganadera	SR-EP-PA
	Suelo Rústico de Especial Protección de Recurso de Suelo	SR-EP-RS
Protección		
Afecciones	Líneas eléctricas de 20 y 55 KV. Zona inundable del río Saja. Período de retorno de 10, 100 y 500 años.	
Observaciones	Parcela de la empresa SNIACE vivero de Eucaliptos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 088
Finca, paraje "Fuente Salud".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Ganzo
Acceso	Camino a la presa de Torres
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004002940000YR	**Localización**	Ganzo Pol 4 Parc 294
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		12.989,00		**% ocupacion**	0,07	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	1951				
Superficie ocupación (m²)	9,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	9,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 088
Finca, paraje "Fuente Salud".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección Forestal	SR-EP-F
Protección		
Afecciones	Líneas eléctricas de 20 y 220 KV.	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 089
Centro de Día de Ganzo, paraje "Sierrallana".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrallana
Acceso	Antigua carretera de Sierrallana
Titularidad	Pública

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A004002990000YE	**Localización**	Ganzo 251 Pol 4 Parc 299
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		30.394,00		**% ocupacion**	1,24	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	equipamiento				
Antigüedad	2006				
Superficie ocupación (m²)	377,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	613,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 089
Centro de Día de Ganzo, paraje "Sierrallana".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación aislada en buen estado rehabilitada con uso sanitario de centro de día.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 090
Hospital de Sierrallana, paraje "Sierrallana".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrallana
Acceso	Antigua carretera de Sierrallana
Titularidad	Pública

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	002504200VP10A0001ZU	**Localización**	Ganzo 999	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		37.774,00		**% ocupacion**	27,20	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	hospital	equipamiento	equipamiento		
Antigüedad	1994	1994	1994		
Superficie ocupación (m²)	9173,00	308,00	792,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	5	1	1		
Superficie construída (m²)	25859,00	329,00	703,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo	ladrillo		
· Tipo de cubierta	plana	plana	plana		
· Material de cubierta	hormigón	hormigón	hormigón		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 090
Hospital de Sierrallana, paraje "Sierrallana".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 091
Centro de Discapacitados psiquicos de Sierrallana, paraje "Sierrallana".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrallana
Acceso	Antigua carretera de Sierrallana
Titularidad	Pública

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	002504300VP10A0001UU	**Localización**	Ganzo 999 A	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		13.434,00		**% ocupacion**	47,90	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal 1-4	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	hospital	equipamiento	equipamiento	equipamiento	
Antigüedad	1994				
Superficie ocupación (m²)	5849,00	135,00	34,00	417,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída (m²)	6126,00	137,00	34,00	417,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo	ladrillo	ladrillo	ladrillo	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	teja plana	teja plana	teja plana	teja plana	
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón	
· Carpintería	metálico	metálico	metálico	metálico	
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 091
Centro de Discapacitados psiquicos de Sierrallana, paraje "Sierrallana".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Conjunto de edificaciones hospitalarias aisladas en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 092
Campos de Rugby Sierrallana, paraje "El Coterón".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrallana
Acceso	Antigua carretera de Sierrallana
Titularidad	Pública

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	39076A013000200000BM	**Localización**	Pol 13 Parc 20	39300
Referencia catastral edificación	39076A013000200001ZQ			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		150.394,0		**% ocupacion**	0,10	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	equipamiento				
Antigüedad	1994				
Superficie ocupación (m²)	148,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	148,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 092
Campos de Rugby Sierrallana, paraje "El Coterón".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 093
Depósitos de agua de Sierrallana, paraje "Cotio Mayor".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Sierrallana
Acceso	Antigua carretera de Sierrallana
Titularidad	Pública

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39076A013000200000BM	**Localización**	Pol 13 Parc 20 39300
Referencia catastral edificación	39076A013000200001ZQ		

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		69.677,0		**% ocupacion**	0,51	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	depósitos	equipamiento	equipamiento		
Antigüedad					
Superficie ocupación (m²)	210,00	56,00	87,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída (m²)	210,00	56,00	87,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado	enfoscado		
· Tipo de cubierta	plana	plana	plana		
· Material de cubierta	hormigón	hormigón	hormigón		
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón		
· Carpintería	metálico	metálico	metálico		
Estado	bueno	bueno	bueno		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 093
Depósitos de agua de Sierrallana, paraje "Cotio Mayor".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 094
Aliviadero Torres, paraje "Llamas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Torres de Abajo
Acceso	Avenida de Oviedo
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	39087A004002960000YX	**Localización**	Pol 21 Parc 24	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.003,00		**% ocupacion**	5,98	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	depósitos				
Antigüedad	2001				
Superficie ocupación (m²)	60,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2				
Superficie construída (m²)	55,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 094
Aliviadero Torres, paraje "Llamas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 55 KV Límite de edificación de la carretera N-634	
Observaciones	Edificación en buen estado. La parcela está parcialmente pavimentada y ajardinada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 095
Finca, paraje "Ansar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Torres de Abajo
Acceso	Camino trasero del apeadero de Altamira
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A021000300000YM	**Localización**	Torres 2130 Pol 21 Parc 30
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		6.987,00		**% ocupacion**	1,75	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar					


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	1980				
Superficie ocupación (m²)	122,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	74,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
· Estructura					
· Carpintería					
Estado					

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 095
Finca, paraje "Ansar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Zona inundable del río Besaya. Período de retorno de 100 y 500 años.	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 096
Aliviadero de Torres , paraje "Ansar".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Torres de Abajo
Acceso	Avenida de Oviedo
Titularidad	Pública

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A021001520000YP	**Localización**	Torres 152 Pol 21 Parc 152
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.367,00		**% ocupacion**	3,80	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	vegetal	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	equipamiento				
Antigüedad	2005				
Superficie ocupación (m²)	52,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	52,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	ladrillo				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	metálica				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 096
Aliviadero de Torres , paraje "Ansar".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Zona inundable del río Besaya. Período de retorno de 100 y 500 años. Línea eléctrica de 20 KV.	
Observaciones	Edificación en buen estado. La parcela se encuentra parcialmente pavimentada y ajardinada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 097
Finca, paraje "San Roque".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Torres de Arriba
Acceso	Barrio El Milagro
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	3608061VP1030H0001TU	**Localización**	B Milagro 1	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		225,00		**% ocupacion**	3,56	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	1939				
Superficie ocupación (m²)	8,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	8,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura					
· Carpintería					
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 097
Finca, paraje "San Roque".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas	SR-EP-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Cobertizo de almacenaje situado al fondo de la parcela. La parcela con la edificación principal se encuentra en Suelo Urbano, mientras que la edificación inventariada está en Suelo Rústico.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 098
Finca, paraje "San Roque".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Torres de Arriba
Acceso	Barrio El Milagro
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES				
Referencia catastral parcela	3608062VP1030H0001FU	**Localización**	B Milagro 3	39300
Referencia catastral edificación				

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		343,00		**% ocupacion**	10,20	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	almacén				
Antigüedad	1940				
Superficie ocupación (m²)	35,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	35,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	uralita				
· Estructura					
· Carpintería					
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 098
Finca, paraje "San Roque".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Especial Protección de Riberas	SR-EP-R
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Cobertizo de almacenaje situado al fondo de la parcela con piscina aneja. La parcela con la edificación principal se encuentra en Suelo Urbano, mientras que la edificación inventariada está en Suelo Rústico.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 099
Finca, paraje "San Roque".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Torres de Arriba
Acceso	Urbanización Torres
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A021150490000YB	**Localización**	Torres 58 Pol 21 Parc 15049
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		90.477,00		**% ocupacion**	0,11	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si	si	si	si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1948				
Superficie ocupación (m²)	83,00	18,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	78,00	18,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	uralita			
· Estructura					
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 099
Finca, paraje "San Roque".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Línea eléctrica de 20 KV.	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 100
Finca, paraje "Revia".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Torres de Arriba
Acceso	Urbanización Torres
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A020000770000YQ	**Localización**	Torres 29D Pol 20 Parc 77
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		1.535,00		**% ocupacion**	8,86	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar					


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	almacén			
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación (m²)	74,00	62,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	63,00	45,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
· Estructura					
· Carpintería					
Estado					

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 100
Finca, paraje "Revia".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 101
Finca, paraje "Revia".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Torres de Arriba
Acceso	Urbanización Torres
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A020000610000YX	**Localización**	Torres 55A Pol 20 Parc 61
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		4.174,00		**% ocupacion**	1,77	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar					


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación (m²)	74,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	51,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
· Estructura					
· Carpintería					
Estado					

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 101
Finca, paraje "Revia".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 102
Finca, paraje "Revia".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Torres de Arriba
Acceso	Carretera desde el Bº El Milagro a Torres de Arriba
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A020000470000YL	**Localización**	Torres 59 Pol 20 Parc 47
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		2.762,00		**% ocupacion**	7,49	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	1998				
Superficie ocupación (m²)	154,00	53,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	155,00	48,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	revestimiento pie	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	otro				
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 102
Finca, paraje "Revia".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Línea Eléctrica de 55 KV	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 103
Finca, paraje "Revilla".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Torres de Arriba
Acceso	Carretera desde el Bº El Milagro a Torres de Arriba
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A020000530000YM	**Localización**	Torres 57 Pol 20 Parc 53
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		376,00		**% ocupacion**	43,62	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	de fábrica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2010				
Superficie ocupación (m²)	145,00	19,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	87,00	15,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	enfoscado			
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada			
· Material de cubierta	teja	teja			
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	madera				
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 103
Finca, paraje "Revilla".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Línea Eléctrica de 55 KV	
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 104
Finca, paraje "Bosque".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Torres de Arriba
Acceso	Carretera desde el Bº El Milagro a Torres de Arriba
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A020000490000YF	**Localización**	Torres 55 Pol 20 Parc 49
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		484,00		**% ocupacion**	22,52	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	metálica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2005				
Superficie ocupación (m²)	94,00	15,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	94,00	11,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	otro				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura					
· Carpintería					
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 104
Finca, paraje "Bosque".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones		

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 105
Finca, paraje "Corina".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Torres de Arriba
Acceso	Urbanización Torres-Camino hacia el depósito de agua
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A020000120000YG	**Localización**	Torres 2012 Pol 20 Parc 12
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		5.843,00		**% ocupacion**	0,74	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si	si			


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola				
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación (m²)	43,00				
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1				
Superficie construída (m²)	43,00				
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	hormigón				
· Tipo de cubierta	plana				
· Material de cubierta	hormigón				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería					
Estado	bueno				

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 105
Finca, paraje "Corina".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Líneas Eléctricas de 55 KV	
Observaciones	Edificación agrícola en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 106
Depósito de aguas de Torres , paraje "Cotio".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/4000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Torres de Arriba
Acceso	Urbanización Torres-Camino del Depósito
Titularidad	Pública

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A020000700000YU	**Localización**	Torres 2070 Pol 20 Parc 70
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		equipamiento		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		180.389,0		**% ocupacion**	0,12	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
asfaltado	sin vallar	si				


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	equipamiento	agrícola			
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación (m²)	173,00	44,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1			
Superficie construída (m²)	62,00	44,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada					
· Tipo de cubierta					
· Material de cubierta					
· Estructura					
· Carpintería					
Estado					

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 106
Depósito de aguas de Torres , paraje "Cotio".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
	Suelo Rústico de Especial Protección de Infraestructuras	SR-EP-I
Protección		
Afecciones	Línea Eléctrica de 55 KV. Yacimiento arqueológico de Las Minas de Reocín.	
Observaciones	Edificación en buen estado. La parcela se encuentra parcialmente pavimentada y ajardinada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 107
Finca, paraje "Infierno".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Torres de Arriba
Acceso	Urbanización Torres-Camino hacia el depósito de agua
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A020050690000YR	**Localización**	Pol 20 Parc 5069
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		759,00		**% ocupacion**	9,88	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
hormigón	metálica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén			
Antigüedad	2005				
Superficie ocupación (m²)	46,00	29,00			
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1			
Superficie construída (m²)	92,00	29,00			
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	otro				
· Tipo de cubierta	inclinada				
· Material de cubierta	teja				
· Estructura	hormigón				
· Carpintería	metálico				
Estado	bueno	bueno			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 107
Finca, paraje "Infierno".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
	Suelo Rústico de Especial Protección de Infraestructuras	SR-EP-I
Protección		
Afecciones	Línea Eléctrica de 20,55 y 220 KV Yacimiento arqueológico de Las Minas de Reocín	
Observaciones	Edificación residencial aislada en buen estado. La parcela está ajardinada y cercada.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 108
Finca, paraje "Pilas".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Torres de Arriba
Acceso	Urbanización Torres-Camino hacia el depósito de agua
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A021001460000YY	**Localización**	Torres 26 Pol 21 Parc 146
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		33.996,00		**% ocupacion**	0,46	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
hormigón	metálica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	almacén	agrícola	equipamiento	
Antigüedad	1950				
Superficie ocupación (m²)	77,00	56,00	11,00	12,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	2	1	1	1	
Superficie construída (m²)	77,00	56,00	11,00	12,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	bloque	bloque	ladrillo	
· Tipo de cubierta	inclinada	plana	plana	inclinada	
· Material de cubierta	metálica	uralita	uralita	hormigón	
· Estructura					
· Carpintería	metálico	madera	madera	metálico	
Estado	bueno	regular	regular	regular	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 108
Finca, paraje "Pilas".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
	Suelo Rústico de Especial Protección de Infraestructuras	SR-EP-I
Protección		
Afecciones	Línea Eléctrica de 20 KV Línea Eléctrica de 55 KV	
Observaciones	Conjunto de edificaciones en buen estado. La edificación principal es una vivienda aislada con varios anejos agrícolas anejos.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 109
Finca, paraje "San Roque".	

LOCALIZACIÓN



escala 1/2000

1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Torres de Arriba
Acceso	Urbanización Torres-Camino hacia el depósito de agua
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A021150490000YB	**Localización**	Torres 58 Pol 21 Parc 15049
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		residencial		**Otros usos**	agrícola	
Superficie total (m²)		90.477,00		**% ocupacion**	0,19	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
hormigón	metálica	si	si		si	


4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	vivienda	agrícola	agrícola		
Antigüedad	1948				
Superficie ocupación (m²)	79,00	61,00	28,00		
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1		
Superficie construída (m²)	78,00	61,00	28,00		
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	enfoscado	otro			
· Tipo de cubierta	inclinada	plana			
· Material de cubierta	teja	uralita			
· Estructura					
· Carpintería	madera				
Estado	bueno	regular			

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 109
Finca, paraje "San Roque".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones		
Observaciones	Edificación en buen estado.	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 110
Finca, paraje "Llana".	

LOCALIZACIÓN



1- INFORMACIÓN GENERAL	
Situación	Torres de Arriba
Acceso	Urbanización Torres-Camino hacia el depósito de agua
Titularidad	Privada

2- DATOS CATASTRALES			
Referencia catastral parcela	39087A021051190000YU	**Localización**	Torres 58 Pol 21 Parc 5119
Referencia catastral edificación			

3- CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA						
Uso principal parcela		agrícola		**Otros usos**		
Superficie total (m²)		54.791,00		**% ocupacion**	0,71	
Viario acceso	**Cerramiento**	**Electricidad**	**Agua**	**Saneamiento**	**Alumbrado**	**Otros**
tierra	de fábrica	si	si			

4- CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES					
	principal	**anejo 1**	**anejo 2**	**anejo 3**	**otros**
Uso	agrícola	agrícola	agrícola	agrícola	
Antigüedad	1990				
Superficie ocupación (m²)	206,00	96,00	59,00	26,00	
Nº plantas(sobre/bajo rasante)	1	1	1	1	
Superficie construída (m²)	206,00	96,00	59,00	26,00	
Características constructivas:					
· Cerramiento de fachada	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón	
· Tipo de cubierta	inclinada	inclinada	inclinada	inclinada	
· Material de cubierta	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón	
· Estructura	hormigón	hormigón	hormigón	hormigón	
· Carpintería					
Estado	bueno	bueno	bueno	bueno	

IDENTIFICACIÓN y LOCALIZACIÓN	Sector 2 Nº 110
Finca, paraje "Llana".	

5- SITUACION URBANISTICA Y AMBIENTAL		
Clase y categoría de suelo	Suelo Rústico de Protección Ordinaria	SR-PO
Protección		
Afecciones	Línea Eléctrica de 55 KV.	
Observaciones	Conjunto de módulos prefabricados de hormigón adosados formando hileras a modo de barracones.	